

نجپرل گیس ٹرانسیشن ٹکنیکل سینڈرڈری گیلیشن 2004

حکومت پاکستان کا گزٹ

غیر معمولی اشاعت از مقندرہ

حصہ دوم

ضروری نوٹیفیکیشن

حکومت پاکستان

آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اخباری

نوٹیفیکیشن

اسلام آباد، 5 اگست 2004

SRO No.675(1)/2004: آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اخباری کے آرڈیننس 2002 (2002 XVII) کی دفعہ بیالیں (42) کے تحت حاصل اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اخباری مندرجہ ذیل قواعد تشکیل دیتی ہیں:

1	مختصر عنوان اور ارجاع:	(1) یہ قواعد قدرتی گیس کی ترسیل کے لئے تکمیلی معیاری قواعد 2004 کا ہائیں گے۔	(2) یہ قواعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے	
2	اطلاق: ان تمام قواعد کا اطلاق ان تمام لائسنس یا فیگان پر ہو گا جو قدرتی گیس کی ترسیل کے انضباطی امور بجالائیں گے جن میں نقشہ سازی، تعمیر، آزمائش، عملداری، دیکھ بھال اور انضباطی کام کو ترک کرنا شامل ہیں۔			

[648(2004)/Ex.Gaz]

3	تعریفیں:	(1) ان قواعد میں تاو قنیکہ کوئی چیز عنوان یا متن کے خلاف نہ ہو:	i.	خول سے مراد وہ پائپ جس سے پائپ لائن گزرتی ہے۔ اس پائپ کا مقصد پائپ لائن کو بیرونی وزن سے محفوظ بنانا اور تنصیب کو آسان تر بنانا اور پائپ لائن کے اس حصے کو ہٹانا ہے۔
ii.		تحفظ منفی برقرارہ cathodic protection سے مراد وہ فن ہے جس کے ذریعے کسی دھات		

	کو cell کا منفی بر قیرہ cathode بنا کر اس دھات کو زنگ لگنے سے بچانا ہے۔		
iii.	کمپنی سے مراد کسی لائننس یافتہ قادر تی گیس کی ترسیل کے لئے انضباطی کارروائی انجام دینا ہے۔		
iv.	جز سے مراد کسی بھی پائپ لائن کا طبعی حصہ		
v.	کوروڑن سڑرے کرنٹ سے مراد برقی رو[کرنٹ] کے مقررہ راستے سے علاوہ کسی اور راستے سے بر اہ راست بہاؤ کے نتیجہ میں [کسی چیز کا] گلنگ سڑنے ہے۔		
vi.	نقش defect سے مراد تعطل یا مناسب مقدار کا نہ ہونا جو ضروریات کی بنیاد پر مسترد کیا جائے		
vii.	بچپکاؤ سے مراد وہ گڑھا ہے جو میکانی اثر سے پائپ کی یہودی سطح پر آجائے اور اس کے باعث پائپ کی دیوار کے موڑ curvature میں واضح طور پر بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے جس سے دیوار کی موٹائی میں کمی واقع ہو جاتی ہے (برخلاف چھینی کے جو پائپ کی دیوار کی موٹائی کو کم کر دیتی ہے)		
viii.	نقشی دباؤ design pressure سے مراد وہ نظری دباؤ ہے قابل اطلاق نقشی کیے design pressure سے معلوم کیا جاتا ہے formula		
ix.	برقی جداوی electrical isolation سے مراد دیگر دھاتی اشیاء یا ماحول سے بر قی طور پر الگ تھلگ رہنے کی حالت		
x.	"الیکٹروفیوڑن" پلاسٹک کے پائپوں اور فلینگز کو جوڑنے کا وہ طریقہ ہے جس میں پائپ یا فلینگز کو گرم کرنے، پگھلانے اور جوڑنے کا عمل خود کار ہوتا ہے جب ایک الیکٹروفیوڑن فنگ جس کے اندر الیکٹریکل کواکل لگی ہو کو کنٹرولڈ اور ایک مخصوص مدت کے لیے اس کو اکل [تار] کے ذریعے تو انائی [کرنٹ] فراہم کیا جاتا ہے۔		
xi.	"فنگ" سے مراد کوئی جزو بشمول مسلکہ فلینگز، بولٹس اور گیس کٹس جو پائپوں کو جوڑنے، کسی پائپ لائن کا رخ موڑنے یا اس کا قطر تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں تاکہ اس سے کوئی ذیلی شاخ نکالی جاسکے یا پائپ لائن کا اختتم کیا جاسکے۔		
xii.	"فارن سٹر کچر" سے مراد وہ ڈھانچہ ہے جو پائپ لائن کا حصہ نہیں۔		
xiii.	"ہیٹ فیوڑن جوائنٹ" سے مراد تھرمو پلاسٹک پائپنگ میں لگایا جانے والا وہ جوڑ ہے جو پائپوں کے حصوں کو اس قدر گرم کر کے لگایا جاتا ہے کہ جب وہ حصے آپس میں ملائے جائیں تو ان کا مواد آپس میں مل کر		

		ایک ہو جائے۔	
xiv.	"ہالیڈے" سے مراد حفاظتی تھہ کے تسلسل کا اس طرح ختم ہو جانا ہے کہ دھاتی سطح آس پاس کے ماحول کے سامنے آجائے۔		
xv.	"ہوپ سٹریس" پائپ کی اندر ورنی سطح پر گولائی میں پڑنے والا وہ دباؤ ہے جو پائپ کی لمبائی کے رُخ سے عمود آپڑنا ہے اور اندر ورنی دباؤ سے پیدا ہوتا ہے۔		
xvi.	"ہاٹ ٹیپ" سے مراد وہ کنکنش ہے جو کسی دباؤ والی پائپ لائن کے ساتھ کیا جائے۔		
xvii.	"ہائیڈروستیک ٹیسٹنگ" سے مراد [پائپ لائن کے کسی حصے میں اندر ورنی دباؤ کو معمول سے زیادہ یا زیادہ سے زیادہ سطح پر لے جانا ہے جو ایک مقررہ مدت کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے مائع ذریعہ کو استعمال کرتے ہوئے اور اس طرح سے ہو کہ اس حصے میں مائع کو بہنے کا راستہ نہ ملے۔		
xviii.	"امپرفیکشن" سے مراد وہ مادی تعطل یا بے ضابطی ہے جس کی نشاندہی معافی کرنے پر ہو سکے۔		
xix.	"امپریسڈ کرنٹ" سے مراد الکٹریک سسٹم سے باہر کسی ذریعہ سے تو انائی پر چلنے والے آلے سے فراہم کردہ براہ راست بر قی رو [ڈائریکٹ کرنٹ] ہے۔		
xx.	"ازٹ گیس" سے مراد غیر تعامل پذیر اور غیر زہری گیسیں ہیں جیسا کہ آر گون، سیلیمین یا ناٹروجن۔		
xxi.	"لوکیشن کلاس" سے مراد وہ علاقہ ہے جس کی عمومی جغرافیائی اور آبادی کے اعداد و شمار جیسے خواص کی بنیاد پر درجہ بندی کی گئی ہو۔		
xxii.	"لوسٹر میں لیوں" سے مراد 6000 پی ایس آئی تک سٹریس میں لیوں ہے۔		
xxiii.	"لوئر ایکسلو سیولٹ" [ایل ای ایل] سے مراد کسی جلنے والی گیس کا ہوا میں وہ کم از کم ارتکازہ ہے جن سے دھماکا ہو سکتا ہے۔		
xxiv.	"زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ پریشیر" [ایم او پی] سے مراد وہ بلند ترین درجہ کا دباؤ ہے جس پر معمول کے آپریٹنگ سائیکل کے دوران کسی پائپ لائن سسٹم کو چلا جاتا ہے۔		
xxv.	"زیادہ سے زیادہ قابل اجازت آپریٹنگ پریشیر" [ایم اے او پی] سے مراد وہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ہے جس پر ایک پائپ لائن کو چلا جا سکتا ہے یا اسے چلانے جانے کے قابل قرار دیا گیا ہے۔		
xxvi.	"میٹر جوائٹ" سے مراد کسی پائپ کے ایسے دو یا زیادہ سیکشن ہیں جو کسی لائن سے اس زاویے پر جڑے		

	ہوں کہ وہ اس کی سمت میں تبدیلی پیدا کر دیں۔	
.xxvii	"دیوار کی برائے نام چوڑائی" [نامینل وال تھکنس] سے مراد پائپ کی دیوار کی وہ چوڑائی ہے جو یہ پائپ بنانے والے کی طرف سے ساختہ برداشت [مینوفیچر نگ ٹالرنس] کو نظر انداز کرتے ہوئے مقرر کی جائے۔	
.xxviii	"این پی ایس" سے مراد برائے نام پائپ سائز ہے جسے برائے نام سائز کے والوز، فلینگز اور فلینگز کے تعین کے لیے نان ڈاکمنشنل نمبر کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔	
.xxix	"پرسن" سے مراد کوئی خط کوئی قانونی ادارہ بشمول شر اکت، فرم، کمپنی، ٹرست یا کارپوریشن ہے۔	
.xxx	"پائپنگ" سے مراد کسی پائپ لائن کے معاون اور ذیلی اجزاء کو ملانے والے آپس میں جڑے ہوئے پائپوں، والوز اور فلینگز کا مجموعہ ہے۔ یہ اصطلاحات عموماً میں کی سطح سے اوپر پائپ لائن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات زمین کے اندر دبائے گئے پائپ کے لیے بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔	
.xxxi	"پرائیویٹ رائٹس آف وے" سے مراد راستہ کے وہ حقوق ہیں جو عوام کے زیر استعمال سڑکوں، گلیوں، یا شاہراہوں پر واقع نہ ہوں یا میل روڈ پر راستہ کے حقوق ہیں۔	
.xxxii	Sales Meter Station سے مراد وہ تنصیب ہے جو تریلی نظام سے تقسیم کار نظم تک گیس کے بلند دباؤ کو تقسیم کار دباؤ کی حجاز حدود تک کم کرتا ہے۔ یہ تقسیم کار نظام میں داخل کی جانے والی گیس کا جنم بھی میپ سکتا ہے اور اس سے گزرنے والی قدرتی گیس کو رنگنے odorization کے آلات / انتظامات کا حامل ہوتا ہے۔	
.xxxiii	کم از کم خاص چکدار قوت specified minimum tensile strength سے مراد وہ کم سے کم چکدار قوت ہے جو اس خصوصیت کو بیان کرتی ہے جس کے تحت پائپ ساز سے پائپ خریدی گئی	
.xxxiv	کم از کم خاص پیداواری قوت specified minimum yield strength سے مراد وہ کم سے کم پیداواری قوت ہے جو اس خصوصیت کو بیان کرتی ہے جس کے تحت پائپ کارخانہ دار سے خریدا جاتا ہے اور سے مختصر A SMYS کہتے ہیں	
.xxxv	stations pipe work سے مراد کسی سٹیشن (مثلاً پپ سٹیشن، کپریر سٹیشن، میٹر نگ سٹیشن) پائپ لائن کے وہ اجزاء ہیں جو وہاں سے شروع اور ختم ہوتے ہیں جہاں پائپ کے سامان کی خصوصیت	

	mainline pipe work کے لئے تبدیل ہوتی ہے۔		
.xxxvi	گم گشتہ راہ بلا واسطہ برقی رو stray direct current سے مراد وہ کرنٹ جو مطلوبہ سرکٹ کے بجائے دیگر راستوں سے بہتا ہے۔		
.xxxvii	آزمائشی قوت strength test سے مراد وہ آزمائشی دباؤ pressure test ہے جو اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ پائپ لائن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اسے زیادہ سے زیادہ کارگر دباؤ پر کام کرنے دے سکتی ہے۔		
.xxxviii	دور بینی پائپ لائن telescoped pipeline سے مراد وہ پائپ لائن ہے جو ایک سے زیادہ قطر diameter یا زیادہ سے زیادہ مجاز کارگر دباؤ سے بنائی جائے اور وہ ایک اکائی کے طور پر تجربے سے گزرے		
.xxxix	تناو قوت Tensile Strength سے مراد ایک تجرباتی نمونے کے اصل عمودی تراشی علاقے cross sectional area کے ذریعے روایتی tensile test کو استعمال میں لاتے ہوئے زیادہ سے زیاد وزن کو تقسیم کر کے جو تناو stress حاصل کی جاتی ہے، اسے Tensile Strength کہتے ہیں		
.xl	دھاتی کاٹ Trepanning سے مراد کسی disk یا گول شے کا دھات سے کاٹنا		
.xli	Town Border Station سے مراد وہ دباؤ ہے جو کسی تنصیب کے دباؤ کو قابو میں رکھتا ہے اور یہ feeder mains سے High pressure supply mains میں گزرنے والی گیس کو کم کرتا ہے جنہیں ان سے services tap حاصل ہوتے ہیں		
.xlii	Up Rating سے مراد ستیاب پائپ لائن کا بلند تر زیادہ سے زیادہ مجاز کارگر دباؤ کا اہل ہونا ہے		
.xliii	بلند تر دھماکہ خیز حد Upper Explosive Limit سے مراد ہوا میں گیس کا وہ زیادہ سے زیادہ ارتکاز جو دھماکہ پر بخت ہو سکتا ہے		
.xliv	Vault سے مراد زیر زمین تنصیب جو اس طرح ترتیب دی گئی ہو کہ جو piping اور دیگر اجزاء پر مشتمل ہو جیسا کہ درز valves اور pressure regulators اور		
.xlv	"ییلڈ سٹرینچ" سے مراد وہ تناو ہے جس کا مظاہرہ کوئی چیز مقررہ حد کا اثر کم کرنے پر کرتی ہے یا کسی وزن کے زیر اثر مقررہ وہ مجموعی طوالت حاصل کرتی ہے جو ایک کھچاوے کے ٹیسٹ میں اس چیز کے خریدنے کے		

	لیے مقررہ تصریحات اور معیار میں متعین ہو۔		
2	ان قواعد میں استعمال ہونے والے وہ الفاظ و اصطلاحات جن کی یہاں تعریف نہیں دی گئی، کے وہی معنی ہوں کے جو انہیں اس آرڈیننس میں دیئے گئے ہیں۔		
4	ترسیل کے لئے تکنیکی معیارات		
	مقدارہ کی طرف سے مقررہ قدرتی گیس کی ترسیل کے مفصل تکنیکی معیارات ان قواعد کے شیڈول میں دیے جا رہے ہیں۔		
5	الازمی پابندی compliance compulsory		
(1)	وہ تمام لائنس یا فنگان جو قدرتی گیس کی انصباطی regulated ترسیل کا کام کر رہے ہیں کو ان قواعد کے تحت دیے گئے تکنیکی معیارات پر پورا اتنا ہو گا		
(2)	مقدارہ لائنس یافتہ سے مشاورت کے ساتھ ان قواعد کے تحت دیے گئے تکنیکی معیارات کی نظر ثانی، منسوخی، تبدیلی، ترمیم یا ان میں رو و بدл کر سکتی ہے		

دائرہ کار Scope


اس معیار کا دائرة کار قدرتی گیس کے ترسیلی نظام کی پائپ لائن کے لئے نقشہ سازی، اس کی تعمیر، اسے چلانے اور اس کی دیکھ بھال پر محیط ہو گا۔ اس معیار کا دائرة کار پائپ لائن نظام کے ان حصوں تک محدود ہو گا جو گیس فیلڈ processing plant / کے دھانے سے شروع ہو کر sale meter station کے مقام یا کسی بڑی صنعتی صارف کے میٹر پر ختم ہوں گے، جہاں صارف کو ترسیلی لائن کے دباؤ پر ترسیلی لائن سے براہ راست گیس فراہم کی جائے گی۔ 300 پی ایس آئی جی سے بالا زیادہ سے زیادہ کار گرد باؤ کی درجہ بندی ترسیلی دباؤ کے طور پر کی جائے گی۔ اس کا مقصد ہر گز یہ نہیں کہ کسی ترسیلی لائن کو 300 پی ایس آئی جی سے کم دباؤ پر کام کرنے سے روکنا ہے، نہ ہی اسکا مقصد کسی کار و باری ادارے کو گیس کی ترسیل میں کام کرنے یا گیس کی تقسیم کے کار و بار میں شریک ہونے سے باز رکھنا۔


گیس فیلڈ processing plant / سے لے کر sale meter stations تک پائپ لائن کمیں گے قطع نظر اس کے کہ اس کا کار گرد باؤ کتنا ہے۔ اس معیار کے لحاظ سے دباؤ کی درجہ بندی اور 1960 معدنی گیس کے حفاظتی قواعد بھی نوٹ کیے جانے چاہئیں۔ اگر گیس ترسیلی تکنیکی معیارات کی عمومی حدیں sales meter stations ہیں یا وہ کوئی بھی نظام ہے جو 300 psig دباؤ سے بالا دباؤ پر کام کر رہا ہو۔ شکل 1 ترسیلی نظام کی حدود بیان کرتی ہے۔

فیبریکینڈ اسٹبلائز، پریشرویسلز، ایل پی جی اور اور LNG تنصیبات اور design temperature کے لئے piping جو منقی[°] سے کم یا 450 F[°] سے اوپر اس معیار کے ذیل میں نہیں آئیں گے

نقشہ

شکل نمبر 1 تریلی نظام
(مستقل لائنوں سے ظاہر کیا گیا ہے)





نقشہ نمبر 1 ٹھوس لائنوں میں دکھایا گیا ٹرانسیشن سسٹم



ABBREVIATIONS

مخفف	مکمل الفاظ	اُردو میں
AGA	American Gas Association	امریکن گیس ایسو سی ایشن
API	American Petroleum Institute	امریکن پٹرولیم انٹریٹیوٹ
ASME	The American Society of Mechanical Engineers	دی امریکن سوسائٹی آف مکینیکل انجینئرنگ
ASTM	American Society for Testing and Materials	امریکن سوسائٹی فار ٹیسٹنگ اینڈ میٹرالیز
AWS	American Welding Society	امریکن ولڈنگ سوسائٹی
BS	British Standards	بریش سٹینڈرڈز
CSA	Canadian Standards Association	کنیڈین سٹینڈرڈز ایسو سی ایشن
CGA	Canadian Gas Association, also for Compressed Gas Association of USA	کنیڈین گیس ایسو سی ایشن، کمپریسڈ گیس ایسو سی ایشن (کے لئے بھی)
DIN	Deutsches Institute for Normung (German National Standards)	ڈچ انٹریٹیوٹ فار نارمنگ (جرمن نیشنل سٹینڈرڈز)

DOT	Department of Transportation, USA	ڈیپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن
ISO	International Organization for Standardization	انٹرنیشنل آر گنائزیشن فار سٹینڈرڈائزیشن
MSS	Manufacturers Standardization Society	مینو فیکچر رز سٹینڈرڈائزیشن سوسائٹی
NACE	National Association of Corrosion Engineers	نیشنل ایوسی ایشن آف کورزن انجنئریز
NFPA	National Fire Protection Association	نیشنل فار پروٹکشن ایوسی ایشن
OSHA	Occupational Safety and Health Administration, USA	اکوپیشن سیفی اینڈ ہیلتھ ادمینیستریشن
PE	Polyethylene	پولی تھین
RP	Recommended Practice	رکمنڈ پرکیش
SP	Standard Practice	سٹینڈرڈ پرکیش
WC	Water Column, a unit of pressure	واٹر کالم، دباؤ کی ایک اکائی

1: ڈیزائن (Design)

1.1: پائپ کا ڈیزائن

پائپ مناسب موٹائی کی حامل دیوار کا ہونا چاہئے یا متوقع بیر ونی دباؤ اور وزن سہارنے کے لئے مناسب حفاظت کے ساتھ نصب کیا جائے جو پائپ کی تنصیب کے بعد اسے برداشت کرنا پڑے گا۔

1.2: فولادی پائپ کی تیاری کے لئے فارمولہ

مندرجہ ذیل فارمولے کے تحت فولادی پائپ کے لئے design formula مانجا سکتا ہے

$$P = \frac{(2St)}{D} \times F_x \times E \times T$$

جہاں

$P = \text{ڈیزائن پریشر پاو سندز میں فی سکوا رائچ گنج}$ ہے

$S = \text{پاؤ نڈز میں فی سکوا رائچ پر حاصل ہونے والی قوت ہے}$

D= انچوں میں پائپ کا برائے نام بیرونی قطر۔ پائپ کی دیوار کی موٹائی جدول نمبر 2.1 میں دی گئی کم سے کم دیوار کی موٹائی کے مساوی یا زیادہ ہونی چاہئے

F= ڈیزائن فیکٹر۔ جدول 1.4 دیکھیں

E= طولی مشترکہ فیکٹر۔ جدول 1.1 دیکھئے

T= ٹمپریچر ڈی ریٹنگ فیکٹر۔ جدول 1.5 دیکھئے (حوالہ: محکمہ مواصلات امریکہ 191-192)

قوت بگاڑ کی پیمائش Yield Strength Determination

عام طور پر استعمال ہونے والے کچھ پائپ تصریحات ذیل میں درج ہیں:

API 5L Steel pipe

ASTM A 53 Steel pipe

ASTM A 106 Steel pipe

ASTM A 333 / M Steel pipe

ASTM A 381 Steel pipe

ASTM A 671 Steel pipe

ASTM A 672 Steel pipe

ASTM A 691 Steel pipe

قوت بگاڑ جو design formula میں استعمال ہوتی ہے اسے SMYS کہتے ہیں اور یہ مخصوص تصریحات میں بیان کیا جاتا ہے: ایک ایسے پائپ کے لئے جس کی خاصیت مذکور نہیں ہوتی یا جس کی خاصیت یا tensile properties معلوم نہیں ہوتیں، اس کے لئے design formula میں استعمال ہونے والی قوت بگاڑ مندرجہ ذیل میں سے ایک ہو سکتی ہے :

(a) اگر پائپ کی tensile test ہو گئی ہو تو مندرجہ ذیل عمل ہو گا

* اوسط قوت بگاڑ کا 80 نیصد tensile test کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے

* کم سے کم قوت بگاڑ tensile test کے ذریعے معلوم کی جاتی ہے

(b) اگر پائپ کی tensile test نہیں ہوتی تو 24,000 پی ایس آئی استعمال کریں

: 1.4 برائے نام دیوار کی موٹائی

(a) اگر فولادی پائپ کے لئے براۓ نام دیوار کی موٹائی معلوم نہ ہو تو اسے پائپ کے نکلڑے کے ایک سرے پر ایک چوتھائی حصے یعنی points پر موٹائی ماپ کر معلوم کی جاسکتی ہے

(b) اگر پائپ ایک ہی درجے، جنم اور موٹائی کا ہو اور اس کی او سط 10 لمبائیوں سے زیادہ لمبائی ہو توہر ایک لمبائی کا صرف 10 فیصد مابین، لیکن 10 لمبائیوں سے کم نہ ہو۔ لمبائیوں کی وہ موٹائی جسے مانانہ گیا ہو، کی تصدیق پیمائش کے ذریعے معلوم ہونے والی کم سے کم موٹائی ایک guage کے ذریعے معلوم کرنی چاہئے۔ design formula میں استعمال ہونے والی براۓ نام دیوار کی موٹائی وہ اگلی دیوار کی موٹائی ہے جو تجارتی پیمانے کی خصوصیات specifications میں پائی جاتی ہے اور یہ تمام پیمائشوں کے او سط سے کم ہوتی ہے۔ تاہم استعمال ہونے والی براۓ نام دیوار کی موٹائی 1.14 مرتبہ سے زیادہ نہ ہو، 20 انچ (580 ملی میٹر) کے پائپ کے بیرونی قطر کی چھوٹی پیمائش ہے، نہ ہی 20 انچ (580 ملی میٹر) یا اس سے زیادہ کے بیرونی قطر کے پائپ کی چھوٹی سی چھوٹی پیمائش 1.11 مرتبہ سے زیادہ ہو۔

1.5: نمونہ عصر (F)

نمونہ Design factor جدول 1.3 میں دیے گئے وہ قوی درجوں پر منحصر ہے۔ Design Factor کے لئے پہلے جدول 5.3 سے وہ قوی درجہ معلوم کریں اور پھر جدول 1.4 سے Design factor پڑھیں۔

1.6: طول ملاپی عصر (E)

طول ملاپی عصر یا longitudinal joint factor ڈیزائن فارمولہ میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی پیمائش جدول 1.1 کے تحت کی جاتی ہے۔

1.7: درجہ حرارت کو گھٹانے والا عصر Temperature Derating Factor

درجہ حرارت گھٹانے والا عصر T پائپ لائن کے زیادہ کارگر درجہ حرارت پر منحصر ہوتا ہے۔ جدول 1.5 ملاحظہ کریں

1.8: والوز (Valves)

(a) اور پلاسٹک والوز کے سوا، ہر ایک والو AP16D یا ہم تدریکی کم سے کم ضروریات پر پورا اترنا چاہئے۔ ایک والوان کارگر حالتوں میں استعمال نہیں بھی کیا جاسکتا جو ان ضروریات میں موجود قابل عمل دباؤ اور درجہ حرارت ratings سے بڑھ جائیں۔

(b) ہر ایک والو اس قابل ہونا چاہئے کہ وہ متوقع کارگر شرائط پر پورا اتر سکے۔

(c) چکدار لوبہ سے بنائے گئے دباؤ کے حامل اجزاء والوں کو مکپر ییر سٹیشنز کے گیس پائپ اجزاء میں استعمال نہ کیا جائے۔

1.9: پہیے کی بائڑ اور بائڑ لوازمات Flanges and Flange Accessories

- (a) پہیے کی بائڑ اور بائڑ لوازمات ANS1B16.5, MSS SP-44 کم سے کم ضروریات پر پورا ترنا چاہئے۔
- (b) اس قبل ہونی چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ وہ دباؤ جس پر پائپ لائے کو چالو کیا جانا ہے، سہار سکے اور کسی بھی درجہ حرارت پر طبعی اور کیمیائی خواص برقرار رکھ سکے۔
- (c) پائپ میں بائڑ ملپ پر ہر بائڑ ASME B16.1 کے ساتھ جہت، برمکاری، رخ اور gasket cast iron مطابقت کا حامل ہونی چاہئے اور پائپ، والویا فٹنگ کے ساتھ مربوط پیوست ہونا چاہئے۔

1.10: معیاری متعلقہ اشیاء Standard Fittings

- (a) دھاگوں کی fittings کی کم از کم دھاتی موٹائی اس حصے میں دیے گئے قابل اطلاق یا ہم قدر معیارات میں مختص دباؤ اور درجہ حرارت سے کم نہیں ہونے چاہئیں۔
- (b) ہر ایک steel butt-welding فٹنگ کے لئے لازم ہے کہ اس کا دباؤ اور درجہ حرارت کی ratings اسی یا ہم قدر مواد کے پائپ کے تناظر stress پر منی ہو۔ کسی متعلقہ fitting کی اصل پھاڑ مختلف قوت کم از کم نامزد مواد کے پائپ کی معلوم پھاڑ مختلف قوت اور دیوار کی موٹائی کے مساوی ہونی چاہئے، جسے نمونے کے ذریعے معلوم کیا گیا ہو اور اسے پائپ لائے کے مطلوبہ دباؤ پر آزمایا گیا ہو۔

1.11: Welded Branch Connectins

Welded Branch Connection ایک تنہا جوڑ کی شکل میں پائپ کے ساتھ بنایا جاتا ہے، یا سلسلہ وار جوڑوں میں بطور سرا یا کشیر جہتی manifold کی طور پر بنایا جاتا ہے اور اسے یوں ترتیب دیا جانا چاہئے کہ پائپ لائے کا نظام کی قوت کم نہ پڑے۔ اس عمل میں بقیہ پائپ دیوار میں پائپ کے سوراخ یا سرا header کی وجہ سے opening branch کے مقام پڑنے والے دباؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والی شدید thermal stresses اور کسی حرارتی stresses کی وجہ سے بیرونی بار، وزن اور ارتعاش کا خیال بھی رکھا جانا چاہئے۔

1.12: Extruded Outlets

ہر ایک extruded outlet متومع خدمتگاری حالات کے لئے موزوں ہونے چاہئیں اور یہ پائپ اور اس دیگر متعلقہ اشیاء جن کے ساتھ یہ پائپ منسلک ہے کی design strength کے مساوی ہونی چاہئے۔

1.13: چک Flexibility

ہر پائپ لائن و افریپ کے ساتھ design کی جانی چاہئے تاکہ حرارتی thermal پھیلاؤ یا سکڑاً اور پائپ میں بہت زیادہ تناو stress یا جوڑوں پر غیر معمولی وزن پڑنے سے یا آلہ کے جوڑ والے مقامات، یا ملاپ اور رہنمای مقامات پر غیر مطلوبہ قوتیں یا حرکتیں پیدا ہونے سے روکا جائے۔

1.14: سہارے اور کھونٹے Support and Anchors

(a): ہر ایک پائپ لائن یا اس سے منسلکہ آلہ کے سہارے یا کھونٹے ہونے چاہیں تاکہ :

- * ملائے گئے آئے پر پڑنے والی بے جانتا strain کو روکا جاسکے

- * پائپ میں موڑ یا offset کی موجودگی سے پیدا ہونے والی طولی قوتوں کی مزاحمت کرنا

- * بہت زیادہ ارتعاش کو روکنا یا کم کرنا

(b) ہر کھلی پڑی پائپ لائن کے لئے اتنے سہارے یا کھونٹے ہونے چاہئے کہ پائپ کے کھلے پڑے جوڑوں کو اندر ہونی دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی maximum end force اور درجہ حرارت کے پھیلاؤ اور سکڑاً یا پائپ کے وزن اور اس کے مواد کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اضافی قوتوں سے محفوظ رکھا جاسکے۔

(c) سطح زمین پر پڑی پائپ لائن کا ہر سہارا یا کھونٹا پائیدار، آگ نہ پکڑنے والے مادے سے بنایا جائے اور اسے مندرجہ ذیل طریقے سے ترتیب دیا اور نصب کیا جائے :

- * سہاروں اور کھونٹوں کے درمیان پائپ لائن کے آزادانہ پھیلاؤ اور سکڑاً کو نہ روکا جائے۔

- * مرمتی کام اور دیکھ بھال کا بندوبست ہونا چاہئے۔

- * پائپ لائن کی حرکت سہارے یا کھونٹے کے لئے استعمال ہونے والی شے پر اثر انداز نہیں ہونی چاہئے۔

(d) کسی ننگی پائپ لائن کے لئے ہر سہارا جو 50 فیصد یا اس سے زیادہ SMYS کے تناو سطح پر کام کرتی ہو ضروری ہے کہ وہ مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھے :

- * بناؤں سہارے کو بر اہ راست پائپ کے ساتھ نہو یلڈ کیا جائے۔

- * سہارا کسی ایسی چیز کا مہیا کیا جائے جو پورے پائپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہو۔

- * اگر پائپ کو گھیرنے والے سہارے کو یہ یلڈ کیا جائے تو یہ یہ یلڈ مسلسل ہونا چاہئے اور پوری گولائی میں ہونا چاہئے۔

(e) ہر زیر زمین پائپ لائن جو نسبتاً کسی غیر لپکدار unyielding لائن یا دیگر تنصیب شدہ چیز سے جڑی ہو، میں اتنی چک ہونی چاہئے کہ حرکت کو ممکن بنائے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا کھونٹا ہونا چاہئے جو پائپ لائن کی حرکت کو محدود کر دے۔

(f) ہر زیر زمین پائپ لائن جسے نئی شاخوں سے جوڑا جانا ہے، عرضی اور طولی حرکت کو روکنے کے لئے یک سرا header اور شاخ دنوں کے لئے مضبوط بنیاد فراہم کی جائے۔

1.15 ترسیلی لائن والوں

(a) سمندر میں موجود نکٹرے کے علاوہ ہر ترسیلی لائن sectionalizing block والوں طرح رکھیں جائیں:

* درجہ 4 کے مقام میں، ہر پانچ میل

* درجہ 3 میں، ہر دس میل

* درجہ 2 میں، ہر 15 میل

* درجہ 1 میں، ہر 20 میل

(b) ترسیلی لائن کے ہر ایک sectionalizing block والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مندرجہ ذیل چیزوں پر پورا اترے:

(c) والوں اور والوں کو کھولنے اور بند کرنے والے آلے تک ہر وقت رسائی ممکن ہونی چاہئے اور اسے چھیڑ چھاڑیا نقصان سے بچایا

جائے

(d) والوں کو یوں سہارا دیا جائے کہ وہ بیٹھنے جائے یا پائپ جس کے ساتھ یہ والوں سلک ہے کو حرکت سے باز رکھا جائے

1.16 دباؤ پر قابو پانا (Pressure Control)

عام حالات میں ریگولیشن سٹیشن regulating station کے آوٹ لایٹ یا کسٹر مرودس ریگولیٹر پر دباؤ مندرجہ ذیل حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے:

سیلز میٹر سٹیشن 300 Psig (سپلائی لائن زیادہ سے زیادہ دباؤ)

1.17 سہولت دباؤ کا نقشہ اور تحدیدی آلات Design of Pressure and Limiting Devices

دباؤ پابندی / نظام ہاسہولت کی تنصیب ہونی چاہئے جہاں کسی بھی ماغنڈ سے فراہمی یہ ممکن بناتی ہے کہ وہ پائپ خول پر زیادہ سے زیادہ کارگردانیاں سکے۔ اس طرح کا دباؤ قابو کرنے والا نظم یوں رکھا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کارگردانی پر یا اس سے نیچے کام کرے۔ Rupture discs کے علاوہ ہر ایک سہولت دباؤ یا دباؤ کو کم کرنے والا آلہ مندرجہ ذیل خواص کا حامل ہونا چاہئے:

(a) یہ ایسے مواد سے بنایا جائے کہ زنگ لگنے سے آلے کی کارکردگی متاثر نہ ہو۔

(b) بنائے گئے والوں اور والوں نشستیں اس طرح نہ چکپے کہ اس سے آلہ کام کرنا چھوڑ دے۔

(c) آلہ کو اس طرح بنایا اور نصب کیا جائے کہ یہ تیزی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے اور یہ بتادے کہ والو آزاد ہے، اسے یہ معلوم کرنے کیلئے پر کھا جاسکتا ہے کہ کتنے دباؤ پر یہ کام کرتا ہے اور جب یہ بند حالت میں ہو تو بھی آزمایا جاسکتا ہے کہ رساؤ تو نہیں ہو رہا۔

(d) اس کا آگ نہ پکڑنے والے مادے سے سہارا بنایا جانا چاہئے۔

(e) آلے کے نکاسی کے سوراخ، وزن یا خارجی port یوں بنائے جائیں تاکہ پانی یا بر夫 جمع ہونے کو روکے جہاں گیس بغیر کسی رکاوٹ کے باہم میں خارج کی جاسکے۔

(f) یہ آلہ اس طرح بنایا اور نصب کیا جائے کہ سوراخوں کا جم، پاپ اور نظام کے درمیان موجود متعلقہ اشیاء fittings کو محفوظ بنایا جائے اور دباؤ کم کرنے والا آلہ اور وزن لائن کا جم اتنے موزوں ہوں کہ والو کے بختے کو روک سکیں اور امدادی صلاحیت relief capability کے نقصان کو بچایا جائے۔

(g) سوائے اس والو کے جو دباؤ کے مآخذ کے زیر تحفظ نظام کو اس سے جدا کرے گا، اس طرح بنایا جائے کہ وہ کسی بھی stop valve کو غیر منظور شدہ کام کرنے سے روک دے جو پریشر ریلیف والو یا دباؤ کو محدود کرنے والے آلے کو ناکارہ بنادے گا۔

(h) جہاں مناسب ہو، اسے بارش ڈھکن کے ساتھ محفوظ بنایا جائے تاکہ بارش کا پانی اندر نہ جاسکے۔

1.18 دباؤ سہولت کا اور تحدیدی مقامات کے لئے درکار گنجائش (Required Capacity of Pressure and Limiting Stations)

ہر دباؤ سہولت کا رقم مقام یا دباؤ تحدیدی مقام یا ان مقامات کا گروہ جو پاپ لائن کی حفاظت کے لئے نصب کیے گئے ہیں، وافر گنجائش کے حامل ہونے چاہیں اور مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کو یقینی بنانے کے لئے کام میں لائے جائیں:

(a) دباؤ کسی مسلکہ اور مناسب طور پر لگائے گئے گیس کو استعمال میں لانے والے آلے کے کام کو غیر محفوظہ بنائے

(b) دباؤ کو قابو میں لانے والے نظام میں خرابی یا دیگر وجہات piping کے زیادہ سے زیادہ کار گرد دباؤ کی صورت میں نکل سکتا ہے یہ دباؤ 10 فیصد یا 5 psig (35kPa) جو بھی زیادہ ہو سے کسی صورت تجاوز نہ کرے

1.19 اوزار، کنٹرول، نمونہ پاپ اور اجزاء

(a) اس حصہ section کا اوزار کے نقش، کنٹرول اور نمونہ پاپ اور اجزاء پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس کا اطلاق دائی طور پر بند پڑے نظاموں پر نہیں ہوتا، جیسا کہ درجہ حرارت پر رد عمل دکھانے والے مائع سے بھرے آلات۔

(b) پائپ اور اجزاء میں استعمال ہونے والا تمام سامان اس طرح بنایا جائے کہ یہ سروس کی خاص حالتوں اور مندرجہ ذیل پر پورا اترے :

* ہر ٹیک آف کنکشن اور اتصالی boss ، fitting اور adapter کسی مناسب چیز سے بنائے جائیں، وہ اس قابل ہوں کہ پائپ یا وہ آلمجس سے یہ پائپ جڑا ہے کا زیادہ سے زیادہ سروس پر لیشر اور درجہ حرارت برداشت کر سکیں، اور رانہیں یوں بنایا جائے کہ بغیر کسی خرابی یا تھکان کے تماڈ باؤ کو سہار سکیں۔

* ان takeoff lines کے سوا جنہیں دیگر والوں کے ذریعے دباؤ کے آخذوں سے جدا کیا جا سکتا ہے، ہر ایک takeoff line میں ممکنہ حد تک قریب ایک shutoff valve لگانا چاہئے۔ جہاں ضروری blowdown والوں کا گایا جائے ہو

<ul style="list-style-type: none"> • پائپ یا اجزاء جن میں سیال مادے شامل ہوتے ہیں، بھی گرم ہونے یا منجمد ہونے اور دوسرے ذرائع سے پہنچنے والے نقصان سے ہر قیمت پر حفاظت کرنی چاہیے۔
<ul style="list-style-type: none"> • پائپ یا اجزاء جن کے اندر سیال مادہ جمع ہو جائے، ان میں نالیاں یا ڈرپ ہونے چاہیں۔
<ul style="list-style-type: none"> • پائپ یا اجزاء، ٹھوس مادوں یا جمع شدہ مادوں سے بند ہو جائیں، انہیں صاف کرنے کے لیے موزوں کنکمیشن ہونے چاہیں۔
<ul style="list-style-type: none"> • پائپ، اجزاء اور سہارا دینے والی اشیاء کا انتظام اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ متوقع دباؤ کے تحت تحفظ فراہم کر سکیں۔
<ul style="list-style-type: none"> • پائپ کے مختلف حصوں میں U والوں کے درمیان ہر ایک جوڑ یا جڑی ہوئی چیزیں اس انداز میں تیار کرنی اور چاہیں جو متوقع دباؤ اور درجہ حرارت کی حالت کے لیے موزوں ہوں۔ سلیپ ٹائپ کے پہلینے والے جوڑوں کو ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ خود پائپ کے اندر لچک فراہم کر کے پھیلاو کی گنجائش رکھنی چاہیے۔
<ul style="list-style-type: none"> • ہر ایک کنٹرول لائن کو نقصان کے متوقع اسباب سے تحفظ دینا چاہیے اور اس کا خاکہ اس طرح تیار کرنا چاہیے اور اس کی تنصیب ایسے کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی کنٹرول لائن کو نقصان پہنچانے اور ریگولیٹر [کنٹرول کرنے والا آلہ] اور ضرورت سے زائد دباؤ سے بچانے والے ڈیواس کو ناکارہ ہو جانے سے بچایا جاسکے۔

تہہ خانے	•	
ساختی نقشہ بندی کی ضروریات:	1.20	
(a) ہر ایک زیر زمین میں تہہ خانہ یا والوز کے لیے گڑھا، دباؤ سے نجات دلانے والا، دباؤ کو کم کرنے والا یاد باؤ کو منضبط کرنے والے سٹیشن، ایسے ہونے چاہیں جو بھاری وزن کو برداشت کر سکیں جو اس پر ڈالا جاسکتا ہے، اور نصب شدہ آلات کی حفاظت کر سکیں۔		
(b) کام کرنے کے لیے کافی کھلی جگہ ہونی چاہیے تاکہ وہ تمام آلات جو تہہ خانوں یا گڑھوں میں در کار ہیں ان کو مناسب طریقے سے نصب کیا جاسکے، چلا یا جا سکے اور قائم و دائم رکھا جاسکے۔		
(c) ہر ایک پائپ کی داخل ہونے کی جگہ، یا ایک ریگولیٹر، تہہ خانے یا گڑھے کے اندر جنم این پی ایس 10، اور کم جنم کی فولاد کی بنی ہوئی ہونی چاہیے سوائے پائپ ڈالنے کا کنٹرول اور جنم [موٹائی] کا نظام بے داغ فولاد ہونا چاہیے جہاں پائپ تہہ خانے یا گڑھ میں سے پھیلتا ہے۔ گیسوں یا سیال مادوں کا کھلی جگہ میں سے گزرنے اور پائپ میں بہت زیادہ دباؤ رکنے کا لازمی اہتمام کرنا چاہیے۔		
رسائی:	1.21	
ہر ایک تہہ خانہ ایک ایسی جگہ واقع ہونا چاہیے جہاں تک رسائی آسان ہو اور جہاں تک قبل عمل ہو، درج ذیل سے دور ہو:		
(a) جہاں گلیاں / بازار ایک دوسرے سے متین ہوں، اور ایسے مقامات جہاں ٹریفک بہت بھاری یا گھنی ہو۔		
(b) ایسے مقامات جو کم سے کم اونچائی پر ہوں، نیچی علاقوں میں یا ایسی جگہوں پر جہاں رسائی کی حد دریاوں کی سطح کی گذرگاہوں میں ہو گی۔		
(c) پانی، بجلی، بھاپ یا دوسروی سہولتیں۔		
مکمل بند کرنا، کھلارکھنا اور ہوادر بنانا: (Sealing, Venting and Ventilation)	1.22	
ہر ایک زیر زمین میں تہہ خانہ یا اوپر سے بند گڑھا، جس میں ایک دباؤ منضبط کرنے یا کم کرنے کا سٹیشن واقع ہو، یا ایک دباؤ محدود کرنے یا نجات دلانے کا سٹیشن موجود ہو، اسے مکمل طور پر بند کرنا چاہیے۔ کھلارکھنا یا ہوادر بنا ناچاہیے جیسا کہ درج ذیل میں بیان کیا گیا ہے:		

		جب اندر وی گنجائش 200 کیوبک میٹر ز سے تجاوز کرے۔	(a)	
	•	تہہ خانہ یا گڑھے کو دو ٹیو بیں ہونی چاہیں، ہر ایک کم سے کم این پی ایس 4 پائپ جیسا ہو اداری عمل کا حامل ہو۔		
	•	ہو اداری اس قدر ہونی چاہیے جس سے تہہ خانہ یا گڑھے میں آتش گیر ماحول بننے کے عمل کو کم سے کم کیا جاسکے۔		
	•	ٹیو بیں اپنی سطح سے زیادہ بلند ہونی چاہیں جو گیس اور ہوا کے آمیزہ کو منتشر کر سکے اور اسے خارج کیا جا سکے۔ مجوزہ بلندی 8 فٹ [2 میٹر] سطح کی ہونی چاہیے۔		
	(b)	جب اندر وی گنجائش 75 کیوبک فٹ [201 کیوبک میٹر] سے زیادہ ہو لیکن 200 کیوبک فٹ [6 کیوبک میٹر] سے کم ہو تو:		
	•	اگر تہہ خانہ یا گڑھا مکمل بند ہے، ہر ایک کھلی جگہ پر ایک مضبوط پیوسٹ ڈھلن بغیر کھلے سوراخوں کے ہونا چاہیے جس میں سے ایک دھماکہ خیز آمیزہ آگ پکڑے اور ڈھلن کو دور کرنے سے پہلے اندر وی ماحول کی جانچ پڑتاں کرنے کے لیے ذرا لمحہ لازمی ہونے چاہیں۔		
	•	اگر تہہ خانہ یا گڑھا میں کھلی ہوئی جگہ ہے تو آگ پکڑنے کے بیرونی ذرا لمحہ کو تہہ خانہ کے ماحول تک پہنچ سے روکنے کے لیے کوئی طریقہ ضرور ہونا چاہیے۔		
	1.23	نکای آب اور پانی کی سراہیت کو روکنا:		
	(a)	ہر تہہ خانہ کا خاکہ اس طرح تیار کرنا چاہیے جس سے پانی کے سراہیت کرنے کے عمل کو کم سے کم کیا جائے۔		
	(b)	ایک تہہ خانہ جس کے اندر گیس پائپ کا نظام موجود ہے، اسے زیر زمین کسی دوسری تغیری کے ساتھ ایک گندی نالی کے کنکشن کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے۔		
	(c)	تہہ خانہ میں بچلی کے آلات کی یو ایس نیشنل الیکٹریکل کوڈ اے ای ایس آئی / این ایف پی اے 70 کے کلاس 1، گروپ ڈی کے موزوں تقاضوں سے مطابقت ہونی چاہیے۔		
[حوالہ: یو ایس ڈیپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن۔ 191-192]				

جدول 1.1

فولادی پاپ کے لیے طولی مشترکہ عامل [ای]

طولی مشترکہ عامل [ای]	پاپ تیار کرنے کی درجہ بندی	اقسام
1-00	بغیر درز	اے ایس ٹی ایم۔ اے 53
1-00	الیکٹرک ریز سسٹنس ویلڈڈ	
0-60	فرنس بٹ، ویلڈڈ	
1-00	بغیر درز	اے ایس ٹی ایم۔ اے 106
1-00	بغیر درز	اے ایس ٹی ایم۔ اے 333
1-00	الیکٹرک ریز سسٹنس ویلڈڈ	
0-60	ڈبل سب مر جڈ ویلڈڈ	اے ایس ٹی ایم۔ اے 381
0-8	الیکٹرک فیوژن۔ ویلڈڈ	اے ایس ٹی ایم۔ اے 671
0-8	الیکٹرک فیوژن۔ ویلڈڈ	اے ایس ٹی ایم۔ اے 672
1-00	الیکٹرک فیوژن ویلڈڈ	اے ایس ٹی ایم۔ اے 691
1-00	بغیر درز	اے پی آئی 5 ایل
1-00	الیکٹرک ریز سسٹنس ویلڈڈ	
1-00	الیکٹرک فلیش ویلڈڈ	
1-00	سب مر جڈ آرک ویلڈڈ	
0-60	فرنس بٹ ویلڈڈ	
0-80	این پی ایس 4 پاپ	دوسرے
0-60	این پی ایس 4 پاپ اور چھوٹے	دوسرے

جدول 1.2

گیس پاپ لائز سسٹم کے لیے فولادی کیریئر پاپ کی کم سے کم اور تھوڑی دیوار کی موٹائی

گذارنے والا پاپ	سادہ سرے والا پاپ
تمام اقسام	مقام قسم 4,3

گذارنے والا پائپ		سادہ سرے والا پائپ		
تمام اقسام	مقام قسم 4,3	مقام قسم 2	مقام قسم 1	این پی ایس
.091	.091	.091	.091	3/8
.110	.083	.083	.083	½
.113	.083	.083	.083	¾
.133	.083	.083	.083	1
.140	.083	.083	.083	1¼
.145	.083	.083	.083	1½
.154	.083	.083	.083	2
.204	.083	.083	.083	2½
.216	.098	.098	.083	3
.224	.106	.106	.083	3½
.236	.106	.106	.083	4
	.125	.118	.083	5
	.154	.125	.083	6
	.173	.134	.125	8
	.188	.165	.154	10
	.204	.173	.173	12
	.219	.188	.188	14
	.250	.188	.188	16
	.250	.188	.188	18
	.250	.219	.219	22, 24, 26
	.281	.250	.219	28, 30
	.312	.250	.219	32, 34, 36
	.312	.250	.250	38-54 بشمل

نوت:

دھاگہ کی طرح پتلا کئے گئے پائپ کی دیوار نیشنل پائپ تھریڈ [این پی ٹی] کو استعمال کرتے ہوئے کم سے کم تھوڑی موٹائی ایسی ہو گی جیسا کہ جدول 1.2 میں پتلوے کئے گئے پائپ کے لیے دیا گیا ہے۔ لیکن سادہ سرے والے پائپ کے لیے جو تصریح کی گئی، کم نہیں ہو گی۔ جہاں این پی ٹی کے علاوہ دوسرے دھاگے استعمال کئے جائیں۔ آخری استعمال کردہ دھاگے کے تحت موٹائی [برائے نام جنم کی بنیاد پر] کم از کم 5-0 مرتبہ پائپ کی دیوار کی برائے نام موٹائی ہو گی۔ لیکن کسی صورت میں دیوار کی کم سے کم تھوڑی موٹائی اس سے کم نہیں ہو گی جس کی تصریح سادہ سرے والے پائپ میں کی گئی ہے۔

جدول 1.3

لوکیشن کلاس (محل و قوع) کی اقسام

لوکیشن کلاس 1: کوئی ایک میل طویل کا چوڑھائی میل چوڑا حصہ جس میں گیس پائپ درمیان میں واقع ہو، جس میں 10 یا چند ایک عمارت ہوں جو انسانی رہائش کے لیے مقصود ہوں، ایک کلاس 1 مقام کا مقصد ایسے علاقوں کو واضح کرنا ہے جیسا کہ اجڑاز میں، صحراء، پہاڑ، چراغاں، کاشتکاری کی زمین اور کم گنجان علاقے۔	(a)
لوکیشن کلاس 2: ایک لوکیشن کلاس 2 کوئی ایک میل کا چوڑھائی میل چوڑا حصہ جس کے درمیان میں پائپ موجود ہو جس میں 10 سے زیادہ لیکن 46 عمارت سے کم ہوں جو انسانی رہائش کے لیے مقصود ہوں، کے درمیان ثانوی ہو جیسا کہ شہروں اور قصبات کے اگر گرد معمولی علاقے، صنعتی علاقے، چھوٹے گھریادیہاتی جائیدادیں۔	(b)
لوکیشن کلاس 3: ایک لوکیشن کلاس 3 کوئی ایک میل کا چوڑھائی میل چوڑا حصہ جس کے درمیان میں پائپ موجود ہو جس میں 46 یا زیادہ عمارت ہوں جو انسانی رہائش کے لیے مقصود ہوں۔ ایک کلاس 3 مقام کا مقصد ایسے علاقوں کو ظاہر کرنا ہے جیسا کہ شہری مضافاتی رہائشی علاقے، شاپنگ سنٹر، رہائشی علاقے، صنعتی علاقے، اور دوسرے آباد علاقے جو کلاس 4 مقام کی ضروریات پر پورا نہیں اترتے۔	(c)

لوکیشن کلاس 4: (d)

لوکیشن کلاس 4 میں ایسے علاقے شامل ہیں جہاں کثیر المثلہ عمارت واقع ہوں۔ اور جہاں ٹریفک بہت بھاری یا گنجان ہو اور جہاں متعدد زیر زمین یو ٹیلیشیز ہو سکتی ہیں۔ کثیر المثلہ کا مطلب گراونڈ سے اوپر یا اس سے زیادہ منزلیں ہوں، بشمول پہلی یا گراونڈ منزل، تھہ خانوں کی گھرائی یا تھہ خانے کی منزلیں غیر اہم ہیں۔

جدول 1.4
ڈیزائن کا عامل [ایف]

مقام قسم کے لیے ڈیزائن کا عامل				ساز و سامان
4	3	2	1	
0.4	0.5	0.6	0.72	تمام پاپ لاکنیں بشمول سرو سر، ایسی سہولتوں کے اشتہنی کے ساتھ جن کو مندرجہ ذیل قطاروں میں بیان کیا گیا ہے۔
0.4	0.5	0.6	0.6	سرٹ کوں کے ساتھ تجاوزات، شاہراہوں اور ریلوے لائنوں، کھلی کر اسٹنگ
0.4	0.5	0.6	0.6	کھلی پانی کی ٹیکنیکیاں، یا پلوں کی کراسنگ
0.4	0.5	0.6	0.6	غلط طریقے سے جوڑی چیزیں [سٹیشن پاپ]
0.4	0.5	0.6	0.5	کمپریسٹیشن

ایک کمپریسٹیشن کے احاطہ کے اندر پاپ لگانے کا کام اے ایس ایم ای بی 3-31 پریشر پائپنگ کوڈ کے مطابق کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

جدول 1-5
درجہ حرارت کی شرح کم کرنے کا عامل [ٹی]

درجہ حرارت کی شرح کم کرنے کا عامل [ٹی]	گیس درج حرارت۔ زیادہ سے زیادہ
--	-------------------------------

1.0	250 F° (121 C°)
0.967	300 F° (149 C°)
0.933	350 F° (177 C°)
0.900	400 F° (204 C°)
0.867	450 F° (232 C°)

درمیانے درجہ حرارت کے لیے شامل کئے گئے اعداد و شمار

حوالہ: [یوائیس ڈیپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن۔ 192-191]

کپریس سٹیشن کا ذیل اائنس

کپریس عمارت کا محل و قوعہ:

آف شور پاپ لائن کے سوابڑے گیس کپریس سٹیشن کے لیے عمارت کو ملحق عمارت سے ایسے فاصلہ پر واقع ہوئی چاہیں، جو کمپنی کے کنشروں میں نہیں ہیں۔ تاکہ آگ کو قریبی عمارت سے کپریس عمارت تک پھیلنے کے خطرہ کو کم سے کم کیا جاسکے۔ آگ بھانے کے آلات اور مشینری کی آزادانہ نقل و حرکت میں مدد دینے کے لیے عمارت کے ارد گرد کافی کھلی جگہ فراہم کرنی چاہیے۔

تمام کپریس سٹیشن کی عمارت جن میں گیس کے پائپ بچانے کا نظام این پی ایس 2 سے بہت بڑے جنم میں یا ایسے گیس کو سنبھالنے والے ساز و سامان [سوائے گھریلو مقاصد کے لیے ساز و سامان] قائم ہے، اسے غیر آتش گیر یا کم محدود آتش گیری پر بنی مواد سے تعمیر کرنا چاہیے جس کی تشریح اے این ایس آئی / این ایف پی اے 220 میں کی گئی ہے۔

باہر نکلنے کے راستے:

بڑی کپریس عمارت کے ہر ایک کام والی منزل، تہہ خانوں، یا کوئی پیدل چلنے کا اوپنچار استہ یا پلیٹ فارم جو سطح زمین یا منزل کی سطح سے دس فٹ یا زیادہ اوپر ہو، کے لیے کم سے کم دو مخرج فراہم کئے جائیں گے۔ انفرادی انجن کے بلند کی راستے کے لیے باہر نکلنے کے دوراستے درکار نہیں ہوں گے۔ اس پر عمارت کے باہر نکلنے کے راستے بھی ہوئی سیڑھیاں، زینہ، وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ ایک کام والی منزل پر ایسی مقام سے مخرج تک زیادہ سے زیادہ فاصلہ 75 فٹ سے زیادہ نہیں

ہو گا۔ جس کی پیمائش درمیانی راستوں یا پیدل چلنے کے راستوں کی مرکزی لائن کے ساتھ کی جائے گی۔ باہر نکلنے کے راستے بغیر رکاوٹ والے دروازے ہوں گے اور اس طرح واقع ہوں گے تاکہ فرار ہونے کے لیے ایک آسان راستہ فراہم کیا جاسکے۔ اور مقام تحفظ تک ایک بغیر رکاوٹ والا راستہ مہیا کرے گا۔ دروازے کی بلیلاں اس قسم کی ہوں گی جن کو اندر کی طرف سے بغیر ایک چابی، بآسانی کھولا جاسکتا ہو۔ باہر کی دیوار میں لگے تمام جھولنے والے دروازوں کو باہر کی طرف جھولنا چاہیے، ان میں لوہے کے سامان سے جڑائی کی جائے گی۔

جنگلے دار علاتے: 1.27

کوئی جنگلا جو کپر یسٹیشن سے ہنگامی حالت میں سے افراد کے باہر نکلنے میں رکاوٹ ڈالتا ہو یا روکتا ہو، وہاں کم سے کم دو باہر نکلنے کے راستے فراہم کئے جائیں گے، یہ دروازے اس طرح واقع ہوں گے کہ اس سے فرار ہونے کے لیے ایک بآسان موقع فراہم کیا جاسکے۔ کوئی بھی ایسا دروازہ جو کسی کپر یسٹیشن عمرات سے 200 فٹ کے اندر واقع ہو وہ باہر کی طرف کھلے گا وہ غیر مغلل ہو گا۔ [یا اندر کی طرف سے چابی کے بغیر کھولا جاسکتا ہو] جب احاطہ کے اندر علاقہ مصروف ہو، تبادل کے طور پر، دوسری سہولتیں جو اسی طرح کا باہر نکلنے کا بآسان راستہ میں مدد دے، فراہم کرنی چاہیں۔

بجلی کی سہولتیں: 1.28

گیس ٹرانسیشن کپر یسٹیشنوں میں نصب بجلی کا سامان اور تاریں اے این ایس آئی / این ایف پی اے 70 کے تقاضوں سے مطابقت رکھیں گے۔ اس حد تک کہ تجارتی طور پر دستیاب سامان ایسا کرنے دے۔ خطرے والے مقامات میں بجلی کی تنصیبات، جس کی تشریح اے این ایس آئی / این ایف پی اے 70 میں کی گئی ہے، اور جو کپر یسٹیشن میں ہنگامی حالت سے بندش کے دوران عمل کرتی رہیں، ان کا ذیزائن کلاس 1، ڈویژن 1 کے تقاضوں کے لیے اے این ایس آئی / این ایف پی اے 70 کے مطابق ہو گا۔

ہواداری: 1.29

ہر ایک کپر یسٹیشن کی عمارت میں ہواداری کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ ملازمین کروں میں گندے پانی کی حوضیاں، بالا خانوں، گڑھوں اور دوسری بند جگہوں میں گیس بھرنے سے کسی خطرے سے دوچار نہ ہو جائیں۔

سیال مادوں کا اخراج: 1.30

(a) جہاں گیس کے اندر بڑھے ہوئے بخارات متوقع دباو اور درجہ حرارت کی حالت سے سیال مادے کی شکل اختیار کریں تو

<p>کمپریسر کو ان سیال مادوں کے ظاہر ہونے سے بچانا چاہیے جو نقصان کر سکتے ہیں۔</p>	<p>ہر ایک سیال مادہ کو الگ کرنے والی مشین جو جمع شدہ سیال مادوں کو ہٹانے کے لیے استعمال کی جائے گی، اس میں درج ذیل خصوصیات ہوں چاہیں:</p>	<p>ان سیال مادوں کو دور کرنے کے لیے دستی طریقہ سے قابل عمل ذریعہ</p>
<p>جب سیال مادے کمپریسر کے اندر داخل ہو جائیں، سٹیشن میں سیال مادہ دور کرنے کا خود کار نظام ہونا چاہیے،</p>	<p>کمپریسر کو بند کرنے کا خود کار طریقہ، یا سیال مادہ کی اوپنی سٹھ کے بارے میں انتباہی نظام ہونا چاہیے۔</p>	<ul style="list-style-type: none"> • •
<p>اس مشین کو اے ایس ایم آئی بولٹر اینڈ پریشر و پیلس VIII کے مطابق تیار کرنا چاہیے۔ سوائے اس کہ سیال کوڈ کی شق مادہ الگ کرنے والی مشین جسے اندر ورنی ویلڈنگ کے بغیر پائپ اور دوسرا جڑی چیزوں سے تعمیر کیا جائے، اسے 4-0 یا کم کے ڈیزائن فیلٹر کے ساتھ تیار کرنا چاہیے۔</p>		<ul style="list-style-type: none"> • • •
<p>ایم جنسی شٹ ڈاؤن: (Emergency Shut Down) 1.31</p>	<p>ہر ایک کمپریسر سٹیشن میں سوائے توجہ سے عاری فیلڈ کمپریسر سٹیشنز جو 1000 ہارس پاور [746 کلووات] یا کم طاقت کا ہو، ایک ایم جنسی شٹ ڈاؤن سسٹم ہونا چاہیے جو درج ذیل ضرورت کو پورا کرتا ہو:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • •
<p>اسے گیس سٹیشن سے باہر نکلنے کا راستہ اور سٹیشن کے پائپ بچانے کے نظام کو گرنے سے روکنا چاہیے۔</p>	<p>اسے گرے ہوئے پائپ کے نظام سے گیس ایسے مقام پر خارج کرنی چاہیے جہاں گیس کوئی خطرہ پیدا نہیں کرے گی۔</p>	<ul style="list-style-type: none"> • •
<p>اسے گیس کمپریسنگ آلات، گیس کو لگی آگ، اور گیس گرنے کے قرب و جوار میں واقع بھلی کی تنصیبات اور کمپریسر عمارت کو روکنے کے لیے ذرائع فراہم کرنے چاہیں، سوائے اس کے کمپریسر عمارت:</p>	<p>بھلی کے سر کٹس جو ایم جنسی بھلی مہیا کرتے ہیں، اور کمپریسر عمارت کو خالی کرانے میں سٹیشن کے اہل کاروں کی معاونت کرتے ہیں اور گیس گرنے کے قرب و جوار میں علاقہ کو تووانائی عطا کرتے ہیں۔</p>	<ul style="list-style-type: none"> • •
<p>بھلی کے سر کٹس جو آلات اور سامان کو نقصان سے حفاظت کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں، ان کو تووانائی دیتے رہنا چاہیے۔</p>	<p>یہ کم سے کم دو مقامات سے قابل عمل ہونے چاہیں، اور ہر ایک مقام کی درج ذیل کی طرح ہونا چاہیے:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • •
<p>سٹیشن کے گیس ایریا سے باہر</p>		<ul style="list-style-type: none"> • •

بہر نکلنے کے لیے دروازوں کے نزدیک، اگر سٹیشن میں جنگل اگا ہو اسے یا جنگلانہ ہونے کی صورت میں باہر نکلنے کے لیے ہنگامی راستوں کے نزدیک۔

0 سٹیشن کی حدود سے 500 فٹ [153 میٹر] سے زیادہ نہیں۔

(b) اگر ایک کمپریسر سٹیشن ایک تقسیم کار نظام کو براہ راست گیس مہیا کرتا ہے جبکہ گیس کا کوئی دوسرا کافی ذریعہ دستیاب نہیں ہے۔ ایک جنسی شٹ ڈاؤن سسٹم کا ڈیزائن اس طرح تیار کرنا چاہیے تاکہ یہ غلط وقت پر کام نہیں کرے گا تاکہ تقسیم کار نظام پر غیر ارادی طور پر معطلی کا باعث نہ بنے۔

(c) ایک پلیٹ فارم جو آف شور یا اندر ورن ملک قابل جہاز رانی دریاوں میں واقع ہو، تو ایک جنسی شٹ ڈاؤن نظام کا ڈیزائن اس طرح تیار اور نصب کرنا چاہیے کہ یہ خود کار طریقے سے مندرجہ ذیل کسی بھی واقعہ کے ذریعہ کام چلا سکے:

• نظر انداز کمپریسر سٹیشن کی صورت میں؛

• جب گیس کا دباؤ زیادہ سے زیادہ جائز آپریٹنگ پریشر بیچ 15 فیصد کے برابر ہو جائے۔

• جب پلیٹ فارم پر قابو سے باہر آگ واقع ہو جائے

• اس صورت میں کہ کمپریسر سٹیشن ایک عمارت کے اندر ہو تو:

• جب عمارت میں قابو سے باہر آگ واقع ہو جائے

• جب گیس کا ارتکازہ ہوا میں 50 فیصد ایل ایل یا زیادہ ہو جائے جس میں آگ پکڑنے کا ایک ذریعہ موجود ہے۔

1.32: دباؤ محدود کرنے کے ڈیواس:

(a) ہر ایک کمپریسر سٹیشن دباؤ سے نجات یا دسرے موزوں کافی گنجائش اور حساسیت کے حامل ڈیواس ہونے چاہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ سٹیشن کے پائپ بچھانے کا نظام اور آلات کا زیادہ سے زیادہ جائز آپریٹنگ دباؤ 10 فیصد سے زائد تجاوز نہ کرے۔

(b) ہر ایک روزن کی لائے کو جو ایک کمپریسر سٹیشن کے دباؤ سے بچانے والے والوں میں سے گیس خارج کرتا ہے۔ ایک مقام تک بڑھانا چاہیے جہاں گیس کا اخراج بغیر کسی خطرہ کے ہو۔

1.33: فاضل حفاظتی سامان:

(a) ہر ایک کمپریسر سٹیشن میں آگ سے بچاوے کے مناسب سہولتیں ہونی چاہیں اگر آگ کے پچ ان سہولتوں کا ایک

	حصہ ہیں، ان کو چلانے ایک جنی شٹ ڈاؤن سسٹم سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔
(b)	ہر ایک کپریسٹ سٹیشن پر ائم مور کا الیکٹریکل انڈکشن یا سکرونس موزٹر کے علاوہ ایک خود کار ڈیواںس ہونا چاہیے جو یونٹ کو اس سے پہلے کہ یا تو پر ائم مور یا چلانے گئے یونٹ کی رفتار زیادہ سے زیادہ محفوظ رفتار سے تجاوز کر جائے، کو یونٹ کو بند کرنے کے لیے۔
(c)	ایک کپریسٹ سٹیشن میں ہر ایک کپریسٹ یونٹ میں شٹ ڈاؤن یا الارم ڈیواںس ہونا چاہیے جو یونٹ کے ناکافی ٹھنڈا ہونے یا مشین تیل ڈالنے کی صورت میں اپریٹ کرے۔
(d)	ہر ایک کپریسٹ سٹیشن گیس انجن جو پریشر گیس کو تحریک کے ساتھ اپریٹ کرے سامان سے لیس ہونا چاہیے تاکہ انجن کی بندش خود کار طریقے سے تیل اور انجن کے تقسیم کا روزانہ بند ہو جائیں۔
(e)	ایک کپریسٹ سٹیشن میں ایک گیس انجن کے لیے ہر ایک (مفلر) (آواز بند کرنے والا آل) میں ہر حصہ کی سکریں میں روزانہ کا سوراخ ہونا چاہیے تاکہ گیس کو مفلر میں پھنسنے سے روکا جائے۔

2: تعمیرات

2.1	تصریحات اور معیارات کی تعییں:
	ہر ایک پائپ لائن کو جامع تحریری تصریحات یا معیارات کے مطابق تعمیر کرنا چاہیے جو اس دستاویز کے موافق ہوں۔
2.2	معائنه:
	پائپ لائنوں اور متعلقہ لوازمات کے لیے تعمیرات کا معائنه کے انتظامات کافی ہونے چاہیں تاکہ وہ اس معیار کے تحت مواد، تعمیراتی کام، ویلڈنگ، پروزوں کو جوڑنا، ٹیسٹ کرنے کی ضروریات کی تعمیل کو یقینی بنایا جاسکے۔
2.3	انسپکٹر کی قابلیت:
	معائنه کرنے والے اہل کار تربیت اور تجربہ کی قابلیت کے حامل ہوں گے، ایسے اہل کاروں کو معائنه کرنے کے لیے درج ذیل خدمات سرانجام دینے کے اہل ہوں گے:
	<ul style="list-style-type: none"> • کسی دوسرے کی زمین سے گزرنے کا حق اور درجہ بندی کھدائی کرنا • تیاری کرنا اور پائپ کی سطح کا معائنه کرنا • ویلڈنگ

کوٹ کرنا	•
ملانا اور نیچے کرنا	•
بک فلنگ، مپیکشن اور صاف کرنا	•
دباو کو ٹیسٹ کرنا	•
سہولتوں کی ٹیسٹنگ اور معائنه کے لیے خصوصی خدمات جیسا کہ سٹیشن کی تعمیر، دریا کو پار کرنا، بھلی کی تنصیبات، ریڈیو گرافی، توڑ پھوڑ کا نظر و ل، وغیرہ جیسا بھی درکار ہو۔	•

حوالہ: [اے ایں ایم ای-بی - 31.8 - 99]

راستہ کا حق:	2.4
پائپ کے راستہ کا انتخاب اس طرح کرنا چاہیے کہ مستقبل کی صنعتی یا شہری ترقی، کسی کی زمین سے گزرنے کی یالائیں کے راستہ کی خلاف ورزی اور ماحولیاتی اعتبار سے حساس یا آثار قدیم اور تاریخی مقامات سے خطرات کے امکان کو کم کیا جاسکے۔	
تعمیراتی کام کی ضروریات:	2.5
مقیم افراد کو تکلیف کم سے کم کیا جائے اور عوام کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ دھماکہ کرنے کا تمام کام نافذ اعلیٰ ضوابط کے مطابق ہو گا اور اسے قابل اور مستند اہل کار سرانجام دیں گے۔ اسے اس طرح سرانجام دیا جائے گا کہ عوام انساں، مویشیوں، جنگلی جانوروں، عمارت، ٹیلی فون، ٹیلی گراف، پاور لائنز، زیر زمین تعمیرات جو دھماکہ کی جگہ کے قرب و جوار میں واقع کوئی جائیداد کو مناسب تحفظ مہیا کیا جاسکے۔	
سرے، جمانا، اور نشان لگانا:	2.6
رُوت کا سروے کیا جائے گا اور اس پر نشان لگایا جائے گا اور ایسے جمانے اور نشان لگانے کا کام تعمیر کے	

<p>دوران کیا جائے گا۔ پائپ لائن کو سروے روٹ مارکر کو برقرار رکھتے ہوئے اور تغیریں کے دوران سروے کر کے دوسرے کی گذر گاہ کے اندر مناسب طریقے سے قائم کیا جائے گا۔</p>	
<p>سنچانا، کھینچنا، بیکارنا اور محفوظ کرنا:</p> <p>پائپ کو سنچانا یا محفوظ کرنا، بند کرنا، مواد کو نوٹ کرنا، والوز، فلینگز، اور دوسرے سامان کو نقصان سے بچانے کے لیے احتیاط برقراری جائے گی۔ جب کیبل، پائپ کی ریلوے کے ذریعہ نقل و حمل اے پی آئی آر پی ۱۵۱ کے تقاضوں کو پورا کرے گی، اس صورت میں کہ پائپ کو مل کے ذریعہ یا بارڈ کے ذریعہ کوٹ کیا جائے۔ کوٹنگ کو نقصان سے محفوظ کرنے کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ جب کھنچائی، اٹھانے اور دوسرے کی گذر گاہ میں کھنچائی، اٹھانے اور رکھنے کا کام سرانجام دیا جائے گا، پائپ کو گرنے اور اشیاء سے مکرانے نہیں دیا جائے گا۔ جس سے پائپ میں توڑ مرود، نشان پڑنے، چپٹا ہونے، چھیننے اور دندان ڈالنے یا کوٹنگ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو گا۔ تاہم پائپ کو موزوں اور محفوظ سامان کی مدد سے اٹھایا اور پہنچ کیا جائے گا۔</p>	2.7
<p>حوالہ [اے ایس ایم ای-بی - 31.8 - 99]</p>	
<p>کھدائی کرنا:</p> <p>(a) کھدائی کی گہرائی راستے کا محل و قوع، زمین کی سطح، قطع اراضی کی خصوصیات، اور سڑکوں اور ریلوے پٹریوں کے لئے موزوں ہو گی۔ دفن کی گئیں تمام پائپ لائنیں کم سے کم کو تصریح جس کی اس معیار میں کی گئی ہے۔ جہاں کور کی شرائط پوری نہیں کی جاسکتیں، تو پائپ کو کم کور کے ساتھ نصب کیا جائے اگر متوقع یہ ورنی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زائد تحفظ فراہم کیا جائے۔</p> <p>(b) گڑھ کی چوڑائی اور درجہ بندی پائپ کو گڑھ کے اندر رکھنے کے لئے مہیا کیا جائے گا تاکہ ملمع کاری کو نقصان سے بچایا جائے اور پائپ کو گڑھ میں ڈالنے کے لئے آسانی ہو۔</p> <p>(c) زیر زمین تغیرات کا محل و قوع کا تعین جو کھدائی کے روٹ کو کاٹتا ہو اگر تھا ہے، تغیراتی کام سے پیشگی میں کیا جائے گا تاکہ ان تغیرات کو نقصان پہنچ سے بچایا جاسکے۔ کم سے کم ۰.۳ [۱۲ انج] میٹر کی صاف جگہ کسی بھی مدفون پائپ یا جزو کے باہر کی رف اور کسی دوسری زیر زمین تغیرات کے انتہائی طرف کے درمیان مہیا کی جائے گی، مساواً گندے نالے کا، طویل جس میں کم سے کم ۰.۳ [۱۲ انج] میٹر کی صاف جگہ ہو گی۔</p> <p>(d) کھدائی کے کام میں اچھے پائپ لائن کے عمل کی پیروی اور عوامی مفاد کا لاحاظہ رکھا جائے گا۔ اے پی آئی۔ آر</p>	2.8

پی، میں ریلوے پٹریوں اور شاہراوں کو کراس کرنے سے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہیں۔

2.9: کھدائی کے اندر پائپ کی انسائیشن: ایسی پائپ لائنوں پر جو 20 فٹ صد کے دباؤ یا متعین کردہ کم سے کم طاقت سے زیادہ دباؤ پر کام کر رہی ہیں، یہ ضروری ہے کہ تعمیر کے ذریعہ پائپ لائنوں میں داخل کیا جانے والا دباؤ کو کم سے کم کیا جائے، پائپ کھدائی میں کسی بیرونی طاقت کے بغیر ٹھیک طرح قائم ہو جائے گی اور اس وقت تک اس جگہ پر رکھے گی جب تک بیک فل مکمل نہ ہو جائے۔ جب پائپ کے طویل حصوں کو جن کو کھدائی کے ساتھ ویلڈ کر دیا گیا ہے۔ نیچے رکھا جاتا ہے تو اس میں احتیاط استعمال کرنا پڑے گی۔ کہ پائپ کو جھٹکانہ لگے اور اس پر زیادہ دباؤ نہ پڑے اور اس میں اٹھا بل نہ پڑ جائے یا پائپ میں مستقل خم نہ پڑ جائے۔ اس پر اگر اف میں ڈھیلے پھندوں کی منافی نہیں کی گئی ہے۔ جب کہ بچھانے والی حالت سے ان کے استعمال کو مناسب کر دے۔

حوالہ [اے ایس ایم ای-بی - 31.8 - 99]

2.10: خطرات سے تحفظ: کمپنی پائپ لائن کوپانی میں بہنے، سیلابوں، تغیر پزیر زمین، تودوں اور دوسرے خطرات سے حفاظت کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیں۔ جو پائپ لائن کا جگہ سے ہل جانے یا غیر معمولی بوجھ برداشت کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ زمین کے اوپر ہر لائن کو جو آف شور میں یا اندر رونی ملک قابل جہاز رانی دریائی علاقوں میں واقع نہ ہو، موڑ گاڑیوں کی ٹریفک یا ایسے دوسرے اسباب سے ناگہانی نقصان سے یا تو اسے ٹریفک سے محفوظ فاصلہ پر بچھا کریا بڑیں لگا کر بچانا چاہیے۔

2.11: زیر زمین صاف جگہ:

(a) ہر لائن کی تنصیب کسی دوسرے زیر زمین تعمیرات سے کم از کم 12 انچ [300 ملی میٹر] کے اندر صاف جگہ میں کرنی چاہیے۔ اگر صاف جگہ حاصل نہ ہو سکے، گیس لائن کو اس نقصان سے محفوظ کرنا چاہیے جو دوسری تعمیرات کے قرب و جوار سے پیدا ہو سکتا ہے۔

(b) ہر لائن کو کسی دوسرے زیر زمین تعمیرات سے کافی دور جگہ میں نصب کرنا چاہیے تاکہ مناسب دیکھ بھال کی جاسکے۔ اور نقصان سے بچایا جاسکے جو دوسری تعمیرات کے قرب و جوار سے پیدا ہو سکتا ہے۔

[حوالہ: یو ایس ڈی پارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن۔ 192-191]

2.12: بیک فلنگ (Back Filling): یعنی دوبارہ گڑھے بھرنا:

(a) بیک فلنگ کو ایسے انداز میں سرانجام دیا جائے گا جو پائپ کو نیچے سے مضبوط سہارا مہیا کرے۔

(b) اگر بیک فل کے لیے استعمال کیے جانے والے سامان میں بڑی چٹا نیں ہیں، تو کوٹنگ کو بچانے میں اور چٹاں کی ڈھال کے سامان کو استعمال کے ذریعہ نقصان سے بچانے کے لیے احتیاط کی جائے گی یا نقصان کو ٹالنے کے لیے ابتدائی بھرائی کو چٹاں سے خالی سامان کو استعمال کر کے کیا جائے گا۔

(c) گری نالی کو مضبوطی کے لیے، سیلاپ کو بطور طریقہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک پائپ کو پانی میں بہہ جانے سے روکنے کے لیے مناسب لنگر سے باندھنہ دیا جائے۔

ڈھانپنے کی ضروریات

زیمن کے اندر دفن پائپ لائن کو ایک سرپوش ٹھکنے ساتھ نصب کیا جائے گا جس کا جنم نیچے دی گئی جدول میں ظاہر کئے گئے جنم سے کم نہیں ہو گا۔

سرپوش

چٹاں کی کھدائی انج میں		ڈھانپنا	
پائپ کا جنم این پی ایس 20 سے بڑا	پائپ کا جنم این پی ایس 20 اور اس سے چھوٹے	معمول کے مطابق کھدائی [انج میں] تمام جنم	کلاس 1، 2
18	12	30	کلاس 3، 4
24	24	30	گندے نالے کی کھدائی
24	24	36	عوامی سڑکوں پر
اطلاق نہیں	اطلاق نہیں	48	شہر اہول پر
اطلاق نہیں	اطلاق نہیں	-	کھلی ریلوے کراسنگز
اطلاق نہیں	اطلاق نہیں	72	بڑی ریل پٹریاں
اطلاق نہیں	اطلاق نہیں	54	صنعتی ریل پٹریاں
اطلاق نہیں	اطلاق نہیں	48	ریل پٹری کی کراسنگز جن کو ڈھانپنے کا بندوبست ہے
18	18	48	دریاوں کی گذرگاہیں
اطلاق نہیں	12	18	سروس لائنیں [کوئی بھی محل]

چٹان کی کھدائی انج میں	ڈھانپنا	
پائپ کا جم این پی ایس 20 اور سے بڑا	پائپ کا جم این پی ایس 20 اور اس سے چھوٹے	معمول کے مطابق کھدائی [انج میں] تمام جم
		کلاس 2،1 وقوع]

نوٹس:

چٹان کی کھدائی وہ کھدائی ہے جس کو دھماکے سے اڑانا ضروری ہے۔
 جہاں یہ سرپوش کی شر انٹل کو پورا نہیں کیا جاتا، یا جہاں بیر ونی وزن بہت زیادہ ہیں، پائپ لائن کو ڈھانپنا جائے گا۔
 یا اس پر پل بنایا جائے گا اور متوقع بیر ونی بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے اس کا خصوصی ڈیزائن تیار کیا جائے گا۔

- پائپ جو کم گھرے پانی میں سے گزرتے ہیں [12 فٹ یا 3.7 میٹر گھرائی سے کم] اسے زمین میں کم سے کم 36 انج [914 ملی میٹر] یا 18 انج [453 ملی میٹر] مضبوط چٹان کے سرپوش کے ساتھ نصب کیا جائے گا۔

ریل پٹریوں اور شاہراہوں سے گزرنے والی فولادی پائپ لائنیں، ان کے لیے حفاظتی اقدامات:	2.13
وفاقی، صوبائی، میونسل یادوسرے ریگولیٹری اداروں، جس سے پائپ لائن گزرتی ہے، کے قابل عمل قوانین پر باضابطہ اختیار حاصل ہیں۔ ایک کراسنگ کی تعمیر کے لیے ان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پائپ لائن کو ریل پٹری یا شاہراہ سے عمودیًا عموداً سے جتنا ہو سکے قریب ہو۔ کھلی کر اسنگ کو ترجیح دینی چاہیے۔ کھلا ہو یا بند، لائن [یا سرپوش] اور زمین کے درمیان ایک خلا نہیں ہونا چاہیے نصب کیے گئے سرپوش ایک طرف 1:100 کی نسبت سے بھکے ہونے چاہئے۔ جدول 1.6 میں دیوار کی موٹائی دی گئی ہے جسے پائپ کو ڈھانپنے کے لیے اور کھلے کیرر پائپ ریلویز شاہراہوں کی کراسنگ کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جہاں ریلویز، ہائی ویز یا ڈیزائن کے اعداد و شمار زیادہ تدریکے مقاضی ہوں ان کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ دوسرے حکومتی ضابطوں مثلاً مزل گیس سیفٹی روائز جریہ 1960ء کو تو خصوصی توجہ دینی چاہیے۔	

جدول 2.1

فولادی حفاظتی سرپوش اور بے ڈھکی کراسنگ میں کیر پائپ کے لیے کم سے کم معمولی دیوار کی موٹائی

کم سے کم تھوڑی دیوار کی موٹائی [انچ میں]	پائپ	
ریلیز	شہر ایں	این پی ایس
.125	.125	3
.125	.125	4
.188	.188	6
.188	.188	8
.188	.188	10
.188	.188	12
.219	.188	14
.219	.188	16
.250	.188	18
.281	.188	20
.312	.220	22
.344	.250	24
.375	.250	26
.406	.250	28
.406	.250	30
.438	.250	32
.469	.250	34
.469	.250	36
.500	.312	38

کم سے کم تھوڑی دیوار کی موٹائی [انچ میں]		پائب
ریلویز	شہر ایں	این پی ایس
.500	.312	40
.500	.312	42
.500	.312	44
.578	.312	46
.625	.326	48
.625	.344	50

کھلی ریلوے کراسنگز:	2.14
ریلویز کے تحت کھلی فولادی پائب لاٹنوں کو نصب کرنے کی اجازت ہو گی بشرطیکہ:	
پائب کو اس طرح ڈیزاں کرنا چاہیے کہ یہ بوجھ کو برداشت کر سکے۔	(a)
کھلی کراسنگز کے لیے، کیریئر پائب کوڈی / ٹی نسبت جدول 6.2 میں دیئے گئے اعداد و شمار سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔	(b)
بنیادی پڑھی کی کراسنگ کے لیے فولادی پائب 1.0 کے جو اسٹ فیکٹر کے ساتھ کیریئر پائب میں کڑے کا دباؤ 50 فی صد ایس ایم وائی ایس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔	(c)
بنیادی پڑھی کی کراسنگز کے لیے 1.0 سے کم جو اسٹ فیکٹر کے ساتھ فولادی پائب کے لیے جو کیریئر پائب میں کڑے کا دباؤ سے 30 فی صد ایس ایم وائی ایس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔	(d)
ثانوی اور صنعتی پڑھی کراسنگز کے لیے 1.0 جو اسٹ فیکٹر کے ساتھ، کیریئر پائب میں 50 فی صد ایس ایم وائی ایس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔	(e)
پائب کی کم سے کم دیوار کی موٹائی، ڈیزاں فارمولہ کے کم سے کم حساب سے کم نہیں ہے یا کم سے کم دیوار کی موٹائی جو جدول 6.1 اور 6.2 میں دی گئی ہے۔	(f)

جدول 2.2

کھلے ریلوے اور شاہراہ کی کراسنگز کے لیے دیوار کی موٹائی [ڈی/ٹی] سے پائپ کے زیادہ سے زیادہ قطر کا تناسب

زیادہ سے زیادہ ڈی / ٹی تناسب								
فولادی پائپ کا درجہ					زیادہ سے زیادہ اپریلینگ پریشیر [پی ایس آئی]			
70	65	60	56	52	46	42	35	پی ایس آئی
34	32	29	27	25	22	20	15	2000
36	33	31	29	26	23	21	16	1900
38	35	32	30	28	25	22	17	1800
40	37	34	32	30	26	24	18	1700
43	40	36	34	32	28	25	18	1600
45	42	39	36	34	30	27	19	1500
49	45	42	39	36	32	29	21	1400
53	49	45	42	39	39	31	22	1300
57	53	49	45	42	37	34	23	1200
62	58	53	50	46	41	37	25	1100
68	64	59	55	51	45	40	26	1000
76	71	65	61	56	50	43	28	900
85	80	73	68	64	56	46	31	800
85	85	85	78	73	63	50	33	700
85	85	85	85	85	70	55	36	600
85	85	85	85	85	79	61	39	500

85	85	85	85	85	85	67	43	400
85	85	85	85	85	85	80	48	300
85	85	85	85	85	85	85	55	200
85	85	85	85	85	85	85	71	100

نوٹس:

- 1: ثانوی اپریلینگ پریشر کے لیے ڈی / ٹی تناسب کو شامل کر لیا جائے۔
- 2: ڈی / ٹی تناسب سے مراد ہر دنی قدر کو معمولی دیوار کی برائے نام موٹائی سے تقسیم کیا جائے۔
- 3: ڈیزائن کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں:
- 3.1.1: 6 فٹ [0-2 ملی میٹر] سرپوش [Cover] کی کم سے کم گہرائی
- 3.1.2: 130 فارن ہائیٹ [55 سنٹی گرینڈ] درجہ حرارت فرق نما
- 3.1.3: 50 فی صد ایس ایم وائی ایس کازیادہ سے زیادہ ہو پ سٹریب
- 3.1.4: 72 فی صد ایس ایم وائی ایس کازیادہ سے زیادہ ملا ہوا کروی دباؤ
- 3.1.5: 90 فی صد ایس ایم وائی ایس کازیادہ سے زیادہ ہو امساوی کھنچا و کادباؤ
- 3.1.6: ای 80 ریل پر مال برداری کا اصول، سطح پر 1.4 کا اثر پذیر عامل، لمبائی کو 10 فٹ [3.0 ملی میٹر] پر 1.0 تک لمبائی کو کم کرتے ہوئے۔
- 3.1.7: 10 پی ایس آئی [69 ایم پی اے] 2000000 سائیکلز پر میں بدلتے ہوئے دباؤ کی حد
- 3.1.8: زیادہ سے زیادہ 58 کا ڈی / ٹی تناسب

کراسنگ کی منظوری:	2.15
ایک پاپ لائن کرنسنگ کی تعمیر سے پہلے، متعلقہ اتحار ٹی جو اس ادارے کی نگران ہے، کے ساتھ انتظام کرنا چاہیے۔	2.16
موجودہ پاپ لائن پر سے پڑی اور شاہراہوں کا گزرنہ:	(a) جب ایک موجودہ پاپ لائن کے اوپر سے ایک سڑک یا ریل کی پڑی گزارنا ہو تو اپریلینگ کمپنی علاقہ میں پاپ

لائن کا جس کے اوپر سے گزرنہ ہے، نئے موقع بیرونی دباؤ کے حوالے سے دوبارہ تجربیہ کرے گی۔ اگر گولائی کے دباؤ کی مقدار، جو داخلی دباؤ اور نئے طاری کئے گئے بیرونی دباؤ سے پیدا ہوئی، 0.8 ایم واٹی ایس سے تجاوز کرتی ہے [مقررہ کم سے کم دباؤ کی طاقت]، اپرینگ کپٹنی میکانیکی مضبوطی، ساختی تحفظ، اور دباؤ کم کرنے کے مناسب پاسپ یا پاسپ لائن پر اثر انداز ہونے والے بیرونی دباؤ کی تنصیب کرے گی۔ لائن کو نیچے بچھانے اور اس کا روٹ بنانے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ اے پی آئی، آرپی 1102 کے طریقے جنہیں مجموعی دباؤ کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جو داخلی دباؤ اور بیرونی بوجھ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

(b) ایک مجوزہ ریل کی پٹڑی اور شاہراہ کی کراسنگ پر موجودہ پاسپ لائنوں کا اول بدل اے پی آئی، آرپی 1102 میں دی گئیں تفاصیل کے مطابق ہوں گی۔ اگر کیسینگ استعمال کی جاتی ہے تو کیسینگ کے ہر سرے پر کوٹلہ کیری پاسپ کو آزادانہ طور پر سہارے دیئے جائیں گے اور کیسینگ سے لے کر پورے کیسٹ سیکشن تک اس کی انسولیشن کی جائے گی۔ ایک پانیدار عدم ابصال والی بجلی کے حامل سامان کو استعمال کر کے بند کے آخری سروں کو مہر بند کیا جائے گا۔

اثرپذیر عامل: 2.17

کھلی کر اسنگ پر ایک کیری پاسپ دباؤ ڈالنے کے اندر وہ بوجھ اور زمینی طاقتوں [مردہ بوجھ] اور ریل گاڑی، شاہراہوں کی ٹریف [براہ راست بوجھ] سے متاثر ہو گی۔ ایک ایسے اثرپذیر عامل کو اے پی آئی، آرپی 1102 کے مطابق بوجھ پر لاگو کرنا چاہیے۔

بند کی گئی کراسنگ: 2.18

کیسینگ کے لیے مناسب گریڈ 35 یا بہتر کا نیایا استعمال شدہ لائن پاسپ ہے۔ جہاں کیسٹ کر اسنگ نصب ہو تو اس کا ڈیزائین مندرجہ ذیل شرائط کے مطابق ہو گا:

(a) کیری پاسپ کو ڈیزائین سیکشن 4 کی موزوں ضروریات کے مطابق ڈیزائین کرنا چاہیے۔

(b) کیری پاسپ 3، این پی ایس 6 سے چھوٹا ہے۔ اس کے لیے بند کرنے والے پاسپ کا بیرونی قطر کیری پاسپ کے بیرونی قطر سے 2 انج بڑا ہو گا۔ این پی ایس 6 کے کیری پاسپ کے لیے یا اس سے بڑا، بند کرنے والے پاسپ کا بیرونی قطر، کیری پاسپ کے بیرونی قطر سے 3 انج بڑا ہو گا۔

(c) کیر پائپ کو بند کرنے والے پائپ، مناسب ڈیزائن انسولیٹر، یا مرکز میں رکھنے والے ڈیوائس کی مدد سے صاف رکھا جائے گا۔ تاکہ ان کی تنصیب ایسی ہو کہ کیر پائپ تک پہنچے والے بیرونی بوجہ کو کم کیا جاسکے۔

(d) - غلاف بند کرنے والے پائپ کے سروں پر مناسب پر کیر پائپ کے باہر مہر لگادی جائے گی۔ مہر بند غلاف کو ہو ادار بنانا لازمی نہیں ہے۔ تاہم جہاں روزن نصب کئے جائیں، انہیں موسم سے محفوظ کیا جائے گا تاکہ پانی پانی غلاف کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ جب غلاف کو بند کرنے کی مہریں اس قسم کی ہو جو ۵ بی این آئی جی کے دباؤ کو بند غلاف اور کیر پائپ کے درمیان ۵ بی ایس آئی جی دباو سے زیادہ رکھے گا اور روزن کو استعمال نہیں کیا جائے تو دیکھ بھال کے کام کو کرنے سے پہلے اندر وہی دباؤ کو کم کرنے کا بندوبست کیا جائے گا۔

(e) - سڑکوں کے نیچے غلاف کو بند کرنے والے پائپ کی لمبائی کافی ہو گی تاکہ یہ کراسنگ کے مقام پر سڑک سے تمام بیرونی بوجہ جذب کر سکے۔

(f) - ریلوے لائنز کے نیچے غلاف بند کرنے والے پائپ کی توسعی مندرجہ ذیل فاصلوں کے بڑی حد تک ہو گی جن کی پڑھی کی مرکزی لائن تک صحیح زاویوں پر پیمائش کی گئی ہو۔

- پڑھی کے باہر مرکزی لائن سے ہر طرف ۲۵ فٹ
- ڈھلان کے نچلے کنارے سے ۳ فٹ دور
- گڑھے یا اس علاقے سے 3 فٹ دور جو گڑھے کی معمول کی صفائی سے متاثر ہو سکتی ہے۔
- فولادی غلاف بند کرنے والے پائپ کی دیوار کی معمولی موٹائی جدول 6.1 میں دی گئی موزوں کم سے کم معمولی دیوار کی موٹائی سے کم نہیں ہو گی۔

2.19: کیسنگ وینٹس (Casing Vents)

اگر غلاف بند کرنے والے روزن فراہم کئے جائیں تو سطح زمین سے ۲ فٹ تک پھیلیں گے اور غلاف کے ہر ایک سرے پر ہر ایک کم سے کم این پی ۲ کے ہوں گے۔ روزن کے پائپ اپنے بیچ دار حصوں میں ختم ہو جائیں گے اور ان کا رُخ نیچے کی طرف ہو گا۔ بند غلاف کے نچلے حصہ پر روزن پائپ کو بند غلاف کے نچلے حصہ تک ملا کیا جائے گا جبکہ روزن پائپ بند غلاف کے بلند ترین حصہ کو بند غلاف کے اوپر سے ملا کیا جائے گا۔

2.20: معائنہ اور ٹیکسٹ

تنصیب سے پہلے کیریئر پاپ کے حصہ، جسے کراسنگ پر استعمال کیا جائے اسے اس کے خامیوں کے لئے بصارتی معاشرہ کیا جائے گا۔ ویلڈ کے گئے تمام گھروں کا معاشرہ ریڈیو گراف کے طریقہ یاد گیر غیر تباہ کن طریقوں کے ذریعہ کیا جائے گا۔ جب ایک پھانک والی کراسنگ نصب کرنے کے بعد یا یہ طے کرنے کے لئے، ایک ٹیسٹ کیا جائے کہ کیریئر پاپ غلاف بند کرنے کے پاس پ سے بھل کے اعتبار سے الگ تھلگ ہے۔

2.21. منفی برقيہ سے بچاو۔

بند کر کر اسنگ پر منفی برقيہ کے نظام کا اختیاط سے جائزہ لینا چاہئے۔ اسے منفی برقيہ سے بچاو کی تاثیر کم یا مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ ایک غلاف بند کرنے کے پاس کی تنصیب سے ایک زیادہ پیچیدہ بھل کا نظام پیدا ہوتا ہے جو کھلی کر اسنگ پر خاوی ہو جائے گا۔ چنانچہ پھانک والی کراسنگ پر منفی برقيہ کی حفاظت کی پیمائش کو سمجھنے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہر ایک ٹیسٹ سٹیشن جن میں کیریئر پاپ کے ساتھ جڑی ہوئی ایڈز ہوں اور غلاف بند کرنے والے اور غلاف بند کرنے والے پاس پر ایک کراسنگ پر غلاف بند کرنے والا پاسپ مہیا کرنا چاہئے۔

(حوالہ: API RP 1102-93)

2.22. لائن مارکرز

- (a)۔ لائن مارکرز ہر ایک دفن کی گئی لائن کے اوپر جتنا قریب ہو سکے، رکھنا چاہئے۔
- (b)۔ ایک عوامی شہر اپر، بڑک اور ریلوے لائن کی ہر ایک کراسنگ پر۔
- (c)۔ جہاں بھی ضروری ہو گیس لائن کے محل و قوع کی شناخت کے لئے، نقصان یا مد اخلت کے امکان کو کم کرنے کے لئے۔
- (d)۔ ہر ایک موڑ پر اور جنگلے کی کراسنگ پر۔
- (e)۔ لائن مارکرز کو لائن کے ہر حصہ کے ساتھ ضرور رکھنے چاہئیں اور برقرار رکھنے جو ایک علاقہ میں زمین سے اوپر واقع ہو اور عوام کو اس تک رسائی ہو۔
- (f)۔ لائن مارکرز کو ایک تھائی میل پر تقریباً نصف کلومیٹر رکھنے اور برقرار رکھنے چاہئیں۔
- (g)۔ لائن مارکرز کو کسی بھی دوسرے مقام پر نصب اور برقرار رکھنا چاہئیں جہاں یہ عوام الناس کے تحفظ کے لئے بطور انتباہ ضروری ہے۔
- (h)۔ ہر ایک لائن مارکر پر، جس کا پس منظر کارنگ بہت شوخ ہو، اور اس پر مندرجہ ذیل الفاظ تحریر کرنے چاہئیں جو پڑھے جا سکیں۔

- لفظ "انتہا" (وارنگ)، "خبردار"، یا "خطرہ" جس کے بعد یہ الفاظ لکھنے چاہئیں۔
- "گیس" یا (گیس کا نام جو ترسیل کی جا رہی ہو)، پائپ کا نام، یہ تمام مساوائے مار کر ز، بہت زیادہ ترقی یافتہ شہری علاقے، الفاظ کم سے کم ایک انچ (25 ملی میٹر) اونچے ہو اور چوتھائی انچ (40 ملی میٹر) نشان کے ساتھ۔
- کمپنی کا نام اور ٹیلی فون نمبر (بیموں ایریا کوڈ) جہاں کمپنی سے ہر وقت رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ لائن مار کر ز وہاں درکار نہیں جہاں ایک لائن مار کر کو رکھنا ناقابل عمل ہو۔

3-ویلڈنگ

3.1-ویلڈنگ میکنیک:

اس میں درجہ ذیل امور شامل ہیں یعنی حصوں (butt)، پیٹوں (fillet)، خانہ جوڑ کی خم دار ویلڈنگ اور کم دھاتی آمیزش کا فولادی پائپ ہے گیس کی ترسیل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک چادر سے دھات کی آرک ویلڈنگ، ڈوبی ہوئی خم دار ویلڈنگ جس کے لئے دستی یا نیم خود کار طریقہ ویلڈنگ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

3.2-سامان

ویلڈنگ کا سامان ایسے جنم اور قسم کا ہو گا جو کام کے لئے موزوں ہو اور اسے ایسی حالت میں برقرار رکھا جائے گا جو قابل قبول ویلڈنگ اپریشن کا تسلسل اور ریل کاروں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ خم دار ویلڈنگ کا سامان، بر قی رو اور وو لٹچ کے دائرہ کے اندر کام کرے گا جو ویلڈنگ کے مستند طریقوں میں دیئے گئے ہیں۔

3.3-سامان۔ اس کا تعلق پائپ کی ویلڈنگ اور فلٹنگ سے ہے جو درجہ ذیل تصریحات کے مطابق ہوتے ہیں۔

- اے پی آئی خصوصیت 5L
- موزوں اس ایس ٹی ایم خصوصیت

3-فلر میٹل

تمام فلر میٹلز درج ذیل خصوصیات میں سے کسی ایک کے مطابق ہوں گے۔

- اے ڈبلیو ایس، اے 5.1
- اے ڈبلیو ایس، اے 5.2
- اے ڈبلیو ایس، اے 5.5
- اے ڈبلیو ایس، اے 5.17

- اے ڈبیو ایں، اے 5.18
- اے ڈبیو ایں، اے 5.28
- اے ڈبیو ایں، اے 5.29

(حوالہ: API – 1104-94)

3.5: الہیت کا طریقہ کار

ولیڈنگ کا کام شروع کرنے سے پہلے خصوصیت کا ایک مفصل طریقہ کار قائم کیا جائے گا اور اس کا مظاہرہ کرنے کے لئے اسے اہل قرار دیا جائے گا جس کے تحت مناسب میکانیکی اشیاء کے ساتھ ولیڈنگ کا کام کرے گا اور طریقہ کار سے اچھی حالت قائم کی جاسکتی ہے۔ ولیڈ کی ہوئی چیزوں کا معیار ایک سخت ٹیسٹ کے ذریعہ طے کیا جائے گا۔ الہیت پر پورا تر نے والے طریقہ کار کی تفصیلات کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ ریکارڈ کو اس وقت تک برقرار رکھا جائے گا جب تک کوئی طریقہ کار زیر استعمال ہو۔

(حوالہ: API – 1104-94)

3.6: طریقہ کار کی خصوصیت

طریقہ کار کی خصوصیت میں درج معلومات شامل ہوں گی۔

(a) کارروائی۔

مخصوص کارروائی یا کارروائیوں کا کیجا ہونا، جسے استعمال کیا گیا، اس کی شناخت کی جائے گی۔ ایک دستی، نیم خود کار یا خود کار ولیڈنگ کی کارروائی یا ان کے امترانج کا استعمال کی تصریح کی جائے گی۔

(b) پائپ اور فلینگ کا سامان۔

(c) قطعہ اور دیوار کی موٹائی۔

قطعہ اور دیوار کا دائرہ جس پر طریق کار کا اطلاق ہوتا ہے، اس کی نشاندہی کی جائے گی۔

(d) جوڑوں کا ڈیزائن۔

اس کی خصوصیات میں یہ شامل ہوں گے یعنی جوڑ کا ایک خاکہ یا متعدد خاکے جس سے ڈھلان کا کنارہ، بنیادی صورت کا جنم، اور راستہ کھولنے کا زاویہ یا متصل ارکان کے درمیان خالی جگہ۔ فلر ولیڈنگ کی صورت اور جنم کو دکھایا جائے گا۔ اگر مزید اعانت استعمال کی گئی، تو اس قسم کو مقرر کر لیا جائے گا۔

(e)۔ فلر میٹل اور دانوں کی تعداد:

فلر میٹل کے حجم اور درجہ بندی کی تعداد اور دانوں کی کم سے کم تعداد اور ترتیب متعین کی جائے گی۔

(f)۔ بھلکی کی خصوصیات۔

بھلکی کے کرنٹ اور بر قی و لٹچ اور بر قی رو کی اکائی کا دائرہ متعین کیا جائے گا۔ اور ہر ایک الیکٹرود ڈکے لئے بر قی رو کی اکائی، راڈ، یا تار ظاہر کی جائے گی۔

(g)۔ خصوصیات میں رد و بدل یا پوزیش ویلڈگ کا تعین کیا جائے گا۔

(h)۔ ویلڈنگ کا رخ

تصریحات میں یہ بات متعین کی جائے گی کہ ویلڈنگ کو کس صورت میں انجام دیا جائے۔

(i)۔ راستوں کے درمیان وقت

بنیادی دانے کی تکمیل اور دوسرے دانے کے آغاز کے درمیان اور اسی طرح دوسرے دانے کی تکمیل اور دیگر دانوں کے شروع ہونے کے درمیان زیادہ سے زیادہ وقت کو متعین کیا جائے گا۔

(j)۔ قسم اور لائن اپ کلیمپس (شکنجہ) کا ہٹانا

خصوصیات میں یہ تعین کیا جائے گا کہ آیا لائن اپ کلیمپ اندر ورنی ہونا چاہئے یا بیرونی یا کوئی کلیمپ سرے سے در کار ہی نہیں۔ اگر ایک کلیمپ کو استعمال کیا جائے تو بنیادی دانے کی ویلڈنگ کی کم سے کم شرح فی صد اس سے پہلے کہ کلیمپ نکل جائے، مکمل کرنا چاہئے، اور اس کی تصریح کی جائے گی۔

(k)۔ صفائی کرنا اور رگڑنا

خصوصیات میں اس بات کی نشاندہی جائے گی کہ آیا بھلکی سے چلنے والے اوزار یا دستی اوزار کو صفائی کرنے، رگڑنے یا دنوں کو استعمال کرنا ہے۔

(l)۔ پہلے اور بعد میں حرارت کا استعمال

درجہ حرارت اور درجہ حرارت کنٹرول کرنے کے طریقوں اور گرد و پیش درجہ حرارت کا دائرہ کرنے کے لئے پہلے اور بعد میں حرارت کے استعمال کے طریقوں کی تصریح کی جائے گی۔

(m)۔ حرکت کی رفتار

حرکت کی رفتار کا دائرہ، انچوں میں فی منٹ، اسے گزر کے لئے متعین کیا جائے گا۔

(حوالہ، اے پی آئی 1104-94)

3.7۔ لازمی تغیر و تبدل

ویلڈنگ کے طریقہ کو دوبارہ بطور ایک نئے طریقہ کارکی تصریح قائم کرنا چاہئے اور اس کی اہلیت کو دوبارہ مکمل طور پر طے کیا جانے پر جب لازمی تغیر و تبدل آئیں جن کی فہرست نیچے دی گئی ہے، بدل جائے۔

(a)۔ ویلڈنگ کا عمل

ویلڈنگ کے عمل یا استعمال کے طریقہ سے ایک تبدیلی جو طریقہ کارکی تصریح میں ثابت کیا گیا ہے، ایک لازمی تبدیلی بنتی ہے۔

(b)۔ سامان کی بنیاد

سامان کی بنیاد میں ایک تبدیلی ایک لازمی تغیر و تبدل کی تنقیل کرتی ہے۔ اس معیار کی خاطر تمام سامان کی درج ذیل کے مطابق گروپ بندی کی جائے گی۔

- خاص کم سے کم طاقت کی مقدار $32,000$ پاؤنڈ زنی مریخ انج 290 MP_a (کی نسبت کم یا مساوی)۔
- خاص کم سے کم طاقت کی مقدار $32,000$ پاؤنڈ زنی مریخ انج 290 MP_a (سے زیادہ لیکن $25,000$ پاؤنڈ زنی 238 MP_a سے کم نہیں)۔
- ایسے سامان کے لئے جس کی خاص کم سے کم طاقت کی مقدار $25,000$ پاؤنڈ زنی مریخ انج سے زیادہ یا مساوی، ہر درجہ کو الگ اہلیت کے ٹیسٹ سے گزارا جائے گا۔

(c)۔ جوڑوں کا ڈیزائن

جوڑوں کے ڈیزائن میں ایک بڑی تبدیلی (مثلاً V نالی سے U نالی) ایک لازمی تغیر و تبدل قائم کرتی ہے۔ کنارہ کے زاویہ میں یا ویلڈنگ نالی کی زمین میں معمولی تبدیلیاں لازمی تغیر و تبدل کے زمرے میں نہیں آتی۔

(d)۔ پوزیشن

حرکت سے جھی ہوئے ہونے کی پوزیشن میں ایک تبدیلی یا بر عکس سے ایک لازمی تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے۔

(e)۔ دیوار کی موٹائی

ایک دیوار کی موٹائی کے گروپ سے ایک اور دیوار کی موٹائی کے گروپ میں تبدیلی سے ایک لازمی تغیر و تبدل قائم ہوتا ہے جیسا کہ ویلڈر زکی اہلیت میں ذکر کیا گیا ہے۔

(f)۔ فلم میٹریل

فلر میٹریل میں تبدیلیاں لازمی تغیر و تبدل تنقیل دیتی ہیں۔

(g)۔ بھل کی خصوصیات

بھل کی ڈی سی الیکٹر ڈ مثبت سے ڈی سی الیکٹر ڈ منفی میں تبدیلی یا بر عکس یا بھل کے کرنٹ میں ڈی سی سے اے سی میں تبدیلی یا بر عکس، تغیر و تبدل متعین کرتی ہے۔

(h)۔ گزر گاہوں کے درمیان وقت

بنیادی دانے کی تنقیل اور دوسرے دانے کے آغاز کے درمیان زیادہ سے زیادہ وقت میں اضافہ سے ایک لازمی تغیر و تبدل قائم ہو گا۔

(i)۔ ولڈنگ کا رخ

ولڈنگ کے رخ میں عمود آئیچے کی طرف اوپر کی طرف یا بر عکس تبدیلی سے تغیر و تبدل بنتا ہے۔

(j)۔ حرکت کی رفتار

حرکت کی رفتار کے لئے دائرہ میں ایک تبدیلی تغیر و تبدل قائم ہوتا ہے۔

3.8: ولڈروں کی قابلیت

ولڈروں کی قابلیت کے ٹیسٹ کا مقصد ولڈر کی بٹ یا فیلٹ (Butt / fillet) کے ولڈز کو گزشتہ الہیت کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے بہتر بنایا جائے۔ ولڈنگ کا کوئی کام سرانجام دینے سے پہلے ولڈروں کو مناسب ضروریات کے مطابق الہیت قائم کرنا ہوگی۔

ایک ولڈر جس نے اپنی الہیت کا ٹیسٹ کامیابی سے کمل کر لیا ہے جیسا کہ اے پی آئی ۱۱۰۳ (تازہ ترین شمارہ) کی شق 3 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی الہیت لازمی تغیر و تبدل کی حدود کے اندر، جس کا زکر درج ذیل میں کیا گیا ہے، قائم ہو گی۔ اگر مندرجہ ذیل لازمی تغیر و تبدل تبدیل ہوتے ہیں، تو ولڈر نئے طریق کار کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ اہل ہو جائے گا۔

- ایک ولڈنگ عمل سے ایک دوسرے ولڈنگ عمل یا مختلف اعمال کے امترانج میں تبدیلی
 - ولڈنگ کی سمت میں عمود آئیچے کی طرف یا بر عکس، میں تبدیلی
 - فلر میٹل کی درجہ بندی میں تبدیلی
 - ایک بیردنی قُطر گروپ سے ایک دوسرے میں تبدیلی
- ان گروپوں کی ترتیب مندرجہ ذیل میں کی جاتی ہے۔

- بیرونی قطر 8/3-2 انج (60.3 ملی میٹر) کی نسبت کم۔
- بیرونی قطر 8/3-2 انج 60.3 (ملی میٹر 3/4) (12 انج 323.8 ملی میٹر) کے ذریعے
- بیرونی قطر (12 3/4) (323.8 انج) سے بڑا
- ایک دیوار کی موٹائی گروپ سے دوسرے میں تبدیلی
- ان گروپوں کی ترتیج مندرجہ ذیل کی جاتی ہے:
 - معمولی پائپ کی دیوار کی موٹائی 16 / 3 انج (4.8 ملی میٹر) سے 4 کم (4.78 ملی میٹر)
 - معمولی پائپ کی دیوار کی موٹائی 16 / 3 انج (4.8 ملی میٹر) سے 4 / 3 انج (19 ملی میٹر) تک
 - معمولی پائپ کی دیوار کی موٹائی 4 / 3 انج (19 ملی میٹر) سے بڑی
- پوزیشن میں تبدیلی اس سے جس کے لئے ویلڈرپلے سے کامیاب ہو چکا ہے (مثال کے طور پر حرکت پزیر سے جامد حالت میں تبدیلی، یا عمود آسے افقی یا بر عکس تبدیلی)۔ ایک ویلڈر جو ویلڈر بلکے الہیت کے ٹیسٹ میں جامد حالت میں محور کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے، جو افقی ہموار سطح سے ۳۵ ڈگری کے جھکاؤ پر ہے، تو وہ تمام پوزیشنوں میں بت ویلڈر کا کام کرنے کا اہل ہے۔
- جوڑ کے ڈیزائن میں (مثلاً سہارہ دینے والی ایک لمبی پٹی کا استعمال) یا وہ ڈھلوان سے یو ڈھلوان میں تبدیلی۔

(حوالہ: API – 1104-94)

(a) بنیادی ٹیسٹ

(a) ٹیسٹ کو قطر میں این پی ایس 12 یا اس سے کم پائپ پر منعقد کیا جائے گا۔ ٹیسٹ ویلڈر پائپ کو ایک افقی جامد حالت میں رکھ کر لیا جائے تاکہ ٹیسٹ ویلڈر میں بالائی ویلڈنگ کی پوزیشن کا کم سے کم ایک حصہ شامل ہونا چاہئے۔ ڈھلوان بنانے، جوڑ کو کھونے اور دوسری تقاضیں خصوصیات کے مطابق ہونی چاہئیں جن کے تحت ویلڈنگ کو الہیت دی جا رہی ہے۔ تمکیل پر ٹیسٹ کو چار کوپن میں کاثا جائے گا اور جڑ کو خم دینے کے ٹیسٹ سے گزارا جائے گا۔ اگر اس ٹیسٹ کے نتیجہ میں چار میں دو کوپن ویلڈر کے سامان یا ویلڈر کے سامان اور اصل سامان میں کوئی دراث پیدا ہو جائے اور وہ 8/11 انج (3.2 میٹر) سے زیادہ لمبی کسی بھی سمت میں ہو، ویلڈر ناقابل قبول ہے۔ ٹیسٹ کے دوران نمونہ میں پیدا ہونے والی دراثوں پر غور نہیں کیا جاتا۔

(b) ویلڈروں کے لئے بڑی لائے سے سروس لائے کو ملانے کا زائد ٹیسٹ

سروس لائنس کو ملانے کی تنصیب کو پائپ کے ایک حصہ سے جس کا قطر بڑی لائنس جیسا ہے، ویلڈ کیا جائے گا۔ ویلڈ کو اسی پوزیشن میں کیا جائے گا جیسا کہ فیلڈ میں کیا جاتا ہے۔ اگر ویلڈ میں کوئی سنگین قسم کی اندروفنی کٹ ظاہر ہو جائے یا اس کے کنارے موڑے ہوئے ہوں، ایسی صورت میں ویلڈ ناقابل قبول ہو گی۔ ویلڈ کو چالو پائپ کی تنصیب توڑ کر الگ کرنے کی کوشش کے ذریعہ ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اگر ویلڈ ٹوٹ جائے اور نامکمل مlap (فیوژن) ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی یا تنصیب اور چالو پائپ کے مقام اتصال (جنکشن) میں ناقص سراہیت دکھائے تو یہ ناقابل قبول ہو گا۔

(c) ویلڈروں کا چھوٹی سروں لائنوں کا وقفوں سے ٹیسٹ۔

ویلڈر کے کام کے دونوں کو ویلڈ کے ساتھ ہر ایک تقریباً ۱۸ انچ (۴۵۷ میٹر) طویل جو قریباً مرکز میں واقع ہے، فولادی سروں لائنس سے کاٹنا ہے اور ان کا درج ذیل ٹیسٹ ہوتا ہے۔

- ایک نمونے کو گانڈنڈ بینڈ ٹیسٹنگ مشین (پائپ کے خم کو ٹیسٹ کرنے والی مشین) میں مرکز میں رکھا جاتا ہے اور اسے ڈائی کے بیرونی خاکے کے مطابق ویلڈ کے مشین سے ہر ایک جانب ۱۲ انچ (۳۰۵ میٹر) کے فاصلہ پر رکھ کر موڑا جاتا ہے، اگر نمونے میں الگ کرنے کے بعد ٹوٹ پھوٹ یاد رکھیں نہ مدار ہوں تو یہ ناقابل قبول ہوں گے۔
- دوسرے نمونے کے سروں کو ہموار کیا جاتا ہے اور تمام جوڑ کو قوت برداشت کے ٹیسٹ سے گزارنا پڑے گا اگر ویلڈ میٹل کے قریب یا اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ ناقابل قبول ہے۔ اگر قوت برداشت ٹیسٹ کرنے والی مشین دستیاب نہیں، تو اس نمونے کو مذکورہ بالہ پیر اگراف کے مطابق موڑنے کے کام کا ٹیسٹ پاس کرنا ہو گا۔

(حوالہ یا ایس ڈیپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن ۱۹۲-۱۹۱)

3.9۔ ویلڈروں کی حدود۔

- (a) کوئی بھی ویلڈر جس کی الیت غیر تباہ کن ٹیسٹ پر منی ہے کپر پیر ٹیشن پائپ اور اجزاء کو ویلڈ کر سکتا ہے۔
- (b) کوئی ویلڈر کسی خاص ویلڈنگ طریقہ سے ویلڈ کر سکتا ہے جب تک گزشتہ چھ تقویٰ مہینوں کے اندر اس ویلڈنگ طریقہ سے کام نہ کرتا ہو یا کر رہا ہو۔
- (c) ایک اہل ویلڈر

- اس پائپ پر ویلڈنگ کا کام نہ کرے جسے ایک ایسے دباؤ پر چلا یا گیا جس سے ایس ایم وائی ایس کا ۲۰ فیصد یا اس سے زیادہ کڑے کا دباؤ پیدا ہو جب تک وہ گزشتہ سات تقویٰ مہینوں کے اندر ویلڈر کا ایک ویلڈ ٹیسٹ منعقد نہ ہو جائے اور وہ اسے پی آئی معیار ۱۱۰۲ کے تحت قابل قبول پایا جائے۔

- ویلڈر اس پائپ پر ویلڈنگ کا کام نہ کرے جسے ایک ایسے دباؤ پر چلا یا گیا جن سے ایس ایم وائی ایس کو ۲۰ فیصد سے کم کڑے کا دباؤ پیدا ہو جب تک ویلڈر کا اے پی آئی معیار ۱۱۰۲ کے مطابق ٹیسٹ نہ لیا جائے۔
- (d) ایک اہل ویلڈر اس وقت تک ویلڈ نہ کرے جب تک وہ درج ذیل امور کا حامل نہ ہو۔
- گزشتہ ۱۵ مہینوں کے اندر، بلکہ ہر تقویٰ کی سال میں ایک مرتبہ ویلڈر دوبارہ اہل ہو۔
- ایسے ویلڈروں کے لئے جو صرف این پی ایس ۱۲ انج (۵۰ میٹر) یا قطر میں چھوٹی سروں لائن پر کام کرتے ہیں، دو نمونوں کے ذریعے ٹیسٹ کیا گیا اور وہ قابل قبول قرار دیئے گئے۔

(حوالہ۔ یواہیں ڈیپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن ۱۹۲-۱۹۱)

3.10: کونے ملا جوڑ

- (a) مساویے ۳۰ تک کے کونے ملے جوڑوں کے سمت کی تبدیلی کے دوسرے موزوں طریقوں کو استعمال کیا جانا چاہئے جیسا کہ ویلڈنگ کی الیبویا ماؤڑ نے کا عمل۔
- (b) فولادی پائپ پر ایک کونے ملا جوڑ، جو ۱۰۰ اپی ایس آئی جی سے کم دباؤ پر چلا یا جا رہا ہے اسے کسی دوسرے کونے ملا جوڑ سے ایک پائپ کے قطر یا زیادہ کے برابر فاصلہ پر ہونا چاہئے جیسا کہ ہر جوڑ کی دو شاخہ سے پیمائش کی گئی ہے۔
- (c) ایسے کونے ملے جوڑ جو پائپ پر ۳۰ گری زاویہ سے متجاوز ہیں اور ۱۰۰ اپی ایس آئی جی سے بڑے ایم اے اوپی کے ساتھ ہیں، کی اجازت نہیں ہے۔

3.11: ویلڈنگ کے کام کے لئے ایک جوڑ کی تیاری

اہل اور قابل ویلڈر پائپ کے نظام کو ویلڈ کریں گے جو اس کام کے لئے مستند طریق کا استعمال کریں گے۔ جو سطحیں ویلڈ کی جاتی ہیں وہ ہموار، یکساں، سوار اخوں، خراشوں، دھات کا میل، چکنائی، روغن اور دوسرے نقصان رسال سامان سے پاک ہوں گی جن سے ویلڈنگ کو بری طرح نقصان پہنچ سکتا ہے۔

(a) مساوی سیدھ میں رکھنا

مستقل سروں کو مساوی سیدھ میں رکھنے سے سطحیں کے درمیان توازن کو کم کیا جاسکے گا۔ ایک ہی معمولی دیوار کی موٹائی والے پائپ کے سرے کے لئے توازن ۱۶ / ۱۱ انج (۱۶ میٹر) سے زیادہ نہیں بڑھے گا۔ اگر جنم کی پیمائش میں اختلاف سے بڑا توازن پیدا ہو تو یہ پائپ کے گھیرے میں مساوی طور پر منقسم ہو جائے گا۔ پائپ کو مناسب لائن اپ کرنے کے لئے کونے کے عمل کا کم سے کم استعمال کیا جائے۔

(b) بٹ ویلڈ کے لئے لائن اپ کلیمپ کا استعمال

لائن اپ کلیمپ کو بٹ ویلڈ کے لئے خاص طریق کارکے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ جب لائن اپ کلیمپ کو جڑے دانے کی تیکیل سے پہلے الگ کرنا مناسب ہو، دانے کا مکمل شدہ قریباً مساوی حصوں میں ہو گا جن کو جوڑ کے گھیرے کے ارد گرد خالی جگہ دی گئی ہے۔ تاہم جب ایک اندر ونی لائن اپ کلیمپ استعمال کی جاتی ہے اور حالات پائپ کی حرکت کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے یا اگر ویلڈ پربے جاد باو پڑے گا۔ جڑوالے دانے کلیمپ پر دباؤ ختم ہو جانے سے مکمل ہو جائیں گے۔ جڑ کے دانوں کے حصے جن کو بیرونی کلیمپ کے ساتھ ملانے کے لئے استعمال کیا گیا انہیں پائپ کے گھیرے کے ارد گرد مساوی خالی جگہ دی جائے گی اور اس کی مجموعی لمبائی، کلیمپ کے الگ کرنے سے قبل پائپ کے گھیرے کا ۵۰۵ فیصد ہو گی۔

(c) کنارہ بنانے والی مشین

پائپ کے سروں پر کنارہ بنانے والی مشین جوڑ کے ڈیزائن کے مطابق ہوں گی جنہیں متعین طریق کار میں استعمال کیا گیا۔

(d) فیلڈ کا کنارہ بنانا

پائپ کے سروں کو مشین اوزار یا مشین آسیجن کٹنگ کے ذریعہ فیلڈ کا کنارہ بنانا چاہئے۔ اگر ضروری ہو تو دستی آسیجن کٹنگ مشین بھی استعمال کی جائے، جوڑے گئے کناروں کے سرے مناسب طور پر ہموار اور یکساں ہوں اور اس کا جنم متعین طریق کار کے مطابق ہو گا۔

(e) موسمیاتی حالات

ولیڈنگ کا کام اس وقت نہیں کیا جائے گا جب مکمل شدہ ولیڈ کے معیار کو موجودہ موسمیاتی حالات سے نقصان پہنچنے بشمول لیکن ہوا میں موجود نبی سے محدود نہ ہو، اڑتی ہوئی ریت یا تیز ہوا میں، جب بھی ضرورت ہو، ونڈ شیلڈ استعمال کی جائیں۔

(f) صفائی

جب پائپ کو زمین کے اوپر ولیڈ کیا جائے تو ولیڈ پر، پائپ کے اطراف میں بالکل صفائی ۱۶ انچ (۴۰ ملی میٹر) کی نسبت کم نہ ہو، جب پائپ کو ایک گڑھے میں ولیڈ کیا جائے۔ بڑے سوراخ اتنے بڑے ہونے چاہئیں جس سے ولیڈر یا ولیڈروں کو جوڑتک آسان رسانی حاصل ہو۔

(g) دانوں کے درمیان صفائی کرنا

ہر ایک دانے اور کڑے سے خراش اور میل دور کیا جائے گا۔ طاقتور اوزار کو جب بھی حصوںی طریق کار کے لئے طلب کیا جائے گا، استعمال کئے جائیں گے۔ ورنہ صفائی ہاتھ سے یا طاقتور اوزار سے کرنی پڑے گی۔ جب خود کار یا نیم خود کار ولیڈنگ

کو استعمال کیا جائے سطح پر مساموں کا اجتماع، دانوں کا کام اور اونچے نشانات کو ویلڈ میٹل کا ان کے اندر جمع کرنے سے پہلے، پسائی کے ذریعہ الگ کیا جائے گا۔

پوزیشن ویلڈنگ (h)

تمام پوزیشن ویلڈروں کو ان حصوں کے ساتھ کیا جائے گا جن کو حرکت اور جوڑ کے اطراف مناسب صفائی کے ساتھ حفاظت سے جوڑتا ہے تاکہ ویلڈر یا ویلڈروں کو کام کرنے کے کافی خالی جگہ میسر ہو۔

فلر (سوراخ بند کرنے کے لئے مواد) اور دانوں کے آخری حصے (i)

پوزیشن ویلڈنگ کے لئے سوراخ بند کرنے کے لئے مواد کی مقدار اور دانوں کے آخری حصے ایسے ہوں گے کہ تنکیل شدہ پائپ کے تمام گھیرے کے ارد گرد ایک مضبوط یکساں صحیح الزاویہ سطح حاصل کر لے۔ کسی بھی مقام پر اوپر کی سطح پائپ کی بیرونی سطح سے کم تر نہیں ہوگی اور نہ اسے اصل میٹل کے 16/1 (۱۶.۱ ملی میٹر) کی نسبت زیادہ اور تک اٹھایا جائے گا۔ دودانوں کا کام ایک ہی مقام پر شروع نہیں کیا جائے گا۔ تنکیل شدہ ویلڈ کا سامنے والا حصہ اصل نالی کی چوڑائی سے تقریباً 8/1 فٹ (۲.۳ ملی میٹر) زیادہ چوڑی ہونی چاہئے۔ نالی کی تنکیل شدہ ویلڈ کو اچھی طرح برش مار کر صفائی کی جائے گی۔

ویلڈ کی شناخت (j)

ہر ایک ویلڈ راپنے کام کی اس انداز میں شناخت کرے گا جس کی تصریح طریق کار میں کی گئی ہے۔

حرارت کا پہلے اور بعد میں استعمال (k)

طریق کار خاص میں پہلے اور بعد میں حرارت کے استعمال کے عمل کی تصریح کی جائے گی جس پر اس وقت عمل کیا جائے گا جب سامان یا موسمیاتی حالات میں سے کوئی ایک یادوں سے حرارت کا استعمال لازمی ہو جانا ہے۔

3.12: ویلڈ کا معاملہ اور ٹیکسٹ

(a) ویلڈنگ کا بصری معاملہ ضرور کرنا چاہئے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ:

- ویلڈنگ کا کام ویلڈنگ کے طریق کار کے مطابق سرانجام دیا جاتا ہے

- ویلڈ کا اے پی آئی معیار ۱۱۰۳ کی شق ۲ کے تحت قبل قبول ہے

(b) پائپ لائن پر ویلڈ کا کام ایک ایسے دباؤ پر کیا جائے جس سے ایس ایم وائی ایس کا ۲۰ فیصد یا زیادہ کڑے کا دباؤ پیدا ہو اور اسے غیر تباہ کن طریقے کی بنیاد پر ایک ایسے شرح فیصد پر ٹیکسٹ کیا جائے جس کا غیر تباہ کن طریقے سے ٹیکسٹ کا ذکر درج ذیل میں دیا گیا ہے۔

3.13 غیر تباہ کن طریقہ سے ٹیسٹنگ کے لئے قبولیت کے معیار

ایسی اختتام پذیری جو ریڈیو گرافی، مقناطیسی ذرات، پانی کو وسراہیت کرنے والا اور الٹر اساؤنڈ ٹیسٹ کا طریقہ سے سامنے آنے والے، کی قبولیت کے معیار کا تعین اے پی آئی معیار ۱۱۰۲ کی شق ۶ کے مطابق کیا جائے گا۔

3.14 ایسی لائن جن کا ایم اے اوپی (MAOP) ایس ایم وائی ایس (SMYS) 20 فیصد سے زیادہ ہو، کے لیے غیر تباہ کن طریقہ کی ٹیسٹنگ

(a) ویلڈ کی غیر تباہ کن طریقے سے ٹیسٹنگ کسی بھی طریقہ کار سے علاوہ ازیں سوراخ کرنا، سرانجام دیا جاسکتا ہے جس سے واضح خامیوں کی نشاندہی ہو گی جس سے ویلڈ کی پچھلی متابڑ ہو سکتی ہے۔

(b) غیر تباہ کن طریقہ سے ٹیسٹنگ کی انعام دہی کے لئے ضروری ہے

- یہ تحریری طریقہ کار کے مطابق ہو

- ان لوگوں کے ذریعے جنہوں نے مسلمہ طریق کار میں اور سامان کے ساتھ تربیت اور اہلیت حاصل کی ہے جسے ٹیسٹنگ میں استعمال کیا گیا ہے۔

(c) ہر ویلڈ کا غیر تباہ کن طریقے سے ہر ایک ٹیسٹ کی مناسب فہم کے لئے طریقہ کار کو ثابت کرنا چاہئے تاکہ ویلڈ کی قبولیت کو یقینی بنایا جاسکے۔

(d) جب غیر تباہ کن طریقے سے ٹیسٹنگ درکار ہو تو ہر روز کے فیلڈ بٹ کی درجہ ذیل شر ہیں فیصدی، جیسے کہیں نے بغیر طریقے کے منتخب کی ہے۔ ان کے تمام احاطہ پر غیر تباہ کن طریقے سے ٹیسٹ کرنا چاہئے۔

- کلاس ۱ کے مقامات میں کم سے کم ۱۰ فیصد

- کلاس ۲ کے مقامات میں کم سے کم ۱۵ فیصد

- کلاس ۳ اور ۴ کے مقامات میں ۱۰۰ فیصد تاو قتیکہ ناقابل عمل جس صورت میں بڑے اور یا قبل جہاز رانی، دریا، آفسور، ریل کی پٹریوں یا عوامی شاہراہوں کے اندر دوسروں کی زمین سے گزارنے کا حق، بشمول سرٹنگیں، پل اور اور پر واقع سڑکوں کی کراسنگ۔

- پائپ لائن کے اتصال پر بشمول تبدیلی کے حصے، ۱۰۰ فیصد

(e) مساوئے ایک ویلڈر جس کا کام اہم ویلڈنگ کار وائی سے الگ تھلگ ہے ویلڈر کے ہر کام سے ایک نمونہ ہر ایک دن کے لئے اسے غیر تباہ کن طریقے سے ٹیسٹ کر لینا چاہئے۔

(f) جب غیر تباہ کن طریقے سے ٹیسٹنگ درکار ہو، ہر ایک کمپنی کو پائپ لائن کی زندگی کے لئے ایک ریکارڈ رکھنا چاہئے جس میں میل کا نشان، انجنئرنگ سٹیشن دکھایا گیا ہو یا جغرافیائی خصوصیات اور ویلڈ کے گھیروں کی تعداد، غیر تباہ کن طریقے سے ہونے والے ٹیسٹوں کا شمار جو مسترد ہونے کا عدد، مسترد کردہ کی حالت ظاہر کی گئی ہو۔

(g) اگر کسی فیصد نمونہ میں سے کوئی حصہ ناکام ہو جائے تو ایک دوسرا نمونہ لیا جائے گا۔ اگر دوسرا نمونہ ناکام ہو جائے تو اس ویلڈر کی طرف سے تمام کام کو غیر تباہ کن طریقے سے ٹیسٹ کیا جائے گا، اور پائپ کی ویلڈنگ کے کام کی اجازت دینے سے پہلے ویلڈر کو اہلیت کے لئے دوبارہ ٹیسٹ دینے کو کہا جائے گا۔

3.15 ایسی لائنیں جو ایس ایم وائی ایس ۲۰ فیصد سے کم پر کام کر رہی ہیں کی غیر تباہ کن طریقہ کی ٹیسٹنگ
• ان کا ٹیسٹ ایک اہل ویلڈنگ انسپکٹر ویلڈ کے کاموں کا بصری معاشرہ کرے گا۔

• کمپنی کے صوابدید پر ویلڈ اور اتصال کی شرح فیصدی کو غیر تباہ کن طریقہ سے ٹیسٹ کیا جائے گا۔

3.16 ناقص کی مرمت اور دور کرنا

(a) ہر ایک ویلڈ جسے مرمت کیا جائے اس کے نقش کو اصل میٹل تک دور کرنا چاہئے اور جو حصے مرمت کے جائیں انہیں حرارت دی جائے۔ اگر ایسے حالات موجود ہے جس سے ویلڈ کی مرمت کا معیار متاثر ہو۔ مرمت کے بعد ویلڈ کا حصہ جس کی مرمت کی گئی اس کی قبولیت کو یقینی بنانے کے لئے اس کا معاشرہ کرنا چاہئے۔

(b) گھیر دار بٹ ویلڈ اور پٹی کے ویلڈ میں دراڑوں کو سلینڈروں کو کاٹ کر جن میں دراڑیں پڑی ہیں، مکمل طور پر دور کیا جائے گا۔ مساوا اس کے کہ ایسی ویلڈ کو ایک مستند اور تجربہ کردہ طریقہ کار استعمال کر کے مرمت کرنے کی اجازت ہو گی۔

4۔ سامان / مواد

4.1 سامان اور آلات (Materials and Equipments)

تمام سامان اور آلات جو پائپ کے نظام کا ایک مستقل حصہ بن جائیں گے ایسی حالات کے لئے موزوں اور محفوظ ہوں گے جن کے تحت ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس باب میں پائپ لائنوں میں استعمال کے لئے پائپ اور لوازمات کے انتخاب اور اہلیت کے کم از کم ضروریات کی تجویز دی گئی ہے۔ پائپ اور لوازمات کے لئے سامان اور آلات ایسے ہونے چاہیں یعنی

- جو پائپ لائن کی اس کے ڈیزائن کی شرائط کے تحت ساختی سلامتی اور مضبوطی کو قائم کر سکے۔
- جو کیمیائی طور پر سیال مادہ سے ہم آہنگ ہوں جس کو اس کے ذریعہ تریل کی جارہی ہے۔

(Ref: US Department of Transportation 191-192)

4.2

فولادی پائپ

فولادی پائپ جسے مندرجہ ذیل معیارات کے مطابق تیار کیا گیا، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

اے پی آئی، ۱۵ ایل ----- لائن پائپ

اے ایس ٹی ایم، اے ۱۰۶ بغير شگاف پائپ

اے ایں ٹی ایم، اے ۱۳۵ بھلی سے مزاحمت۔ ویلڈ کپا گلیا پاکیپ

اے ایں ٹی ایم، اے ۱۳۹ الکٹرک فیوژن (آرک) ولڈ کپا گلیا پا سپ

اے ایس ٹی ایم، اے ۳۸۷ میٹل، آرک، ویلڈ کیا گیا سب

سی ایس اے زیڈ ۱-۲۳۵-۹۸۷ فولادی لائنس مائیں

فولادی یا سیپ کا دوبارہ استعمال 4.3

ایک موجودہ فولادی لائِن کے ایک حصہ دور کرنے اور اسی لائِن میں ایک ایسی لائِن جو اسی یا کم دباؤ پر کام کر رہی ہے، پائپ کو دوبارہ استعمال کرنے کی احاجت مندرجہ ذیل شرائط پر دی جاتی ہے۔

مستقل فولادی پائپ یا غیر شناخت کردہ نیافولادی پائپ کو کم دباؤ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ (ہوپ سٹریں جو ۶۰۰۰ پی ایس آئی سے کم ہے) اس کے تارچھانیا قبر می موڑنے کا کام نہیں کرنا ہے بشرطیکہ محتاط بصری معائنہ سے یہ ظاہر ہو کہ یہ اچھی حالت میں ہے اور ٹوٹ پھوٹ اور شگافوں یادو سرے نقائص سے مبراء ہے جس سے اخراج پیدا ہو گا اور مزید بشرطیکہ اگر پائپ کو ویلڈ کرنا ہے اور یہ نامعلوم خصوصیت کا ہے یا اس کی خصوصیت اے ایس ٹی ایم ایس ۱۲۰ ہو، یہ ویلڈنگ ٹیسٹ ثابت کرنے کے اطمینان بخش تک کامیاب ہے۔

باقی ماندہ معمولی دیوار کی موٹائی یا معمولی موٹائی جو بھی کم ہو اسے ایم اے اوپی کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جائے گا۔

(حوالہ۔ اے ایس ایم ای ۹۹-۳۱۸)

4.4 دیوار کی موٹائی کا تعین

جب تک معمولی دیوار کی موٹائی یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو، اس کا تعین پائپ کے ہر ٹکڑے کے ایک سرے پر چوتھائی نقطاً پر موٹائی کی پیمائش کر کے کیا جائے گا۔ اگر تمام پائپ کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ یکساں گرید، جgm اور معمولی موٹائی کا ہے، پیمائش انفرادی لمبائی کی ۱۰۰ فیصد سے کم پر کی جائے گی۔ دوسری لمبائیوں کی موٹائی کی تصدیق معمولی موٹائی پر ایک ٹج سیٹ کو استعمال کر کے کی جاسکتی ہے۔ ایسی پیمائش کے بعد معمولی دیوار کی موٹائی اگلے تجارتی دیوار کی موٹائی کے طور پر لی جائے گی، جو لوگی تماں پیمائشوں کے اوسط سے کم ہو گی۔ لیکن کسی صورت میں بھی این پی ایس ۲۰۰ کے تحت تمام پائپ کے لئے کم سے کم پیمائش کردہ موٹائی ۱۲۰ اگنابرڈی نہیں ہو گی اور یہ این پی ایس ۲۰۰ اور بڑے تمام پائپوں کے لئے کم سے کم پیمائش کردہ موٹائی ۱۱۱ سے بڑی نہیں ہو گی۔

(حوالہ-ASME B 31.8-99)

4.5 سطح کے نقائص

پائپوں کی تمام تعداد کا چھیننے کے نشانات؛ جھریاں اور ڈینٹ کے نشان کے لئے معائنه کیا جائے گا۔ اس نوعیت کے تمام نقائص کو ختم کرنا یا مرمت کرنا چاہئے۔

4.6 ایس ولیو (S. Value)

نامعلوم تصریحات کے حامل پائپ کے لئے اس کی تناوب رداشت کرنے کی طاقت ایس کو مندرجہ ذیل فاصلہ سے معلوم کیا جائے گا۔

$$P = (2St/D) \times F_x E_x T$$
 جو تناوب رداشت کرنے کی کم سے کم مقررہ طاقت کے مقابل۔ ۲۴۰۰۰ Psi یا مندرجہ ذیل تعین کے مطابق ہو گی۔

کسی ایک جیسی کھیپ کے لئے تناوب رداشت کرنے کے معائنوں کی تمام اوسط قدر کا تعین کرنا۔ اس صورت میں "S" کی قدر مندرجہ ذیل سے کم یجائے گی۔

تناوب رداشت کرنے کے معائنوں کی اوسط قدر کا ۸۰ فیصد تناوب رداشت کرنے کی معائنوں کی کم از کم قدر بشرطیہ کسی حال میں بھی S ۵۲۰۰۰ پی ایس آئی سے زیادہ نہ لیا جائے۔

(حوالہ-ASME B 31.8-99)

جبکہ

$P = \text{ڈیزائل} \times \text{پریشان} \times \text{پاؤندز} \times \text{مریخ انج} \times \text{ٹج}$ ۔

S=تناوب رداشت کرنے کی طاقت پاونڈ فنی مربع انچ گچ میں۔

D=پاپ کا براۓ نام بیر ونی قطر انچوں میں۔

t=پاپ کی دیوار کی براۓ نام موٹائی انچوں میں۔

F=ڈیزائن فیکٹر

E=عمود آجائٹ فیکٹر

4.7 پانی سے تحرک طریقہ ٹیسٹ

نا معلوم تصریحات کے حامل تھے یا استعمال شدہ پاپ اور وہ تمام استعمال شدہ پاپ جن کی طاقت گھنسے یا استعمال کی وجہ سے کم ہو گئی ہو۔ سب کا ایک ایک کر کے ہلینڈ رو سٹیک ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ایک مشین قسم کے ٹیسٹ میں لمبائی سے لمبائی تک یا تنصیب کے بعد فیلڈ میں سروں میں لائی ڈالنے سے پہلے دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ٹیسٹ پر یہر جو استعمال کیا جائے گا چالو کرنے کا زیادہ موزوں دباؤ قائم کرے گا۔

اگر پاپ کو درجہ اول یا دوم کے مقام پر نصب کرنا ہو تو اس کو کم سے کم 1.25 گناز یادہ سے زیادہ منظور شدہ دباؤ پر پر کھاجائے اور اگر اسے درجہ سوم یا چہارم کے مقامات پر نصب کرنا ہو تو کم سے کم 1.50 گناز یادہ سے زیادہ منظور شدہ دباؤ پر پر کھاجائے۔ پر کھنے کا دباؤ کم سے کم ۲۷ گھنٹے بر قرار کھاجائے۔

4.8 موٹنے کی خصوصیات۔

ایں پی ایس۔ ۱۲ اور چھوٹے پاپ کے لئے۔ پاپ کو ٹھنڈے حالت میں سلینڈر محور پر جس کی قطر پاپ کے قطر سے ۱۲ گناہڑا ہو، پر کم سے کم ۹۰ درجے پر موڑنا چاہئے جس میں کسی بھی حصے میں شگاف نہ آئے اور نہ لمبائی میں لگے ویلڈ کو کھولا جائے۔ این پی ایس۔ ۲ یا اس سے بڑا پاپ ضمیمہ 99-8 B31.8 H ANS1 میں دیئے گئے ہموار بنانے کے ضروریات کے مطابق ہو۔

4.9 ٹانکا لگانی ٹینی ویلڈنگ کے ذریعے جوڑنا

ایک ماہر ویلڈر کو چوڑائی میں ویلڈنگ کرنی چاہئے۔ ویلڈنگ انتہائی ناگزیر حالات میں اور اسی طریقہ کار کے مطابق میدان میں کرنی چاہئے۔ این پی ایس۔ ۳ سے بڑے پاپوں پر، ہر ۳۰۰ پاپوں کی مجموعی لمبائی پر کم سے کم ایک ٹیسٹ ویلڈ ضروری ہے۔ ویلڈ کو API 1104 معيارات کے مطابق پر کھاجائے۔

4.10 معائنه

پائپ لازماً اس قدر صاف ہونا چاہئے کہ اس کامناسب معائنه کیا جاسکے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے پائپ کا بصری معائنه کیا جائے گا کہ یہ موزوں حد تک گول اور سیدھا ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے جو پائپ کے تناو اور مضبوطی کو کمزور کر سکے۔

4.11 تناو کی خصوصیات

اگر پائپ کی تناو کی خصوصیات معلوم نہ ہو تو کم سے کم طاقت 165 MPa (یا اس سے کم مل جائے گی یا تناو کی خصوصیات کا اندازہ تناو ٹیسٹ کرنے سے لگانا چاہئے جو API 5 میں دیئے گئے ہیں۔

(Ref: US Department of Transportation 191-192)

4.12 پائپوں کے استعمال شدہ اجزاء اور آلات

پائپوں کے استعمال شدہ اجزاء اور آلات جیسے کہ فلٹنگز، البوز، بینڈز، اسٹر سیکشن، کلپلینگز، ریڈیو سرز، گلوثرز، فلٹنگز، والوز اور دوسروے آلات دوبارہ استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ ایسے آلات اور اجزاء کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لئے صاف کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ مطلوبہ کام کے لئے یہ تمام ضروریات پوری کرتا ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ مزید یہ کہ استعمال شدہ آلات کو دوبارہ قبل استعمال بنانے کا انحراف ان آلات کے بنیادی تصریحات کو معلوم کرنے پر ہو گا۔ اور اگر تصریحات معلوم نہ ہو تو استعمال پیداواری طاقت 165 MPa یا کم کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ اجازت شدہ اپریٹینگ پریشتر تک محدود ہو گا۔ تاہم ایسے نامعلوم آلات ایک خاص ٹرانسمیشن لائن کے لئے کم دباؤ کی پابندی کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ (منظور شدہ ہو پ سٹریس 6000 psi سے کم ہے)

(Ref: ASME B 31.4-99)

4.13 پائپ کی ترسیل۔

وہ پائپ جس پر ایس ایم و ای ایس کے ۲۰ فیصد یا اس سے زیادہ پر ہوپ سٹریس پر کام کرنا ہو، کمپنی وہ پائپ جس کے باہر والے قطر کا دیوار کی موٹائی سے تناسب 1:70 یا زیادہ ہو، استعمال نہیں کرے گی اور اس کی ریلوے کے ذریعے ترسیل نہیں کرے گی جب تک اس کی ترسیل 5L1 RP API TCR برابر مطابق نہ ہو۔ (ان سفارشات کا اطلاق ان سٹیل پائپوں کی ترسیل پر ہو گا جن کا سائز این پی ۲ یا ان سے بڑے سائز کے ہو اور جو لمبائی میں ایک او سط پائپ سے بڑا ہو۔ یہ سفارشات رنگدار اور بے رنگ دونوں قسم کے پائپوں کے لئے ہیں۔ لیکن ان میں لادنے کے وہ طریق کار نہیں آتے جن کا مقصد پائپ کے رنگ کو نفغان سے بچانا ہو)۔

(Ref: US Department of Transportation 191-192)

4.14 اشیاء پر نشان لگانا

- (a) ہر والو، فنگ، پائپ اور دوسرے اجزاء پر نشان لگانا ضروری ہے۔
- جیسا کہ تصریحات اور معیارات میں جن کے مطابق یہ تیار کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔
 - اس کا سائز، مواد، بنانے والا، دباؤ کی درجہ بندی اور درجہ حرارت کی درجہ بندی اور اگر مناسب ہو تو قسم، معیار اور ماذل کو ظاہر کرے۔
- (b) پائپوں اور اجزاء کی سطحیں، جن پر اندر ورنی دباؤ ڈالا جاتا ہے، پر ٹھپا والی مہر نہ لگائی جائے۔
- (c) اگر کسی چیز پر ٹھپے والی مہر لگادی جائے، تو یہ سانچہ گھسا ہوا اور گول کناروں والا ہونا چاہئے تاکہ یہ دباؤ کم کر سکے۔
- (امریکہ کے شعبہ نقل و حمل سے مأخوذه ۱۹۲-۱۹۱)
- نوٹ۔ تمام مواد اور اجزاء جیسا کہ سٹیل کے پائپ، چھلے، والوو، ریڑ کی پٹی، چھنی وغیرہ کی فہرست صیمیہ 4.1 میں دی گئی فہرست جیسی ہوئی چاہئے اور اس کام کو بوجھ کی صورت میں نہیں لینا چاہئے۔ یہ گیس کمپنی کی صوابدید پر ہے کہ وہ مساوی یا بہترین مال جو کام موزوں ہو، منتخب کریں۔

صیمیہ 4.1۔ مختلف سرگرمیوں کیلئے معیارات اور تصریحات۔

اے پی آئی۔ امریکی ادارہ برائے پژو و لیم۔

(a) اے پی آئی۔ ۵ ایل۔ لائن پائپ۔ (API 5L- Line Pipe)

اس تصریح کا مقصد تیل اور قدرتی گیس، دونوں کی صنعتوں کیلئے گیس، پانی اور تیل لے جانے والی پائپ کیلئے بہترین معیار مہیا کرنا ہے۔ یہ تصریح جوڑ اور بلا جوڑ کے سٹیل پائپ لائن کے لئے ہے۔ اس میں سادہ سروں والے، دھاگے کے سروں والے، اور گھنٹی نما سروں والے اور ساتھ ساتھ بیا و والے پائپ اور ایسی پائپ جنکے سرے خاص کپلنگ کے استعمال کیلئے بنائے جاتے ہیں، شامل ہیں۔ اگرچہ سادہ سروں والے پائپ، جوان تصریحات کے مطابق ہو، بنیادی طور پر ٹانکے کے ذریعے فیلڈ میں کمی کو پورا کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں، کمپنی فیلڈ ویلڈ نگ کی ذمہ داری نہیں لے گی۔

(b) اے پی آئی آرپی ۱۵ ایل۔ لائن کے پائپ کے رویوے کے ذریعے نقل و حمل کیلئے سفارشات

یہاں فراہم کردہ سفارشات اے پی آئی تصریحات ۱۵ ایل سٹیل لائن پائپ، جو سائز میں این پی ایس ۲ اور بڑے، اور لمبائی میں ایک پائپ سے لمبے پائپوں کی ریل کار کے ذریعے نقل و حمل پر لاگو ہوتی ہیں۔ یہ سفارشات رنگدار اور بے رنگ پائپوں کے لیے ہیں، لیکن ان میں لادنے کا عمل جن کا مقصد پائپ کے رنگ کو نقصان سے بچانا ہے، شامل نہیں۔

(c) اے پی آئی ۱۱۰۳۔ پائپ لائن اور مسلک تنصیبات کے ویلڈنگ کے لئے معیار۔

یہ معیار بٹ اور فیلٹ میں گیس اور آرک ویلڈنگ اور کاربن اور کم کھوٹ والے سٹیل پائپوں میں ساکٹ ویلڈنگ، جو غیر صاف شدہ پڑولیم، پڑولیم مصنوعات، ایندھن والی گیسوں، کاربن ڈائی آکسائیڈ، اور ناٹروجن کی ترسیل کے لئے استعمال ہوتے ہوں، اور جہاں لا گو ہو، نظام تقسیم پر ٹانکا لگانے کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ نئی تعمیر اور جاری ویلڈنگ پر لا گو ہے۔ یہ معیار ریڈی یائی لہریں، مقناطیسی ذرات، مائع نفوز پزیری اور الٹر اساونڈ ٹیبیٹ کا احاطہ کرتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ قبل قبول معیارات کو تباہی کے لئے جانچ شدہ ویلڈنگ، یاریڈی یو گرافک کے ذریعے معائنه، مقناطیسی ذرات، مائع نفوز پزیری، اور بصری جانچ کے طریقے پر لا گو ہوں گے۔

(d) اے پی آئی ۷۔ تجویز کردہ پائپ لائن کی مرمت و ویلڈنگ کا عمل۔

یہ دستاویز تجویز کردہ مرمت ویٹ کے عمل کا احاطہ کرتا ہو جو کہ مرمت کرنے یا پھر پائپ کے نظام میں لوازمات لگانے کیلئے استعمال ہو سکتا ہے، جو کہ ہیں یا پچکاو، پچکاری اور خام پڑولیم کی ترسیل، پڑولیم مصنوعات اور ایندھن گیسیں، اور جہاں لو گو ہو، ان مصنوعات کیلئے پائپوں کا نظام تقسیم، کیلئے استعمال ہو رہے ہیں۔

(e) ای پی آئی ۶ ڈی۔ پائپنگ والوز۔

یہ بین الاقوامی معیار ضروریات کا تعین کرتا ہے اور بال، چیک، دروازہ اور پلگ والوز کے ڈیزائن، بنانے، جانچ اور دستاویز کاری، جو پائپ لائن نظام میں استعمال کے لئے سفارشات دیتا ہے۔ یہ بین الاقوامی معیار ان والوز، جن پر دباؤ پی این ۳۲۰ (درجہ ۲۵۰۰) سے زیادہ ہو، کا احاطہ نہیں کرتا۔ تصریحات ۶ ڈی کا ایپ۔A خریدار کو والوز کے قسم کو پسند کرنے، اور منگوانے کے لئے مخصوص ضروریات میں مدد فراہم کرتا ہے۔

(f) ای پی آئی ۱۱۰۲۔ ریل کی پڑیوں اور ہائی ویز پر گزرنے والے سٹیل پائپ لائن کی محفوظ طور پر گزرنے کے لئے اس کی ڈیزائن، تنصیب، معائنه اور جانچ کا احاطہ کرتا ہے۔

اے ایمس ایم ای۔ امریکن سوسائٹی آف مکنیکل انجینئرز

(American Society of Mechanical Engineers) - ASME

ASMEB-31.8 گیس کی ترسیل اور پائپ کے نظام کی پھیلاو:	(a)		
---	-----	--	--

اس کوڈ میں نمونہ، تعمیر، لگانے معائنه، پر کھنے اور گیس کی ترسیل اور مرمت و کام اور نظام کے پھیلاو کے

خانوختی پہلووں شامل ہیں۔ اس میں گیس کے پائپ لائن، گیس کے بچکاوے کے سٹیشن، گیس میٹر اور قواعد کے سٹیشن، گیس کے نئے شامل ہیں۔ اور گاہوں کے میٹر کوڈ کان میں رسالہ و رسائل کے لیے مرتب کرتے ہیں۔ اس کوڈ کے دائرہ کار میں گیس کی ترسیل اور پائپ لائن کو جمع کرنا شامل ہے اور سازو سامان جو کہ غیر ملکی پیداواری سہولیات غیر ملکی مقامات سے تیل کی ترسیل کے لیے لگاتے ہیں، گیس کو محفوظ کرنے کے لیے سامان بند سروں والے پائپ کی اقسام پائپ سے بنائی جاتی ہیں یا پھر گیس کو محفوظ کرنے والی لائسنوس، فلٹنگ، اور پائپ سے بنائی جاتی ہیں۔

ASMEB-16.5 پائپ کے فلنچیز اور فلنچیز فلٹنگ (b)

ASMEB-16.20 پائپ کی فلٹنگ کے لیے دھاتی گیس کٹ: چھلوں کے جوڑ، پیچ دار، اور غلاف والے (c)

ASMEB-16.33 125 Psig جسامت 2/2 تک ہاتھ سے چلنے والے دھاتی والے (d)

ASMEB-16.34(e) والوں کے فلینچیز، دھاگوں اور ٹانکوں والے سرے

ASTM پر کھنے اور مواد کے لیے امریکن سوسائٹی فارمنیٹنگ اینڈ میٹر میل

پائپ، سٹیل، کالے اور ہاتھ ڈپٹ، جست کی لیپ، ٹانکے لگے ہوئے اور ہموار۔ A53

پائپ کے اجزاء کے لیے فورجنگ اور کاربن سٹیل A105

انہائی درجہ حرارت میں کام کے لیے ہموار کاربن سٹیل پائپ۔ A106

عام استعمال کے لیے پائپ، سٹیل، کالے اور ہاتھ ڈپٹ، جست کاربی، ٹانکے لگے ہوئے، اور ہموار A120

انتمال بجلی [Arc] ٹانکے لگی ہوئی سٹیل کی پلیٹ پائپ [جس کا سائز 16 انج اور اس سے اوپر]۔ A134

مدافعت بجلی، ٹانکے لگے سٹیل کے پائپ A135

انتمال بجلی - ٹانکے لگے سٹیل کے پلیٹ پائپ [جس کی جسامت 4 انج اور اس سے اوپر] A139

انہائی دباؤ اور درجہ حرارت کے لیے بھرت اور سٹیل کے بلاٹ ہوتے ہیں۔ A193

انہائی دباؤ اور درجہ حرارت کے لیے کاربن اور بھرت کے نٹ، بجلی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ A194

پیچ دار، ٹانکے لگے سٹیل یا لوہے کے پائپ A211

بیرونی طور پر دھاگوں سے باندھنے والے کاربن سٹیل A307

کم درجہ حرارت کے لیے بھرت بھلی کا مواد	.A320
کم درجہ حرارت کے لیے ہموار اور ٹائکے لگے سٹیل کے پائپ	.A333
گرم لوہے کو ٹھنڈا کرنا اور قوام بھرت کے بولٹ، کیل اور دوسرے باہر سے باندھنے کے لیے دھاگے۔	.A354
تسلی دیواروں والی دباؤ کی نالیوں کے لیے کاربن اور بھرت کے لوہار خانے۔	.A372
زیادہ دباؤ کی ترسیل کے نظام کے ساتھ استعمال کے لیے دھاتی ٹائکے لگے سٹیل کے پائپ	.A381
درجہ حرارت کو بڑھانے کے لیے آہنی ملامٹ لوہا دباؤ کو برقرار رکھنے کے ساتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔	.A395
گرم لوہے کو ٹھنڈا کرنا اور قوام، سٹیل کے بولٹ، اور کیل	.A449
کم درجہ حرارت اور کرہ ہوانی کے لیے انتقال بھلی، ٹائکے لگے سٹیل کے پائپ۔	.A671
معتدل درجہ حرارت پر زیادہ دباؤ کے عمل کے لیے انتقال بھلی ٹائکے لگے سٹیل کے پائپ ہیں۔	.A672
کینیڈ اکی معیار اقی انجمن	CSA
سٹیل کی پائپ لائن	Z 245.1
بین الاقوامی اداروں کے لیے معیار کا تعین	ISO
(Testing) پر کھنا	5
موجودہ پائپ لائن کی سہولیات کی نئی تعمیر اور ان کا مقابلہ:	5.1
کسی موجود پائپ لائن تنصیبات کے تبدیل شدہ حصوں یا نئی تعمیر شدہ پائپ لائن کی ہائیڈ رو سٹیک ٹیسٹنگ اس پائپ لائن سے سروس شروع کرنے سے قبل اس دستاویز میں مقرر کردہ شرائط کے مطابق کی جانی چاہئے۔	
کسی موجود پائپنگ سسٹم کی قبل ازیں مقررہ اپرٹینگ پریشر سے زیادہ اپرٹینگ پریشر کے لئے الہیت کا تعین ASMEB 31.8 کی شرائط کے تحت اور لاگو حکومتی ضوابط، اگر کوئی ہو، کے مطابق کیا جائے گا۔	
ٹیسٹ کا ذریعہ:	5.2
ہائیڈ رو سٹیک ٹیسٹ پانی کے ساتھ کرنا چاہئے۔	

<p>ہائیڈروسٹیک ٹیسٹ کے لیے ساز و سامان:</p> <p>ہائیڈروسٹیک ٹیسٹ کے لیے ساز و سامان حالات کے لیے موزوں اور اچھی حالت میں ہونا چاہیے۔</p>	5.3
<p>ٹیسٹ کے لیے منصوبہ و طریقہ:</p> <p>ٹیسٹ سے پہلے ہائیڈروسٹیک ٹیسٹ کے منصوبے اور طریقے کی اشکال و صاحت کے ساتھ تیار کرنے چاہیے اور اس میں مندرجہ ذیل و صاحتیں شامل ہیں:</p>	5.4
<ul style="list-style-type: none"> • ٹیسٹ کے حصے کی لمبائی اور مقام • ٹیسٹ کے ویلے استعمال کرنے چاہیں • لائن کو بھرنے اور صاف کرنے کا طریقہ • دباؤ کے لیے پرکھ کے حصے جس میں جوڑ کے مقام اور کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کے ٹیسٹ کے طریقے شامل ہیں۔ 	
<ul style="list-style-type: none"> • ٹیسٹ کے حصے کے لیے کم سے کم پر کھنے کا دورانیہ • ٹیسٹ کے وسائل کو ختم کرنے کا طریقہ • اختیاطی تدابیر اور طریقے: 	
<p>کم سے کم دباؤ کی پرکھ متعین کر دہ بباؤ کی پرکھ کی وصاحت کرتا ہے جو کہ پرکھ کے حصے میں بہت سے موقعوں پر لاگو کرنا چاہیے۔ جامد اور فعال دباؤ کے خاکہ کی وصاحتی تجزیے، جبکہ پائپ لائن کی پرکھ کی جارہی ہو، اسے مکمل کرنا چاہیے، ایسے موقع پر جو کہ کم درجہ پر ہو پائپ پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالیں گے۔</p>	
<p>ہائیڈروسٹیک پرکھ کے طریقے:</p>	5.5
<p>دباؤ:</p> <p>ٹیسٹ کرنے والے عملے کو مسلسل ٹیسٹ کے طریقے کی کڑی نگرانی کرنی ہو گی اور یہ یقین دہانی کرنی ہو گی کہ یہ قابو میں ہے۔ ٹیسٹ کے حصے پر سے زیادہ معتدل اور مستقل شرح سے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ جب ٹیسٹ پر یہ تقریباً 70 فیصد تک پہنچ جائے تو پمپنگ ریٹ کو معتدل کیا جائے تاکہ دباؤ کے تغیر کو کم کیا جاسکے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ a 14.5 MP / 100 Psi دباؤ کے اندر اج کے پیمائش کے آلے کو ڈیڈویٹ ٹیسٹ کے ساتھ مساوی لگانا چاہیے، اور ڈیڈویٹ ٹیسٹ کے ذریعے پرکھ کے دوران و قفعے</p>	5.6

سے باقاعدہ اس کی جائج ہونی چاہیے۔ دباؤ کو معلوم کرنے کے لیے بورڈن ٹیوب ٹائپ پر یشنر گچ کا آلہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس جائج کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دباؤ کے دوران رنسے کے لیے استعمال پائپ کو قلعے سے جائج کرنی چاہیے۔

مانوز: (API.RP 1110)

5.7 ہائیڈرو سٹینک پر کھکاریکارڈ:

پر کھکھ کی معلومات کو ہر کمپنی محفوظ رکھے گی، اور پائپ لائن کی حفاظت کرے گی، اور ریکارڈ کم از کم مندرجہ ذیل معلومات پر مشتمل ہونا چاہیے۔

- کمپنی کا نام اور ملازم میں پر کھکھ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اور کسی بھی پر کھکھ کی کمپنی کا نام استعمال کیا جائے۔

- ٹیسٹ کے ذریعہ کا استعمال

- دباؤ کو پر کھنا

- پر کھنے کا دورانیہ

- دباؤ محفوظ کرنے کا نقشہ یاد باؤ کے اندر اج کے دوسرا ہے ریکارڈ

- جہاں کہیں خاص پر کھنے کے لیے متغیرات کا ارتقاء اہم ہو،

- رنسے اور ناکامی کو معلوم کرنا اور ان کو ٹھیک کرنا

- ٹیسٹ کے آغاز اور اختتام پر زیمن اور ارد گرد درجہ حرارت معلوم کرنا

5.8 پر کھکھ کے ذریعہ کی منتقلی:

پانی کو ساوی کروں، آب روپ یاد و سرے پائپنگ / آلات کے ذریعے منتقل کرنا چاہیے۔ پانی کو اس

طرح منظور شدہ مقام پر چھینکنا چاہیے جو کم سے کم ماحولیاتی اثرات کی وجہ بنے گا۔

حوالہ: (API RP 1110)

ایس ایم وائی ایس کے 20 فصمد سے زیادہ ایم اے اوپی پیدا کرنے والی لائنوں کے لیے مضبوطی کا

ٹیسٹ:

(a) مضبوطی کا ٹیسٹ

واسطہ	مقام	دباؤ [کم سے کم]	گھنٹوں)	ریمارکس
-------	------	-----------------	---------	---------

	دورانیہ (میں)			
SMYS فیصد 90 کے دوران پر کھکھ دباؤ کی حد	24	1.25 MaoP	2،1	پانی
ایضاً پر کھکھ دباؤ کی حد: SMYS فیصد 40 درجہ 4 کے لیے	24	1.4 MAOP	4،3	پانی
کوئی بھی SMYS فیصد 50 درجہ 3 کے لیے	24	1.1 MAOP	کوئی بھی	ہوا یا ساکن گیس
SMYS فیصد 57 درجہ 1 اور 2 کے لیے				

(b) لیک ٹیسٹ: پائپ کی مضبوطی کے لئے ہوایا ساکن اور غیر متعامل گیس استعمال کرنے کی صورت میں الگ لیک ٹیسٹ کی ضرورت نہیں بشرطیکہ تمام نظر آنے والے جوڑ اور موقع پر کئے گئے دیلڈز کو لیکچ کے لئے چیک کر لیا گیا ہو۔ بصورت دیگر ہوایا ساکن اور غیر متعامل گیس کو لیکچ ٹیسٹ کے لئے لازماً کم از کم 150 پی ایس آئی جی دباؤ پر یا ایم اے اوپی کے 110 فیصد میں سے جو بھی زیادہ ہو پر استعمال کیا جائے گا۔ ٹیسٹ کا دورانیہ 24 گھنٹے ہو گا۔

5.10: 100 پی ایس آئی جی سے ایس ایم اے ایس کے 20 فیصد تک کی لاسنون کے لیے فیلڈ پریشر ٹیسٹ

(a) مضبوطی ٹیسٹ (Strength Test):

بعض شرکات جیسا کہ ایس ایم اے ایس کے 20 فیصد سے زیادہ سڑیں یول پائپ کے لیے اس کا اطلاق ہو گا، سوائے ایس کے کہ قدرتی گیس کا بھی استعمال کیا جائے اس صورتحال میں مندرجہ ذیل حدود کا اطلاق ہو گا:

• ٹیسٹ پریشر کو 1.1 MAOP تک محدود رکھنا

• ٹیسٹ کے دوران سڑیں یول کو 20 فیصد SMYS تک محدود کرنا

(b) لیک ٹیسٹ:

اگر مضبوطی ٹیسٹ کے لیے کسی واسطہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو الگ سے رنسے کی پرکھ کی ضرورت نہیں ہوتی،

اگر قوت کی پرکھ کے لیے گیسی طریقہ استعمال کیا جائے، بشر طیکہ پرکھ کے لیے تمام ظاہری جوڑ اور ٹانکے کے مقام کی جائج کی جاتی ہے۔ سراغ لگانے والا مائی یا آلات پرکھ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح الگ سے رسنے کی پرکھ کے لیے ہوا، غیر فعال گیس یا پھر قدرتی گیس ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن ٹیسٹ کے لیے کم از کم

پی ایس آئی جی 150 SMYS 20% سٹر میں یوں پیدا کرتا ہے۔ جو بھی زیادہ ہے۔ پرکھ کا دورانیہ 8 گھنٹے ہو گا۔

ٹیسٹ کے دوران حفاظت:

5.11

تعمیر کے بعد تمام پاسپ لائنوں کی پرکھ ہونی چاہیے۔ پرکھنے کے دوران ملازمین اور عوام کی حفاظت کی جائے۔ جب ہو اور گیس استعمال کی جائے پرکھنے کے علاقے سے لوگوں کو پرکھنے کے عمل سے روکنے کے لیے مناسب اقدامات اٹھانے چاہیے، اس عرصے کے دوران جس میں زیادہ دباو پہلی دفعہ 50 فیصد سے معین کردہ کم سے کم حاصل کردہ قوت سے زیادہ سے زیادہ دباو کی پرکھ تک بڑھے، اور اس وقت تک جب زیادہ سے زیادہ دباو کا عمل کم ہو جائے۔

6۔ گھل جانا

خوردگی (گھل جانے) پر قابو پانہ:

6.1

یہ حصہ نئے اور موجودہ پاسپ کے نظام کے لو ہے کے پاسپ لائن اور اجزاء کو بیرونی اور ماحولیاتی خوردگی سے بچانے کے لیے کم سے کم ضروریات اور طریقے تجویز کرتا ہے۔

اندرونی اور بیرونی خوردگی کو اس طرح حالت کے مطابق پاسپ کے نظام ماحول جس میں یہ نظام واقع ہے کو قابو میں کرنا ہو گا۔

•

مقررہ احداں کو حاصل کرنے کے لیے ہر کمپنی کو خوردگی کو قابو میں کرنے کے طریقے لاگو کریں گے۔

•

این اے سی ای، آرپی - 69-01 / این اے سی ای، آرپی - 75-06، این اے سی ای آرپی 75-02 کو رہنمائی کیلئے کہہ سکتے ہیں۔

•

بیرونی خوردگی کو قابو کرنے کے لیے زیر زمین یا زیر آب پاسپ لائن۔

6.2

نئی تنصیب:

:6.3

تمام نئی پائپ لائنوں اور کام کی لائنوں، اور پائپ کی قسم اور بوقت کی قسم تھامنے والی، کی بیرونی طور پر ملمع شدہ اور بر قیات سے حفاظت ہو گی۔ یہاں تک کہ پرکھ سے دکھاسکتے ہیں اور یہ مشاہدہ کیا جائے کہ مواد اس ماحول میں جس میں یہ لگائے گئے ہیں، خوردگی کی روک تھام کرتا ہے۔ تاہم تنصیب کے باہر [12] مہینے بعد کام والی کمپنی زیر زمین اور زیر آب نظام کا بھلی سے معائنه کرے گی اگر بھلی کا معائنه خوردگی کی موجودگی کو ظاہر کرے تو پائپ کے نظام کو بر قیات سے محفوظ کریں گے۔ اگر بر قی تحفظ کی تنصیب نہ کی جائے تو پائپ کے نظام کی بر قی معائنه ہو گا جس کا وقفہ پانچ [5] سال سے نہ بڑھے۔ اگر بر قی معائنه خوردگی کو ظاہر کرے تو نظام کو بر قیات سے محفوظ بنایا جائے۔

مانوڈ: (ASME-B31-8-99)

ملعکاری کا نظام:

:6.4

ملعکاری کے نظام کی کارکردگی کا انحصار سطح کی تیاری، لیپ کے مواد، لگانے کے طریقے اور پر کھنے کے طریقے پر ہوتا ہے۔ کارخانہ اطلاقی لیپ کو ترجیح دیتا ہے۔ تمام پائپ لائن اجزاء کے لیے موزوں کو گڑھے میں اتارنے سے پہلے پائپ کے لیپ کا بصری طور پر اور بر قی ہوئی ڈے کھونج کے آلے سے معائنه کرنا چاہیے۔ کسی بھی ہوئی ڈے یادو سری لیپ کی خرابی کو دوبارہ مرمت یا دوبارہ معائنه کرنا ہو گا۔ پائپ کی لیپ کو خرابی سے بچانے کے لیے بھرائی کے عمل کے معیار اور مواد کے رکھنے کا معائنه کرنا چاہیے۔

حفاظتی تہیں اور سطح کی تیاری:

(a)

بیرونی خوردگی کے اطلاق کے لیے ضروری بیرونی حفاظتی لیپ:

- لیپ کے اطلاق کے مطابق زمین کی تیاری، مہلک مواد جیسے کہ زنگ، تہ، نمی، گرد، تیل، سنہری روغن اور روغن سے پائپ کی سطح کو صاف ہونا چاہیے۔ لیپ کے دوران جو باہر نکلے، سطح پر ان بے قاعدگیوں کا معائنه کرنا چاہیے۔ اور ایسی بے قاعدگیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔

مزید معلومات NACERP-02-75 سے حاصل ہو سکتی ہیں۔

- نمی کو تہہ پر آنے سے موثر طریقے سے روکنے کے لیے دھات کی سطح کافی لیس دار ہو۔

شگاف کو روکنے کے لیے کافی لچک ہو۔	•		
مٹی کی کشیدگی اور استعمال کی وجہ سے جو خرابی ہو اسے روکنے کے لیے کافی قوت ہو۔	•		
کسی بھی اضافی بر قی روکے مطابق خصوصیات ہوں۔	•		
بیرونی حفاظتی لیپ جو کہ غیر موصل کی قسم، کم نبی جذب کرتی ہو اور زیادہ بر قی مزاحمت والی بھی ہو۔	(b)		
دوبارہ بھرائی اور پائپ کو گڑھے میں اُتارنے سے پہلے بیرونی حفاظتی لیپ کا معاونہ ضرور ہونا چاہیے اور لیپ کی کسی بھی خرابی کو دوبارہ مرمت ضرور کرنی چاہیے۔	(c)		
گڑھے کی خراب حالت سے پیدا ہونے والی خرابی یا سہارے کے بلاک سے پیدا ہونے والی خرابی کا چاؤ بیرونی حفاظتی لیپ سے ہونا چاہیے۔	(d)		
اگر بورنگ، ڈرائیونگ، یا دوسرے اس طرح کے طریقوں سے لیپ شدہ پائپ کو لگایا جائے۔ تو ایسی اختیاطی تدایر رکھنی چاہیں کہ تنصیب کے دوران لیپ کو کم سے کم نقصان پہنچ۔ پائپ کو گڑھے میں اُتارنے کے بعد فوراً لیپ کی سالمیت کا بصری طور پر جائزہ لینا ہو گا۔ منظور شدہ طریقوں اور مواد سے لیپ میں پائے گئے خرابیوں کو دوبارہ مرمت کرنی چاہیے۔	(e)		

[امریکہ کے شعبہ تسلیم۔ 192-191] محدود

کیتھوڈک پروٹیکشن سسٹم:	6.6:		
بر قی روکے استعمال کا مقصد دھاتی سطح برق پاش سے جڑے کو خوردگی سے بچانا ہے۔			
بر قی روکا نظام جو گلیو انک انوڈ یا متاثر کرنٹ انوڈ کا نظام مہیا کرتا ہے کو لگانا ہو گا، جو کہ خوردگی کو کم کرے گا۔ اور زیر زمین یا زیر آب پائپ کے نظام میں بر قی روکو حاصل کرنے میں بہتری پر مشتمل ہوتے ہیں۔	(a)		
تعیر کے وقت ہی ترجیحی بنیاد پر کیتھوڈک پروٹیکشن کے نظام کو لگادینا چاہیے مگر تعیر کے ختم ہونے کے بعد ایک سال سے زیادہ کا وقت نہیں لینا چاہیے۔	(b)		
بر قی روکا محفوظ رکھئے گا۔ اس طرح کہ محفوظ لیپ، پائپ یا اجزاء خراب نہ ہوں۔	(c)		
زیر زمین ڈھانچوں کے معلوم مالکان جو کیتھوڈک پروٹیکشن سسٹم کی تنصیب سے متاثر ہو سکتے ہیں، کو مذکورہ تنصیب کا نوٹس دیا جائے گا اور جہاں ضروری ہو متعلقہ فریقوں کی طرف سے مشترکہ سروے	(d)		

		کیا جائے گا۔	
(e)		بجلی (ANSI/NFPA 70, API RP 500C) امریکہ کی قومی بجلی کی کوڈ کے مطابق لگے گی۔	
(f)		کیتوڈک پروٹیشن کا نظام پائپ لائن پر استعمال ہونے والے ملمع کاری کے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔	
		(Ref: ASME B 31.4-99)	
	6.7:	سٹیل کے ڈھانچے کے لیے بر قی روکا معیار:	
(a)		کا پر سلفیٹ، سیچوریٹڈ کا پر اور ڈھانچے کی سطح کے درمیان منفی [برقی] دو لٹچ کم از کم 85-0 ولٹ پیاس کی گئی، بر قیرہ اور برق پاش کے آپس میں جڑنے کا ضامن ہے۔ دو لٹچ کی یہ پیاس حفاظتی کرنٹ لا گو کرنے سے ہو سکتی ہے۔	
(b)		کم سے کم منفی [برقی] دو لٹچ 300 ملی ولٹ پر منتقل ہوتا ہے۔ جو حفاظتی کرنٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ کا پر سلفیٹ، سیچوریٹڈ کا پر اور ڈھانچے کی سطح کے درمیان دو لٹچ کی منتقلی کی پیاس کی جاتی ہے جو برق پاش، بر قیرہ کے آپس میں جڑنے کا ضامن ہے۔ ڈھانچوں پر دو لٹچ کی منتقلی کا معیار لا گو کیا جاتا ہے، مختلف دھاتوں کو ساتھ ملانے کے لیے نہیں۔	
(c)		کا پر سلفیٹ، سیچوریٹڈ کا پر اور ڈھانچے کی سطح کے درمیان کم سے کم منفی [برقی] دو لٹچ کی نقطیب 100 ملی ولٹ پر منتقلی کی پیاس کی جاتی ہے جو برق پاش اور بر قیرہ کے جڑنے کا ضامن ہے۔	
(d)		پر ٹیکٹو کرنٹ کی مداخلت، اس برو ویکر و لٹچ کی منتقلی کا تعین کرتا ہے اور مقطب کشی کو ناپتا ہے۔ ایک دو لٹچ فوراً منتقل ہو جائے گا جب شروع میں بجلی میں خلل ڈالا جائے، فوراً منتقلی کے بعد دو لٹچ کی ریڈنگ کو بنیادی ریڈنگ کے طور پر استعمال کریں گے۔ جس سے مقطب کشی کی کریں۔	
(e)		ڈھانچے کی سطح میں برق پاش سے ایک خاص پر ٹیکٹو کرنٹ کی پیاس ارتھ کرنٹ کے طریقہ سے کی جاتی ہے۔ جو پہلے سے مقرر ڈھانچے کے مقام سے کرنٹ نکلنے کے لیے لا گو ہوتی ہے۔	

ماخوذ: (ASME B 31.899)

	6.8:	ایکریکل آئسو لیشن:	
(a)		ہر زیر زمین یا زیر آب پائپ لائن کو بر قی طور پر دوسرے زیر زمین لو ہے کے ڈھانچے سے جدا کر دینا چاہیے۔ جب تک ایک اکائی کے طور پر پائپ لائن اور دوسرے ڈھانچے بر قی روکے طور پر جڑ جائیں اور	

	برآور طور پر محفوظ ہو جائیں۔
(b)	ایک یا زیادہ موصل آلات نصب کرنا ضروری ہے۔ جہاں ایک پائپ لائن کے کسی حصے کے بھلی کی تنصیب کے طور پر خوردگی سے بچانے کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔
(c)	ہر پائپ لائن کو بر قی رو کے طور پر دھاتی سانچے سے الگ کر دینا چاہیے جو زیر زمین نظام کا حصہ ہیں۔
(d)	سوائے غیر محفوظ تابنے کو آہنی پائپ میں لگانے کے۔ تاہم اگر تنصیب مکمل نہ ہو کیونکہ یہ غیر عملی ہے، سانچے کے اندر پائپ لائن میں خوردگی کو کم سے کم کرنے کے لیے دوسرے اقدامات کرنے چاہیں۔
(e)	معاشرہ اور بر قی پر کھی یقینی بنانے کے لیے کئے جائیں کہ بر قی تنصیب بالکل درست ہے۔
(f)	ایک موصل آله اس علاقے میں نصب نہیں کیا جاسکتا جس میں احتراقی ماحول متوقع ہو، جب تک کہ اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر نہ ہوں۔
	جہاں ایک پائپ لائن بھلی کے ٹرانسمیشن، ٹاور فٹنگ، زمین تاریں یا مقابل رکھنا، یا دوسرے علاقوں میں جہاں بھلی کی غیر معمولی غلطی یا غیر معمولی خطرے کی پیشکش کی جاسکتی ہے ان کو غلطی کی وجہ سے نقصان پہنایا جاسکتا ہے یا ہاکا چھاکا اور موصل آلات پر حفاظتی اقدامات بھی کئے جائیں۔
6.9	ٹیسٹ سٹیشن:
	ضروری بر قیات کے تحفظ کے تحت ہر پائپ لائن کو بر قیات کے تحفظ کی کافی مقدار کا تعین کرنے کے لیے پر کھ کے سٹیشن یا رابطہ کے لیے پواٹنس ہونے چاہیں۔
6.10	پر کھ کی تار: (Test Leads)
(a)	پائپ لائن سے ہر ایک ٹیسٹ تار کو منسلک کر دینا چاہیے تاکہ میکانیکی طور سے محفوظ اور بر قی طور پر ایصالی ہو۔
(b)	پائپ لائن سے ہر ایک ٹیسٹ کی تار یو جوڑ دینا چاہیے کہ وہ پائپ پر تناؤ کا ارتکاز کم سے کم رکھے۔
(c)	ہر نگنی ٹیسٹ لیڈ تار اور پائپ لائن سے کنکشن کے مقام کا بہمنہ حصے کی ایسے الیکٹریکل انسلویٹنگ میسٹریل سے ملخ کاری کی جائے جو پائپ کی کوٹنگ اور تار کی انسولیشن سے مطابقت رکھتا ہو۔
	انظر فیرنس کرنٹ:

(a)	<p>ہر کمپنی جن کے پائپ لائن غیر متعلقہ کرنٹ سے متاثر ہو سکتی ہے تو وہ ایسے کرنٹ کے منفی اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے ایک مسلسل پروگرام کو موثر رکھے گا۔</p>
(b)	<p>کیتوڈ پروٹیشن نظام کے ہر ایک متاثر کرنٹ کی قسم یا گلوائیک انڈ کا نظام ڈیزائن اور نصب کرنا چاہیے کہ یہ زیر زمین دھاتی ڈھانچے میں موجود جوڑ میں خرابی کے اثرات کو کم کریں۔</p>

[مانوذ: شعبہ ترسیل [192-191]

<p>موجودہ پائپ کا نظام:</p> <p>زیر زمین یا زیر آب پائپ کے نظام کی موجودہ بیرونی حالت کے تعین کے لیے کام کرنے والی کمپنی طریقہ کار قائم کرے گی، بشمول درپیش حالات کے لیے مناسب کاروائی کریں، مگر یہ مندرجہ ذیل تک محدود نہ ہو:</p>	(a)
<p>پچھلے معاٹنوں سے دستیاب شدہ معاٹنے کے ریکارڈ اور جہاں کے مزید معلومات کی نشاندہی کی جائے تو مزید معاٹنے کیے جائیں۔ اس طرح کے عوامل کی قسم، نمبر، مقام اور پائپ لائن کا نظام، ماحول اور رساد کے واقعات میں عوامی یا ملازمین کی حفاظت کے بارے میں معلومات دی جائیں گی۔</p>	(b)
<p>تمام زیر زمین اور زیر آب پائپ کے نظام میں کیتوڈ پروٹیشن کو نصب کریں، اسے موثر بیرونی لیپ کے مواد سے لیپ کر لیں۔ کمپریسر سٹیشن اور گودام پر تمام زیر زمین اور زیر آب پائپ کا بر قی لحاظ سے معاٹنے کرنا ہو گا۔ اور جہاں ضروری ہو، کیتوڈ پروٹیشن کو نصب کیا جائے اور اس میں اضافہ کیا جائے۔</p> <p>بنگے پائپ کے نظام پر جاری دباؤ کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ جب تک کہ ان کا بر قی طور پر معاٹنے نہ کیا جائے، پائپ اور اجزاء کی حالت کے مطابق دوسرے مناسب اقدامات کیے جائیں۔</p>	(c)

[مانوذ: ASMEB 31.4-99]

<p>نگرانی: (Monitoring)</p>	: 6.13
<p>کم از کم جنتی سال میں ایک دفعہ کیتوڈ پروٹیشن کے تحت ہر پائپ کو پر کھانا چاہیے، مگر یہ وقفہ پندرہ، مہینوں سے بڑھنا نہیں چاہیے۔ تاکہ اس بات کا تعین کیا جاسکے کہ کیتوڈ پروٹیشن ضروریات کو پورا کرتا ہے</p>	(a)

<p>(b) ہر تقویٰ سال میں چار دفعہ ہر کیتوڈک پرولائیشن کے تخلیص کاریادو سرے بر قی طاقت کے ذرائع کا معائنہ ہونا چاہیے مگر یہ تعین کرنے کے لیے کہ یہ کام کر رہے ہیں ان کا وقفہ ساڑھے تین ماہ سے نہیں بڑھنا چاہیے۔</p>		
<p>(c) ہر جنتری سال میں چار دفعہ صحیح کار کردگی کے لیے ہر یورس کرنٹ سوچ، ہر دو برقیروں اور مدارختی جوڑ، جس کی ناکامی ڈھانچے کی حفاظت کو خطرے میں ڈالے گی، بر قی لحاظ سے جائزہ لینا چاہیے مگر یہ وقفہ ساڑھے تین مہینوں سے زیادہ نہ بڑھے۔</p>		
<p>(d) نگرانی کی وجہ سے کمیوں کی نشاندہی کو کمپنی فوری تدارک کے لیے اقدامات کرے گی۔</p>		
<p>(e) ہر کمپنی ایسے وقوف جو پانچ سال سے زیادہ نہ ہوں، اس جز کے مطابق غیر محفوظ پاسپ لائنوں کی نظر ثانی کریں، اور بر قیات سے اسے محفوظ بنائیں، ان علاقوں میں جہاں خوردگی ہوتی ہوئی پائی گئی ہے۔ ہر کمپنی کا وقفہ پانچ سال سے زیادہ بڑھنے نہیں پائے گا۔ بر قی جائزے سے کمپنی ان علاقوں کا تعین کرے گی۔ جہاں پر خوردگی ہوتی ہوئی پائی گئی ہے۔ یا جہاں پر بر قی سروے بے عمل ہے تو خوردگی کے مطالعہ، لیک ہسٹری ریکارڈس، کھون لگانے کے سروے سے یادو سرے طریقوں سے کیا جائے گا۔</p>		
<p>ماخوذ متحده امریکہ۔ شعبہ ترسل [192-191]</p>		

6.14: درستگی کے اقدامات

- (a) اگر کروڑن موجود ہو تو جب تک کنٹرول نہ کی جائے، اس کے نتیجے میں عوام یا ملازمین کے تحفظ کو خطرات لا حق ہو سکتے ہیں تو پائپنگ سسٹم کی مزید کروڑن کم سے کم کرنے کے لئے اقدامات لئے جائیں گے۔ درستگی کے اقدامات محفوظ اپریلینگ سسٹم کا سلسلہ بحال رکھیں گے۔ درستگی کے موزوں اقدامات میں مندرجہ ذیل شامل ہو سکتے ہیں۔
- کیتوڈک پرولائیشن فسیلیٹر کے موزوں اور جاری اپریلیشن کے لئے شرائط
 - حفاظتی تہہ چڑھانا
 - گیلوانک اینوڈ کی تنصیب
 - ایپریلینگ کا انتظام
 - الیکٹریکل آنسو لیشن

- سٹرے کرنٹ کنٹرول
- دیگر موثر اقدامات
- مندرجہ بالا میں سے کچھ کا مجموعہ

(حوالہ 31.8-B اے ایس ایم ای)

6.15 فضائی تحفظ

6.16 نئی تنصیب

پائپ اور اجزاء جو فضائی اثرات کا براہ راست سامنا کریں، کو کروڑن ریز سٹنٹ سٹیل کے استعمال یا حفاظتی تہہ یا پینٹ کی کوشک کے ذریعے بیرونی کروڑن سے محفوظ بنایا جائے گا جب تک کہ اپریٹنگ کمپنی کسی معاہدہ، تحقیقات یا اطلاق کے علاقے میں تجربے سے یہ ظاہرنہ کرے کہ کروڑن پیدا کرنے والی فضائی نہیں رہی۔ حفاظتی تہہ یا پینٹ کا استعمال صاف سطح پر کیا جائے اور اس طرح کے مناسب مواد کا ہو گا جو ماحول سے کافی تحفظ فراہم کرے۔

6.17 موجود پائپنگ سسٹم

کسی موجود پائپنگ سسٹم میں پائپ اور اجزاء جو فضائی اثرات کا براہ راست سامنا کرتے ہوں، کامعاہدہ منصوبہ کے تحت بنائے گئے شیڈول کے مطابق کیا جائے گا اور درستگی کے اقدامات کئے جائیں گے۔

6.18 مانیٹرینگ

فضائی اثرات کا براہ راست سامنا کرنے والے پائپ اور اجزاء کو کروڑن سے بچانے کے لئے استعمال کی جانے والی حفاظتی تہہ یا پینٹ کو قابل استعمال حالت میں رکھا جائے گا اور ایسے پینٹ یا حفاظتی تہہ کا اور نگلے پائپ اور اجزاء جن پر تہہ نہیں چڑھائی گئی یا ان پر پینٹ نہیں کیا گیا، کامعاہدہ ایسے وقوف کے ساتھ کیا جائے گا جو ۱۸ ماہ سے زیادہ دورانے کے نہیں ہوں گے لیکن ہر تقویٰ میں سال میں کم از کم ایک بار ان کامعاہدہ کیا جائے گا۔

6.19 اندروونی کروڑن

کسی ایسی پائپ لائن کی اندروونی سطح جو کروڑن پیدا کرنے والے یا کروڑن پیدا کرنے کا امکان رکھنے والے سیال کی نقل و حمل کے لئے استعمال ہوتی ہے، کو پگھلاو اور گھلاو سے محفوظ بنایا جائے گا۔

اندروونی کروڑن کو کم سے کم کرنے کے لئے کروڑن ان ہی ٹرز اور بائیو سائیڈ یا اندروونی تہہ کچھ ممکن اقدامات میں شامل ہیں۔

اپر ٹینگ کمپنی اُن طریقوں کا تعین کرے گی جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ کوروڑن کے حوالے سے گیس کے اثرات کیا ہیں اور موجود پائپنگ سسٹم کے اندر ورنی حالات کیا ہیں۔ اور سامنے آنے والی حالت کے لئے موزوں اقدامات کرے گی۔

(Ref: US Department of Transportation 191-192)

6.20 درستی کے اقدامات

- (a) زمین میں جزوی یا مکمل طور پر دبائی گئی پائپنگ کی بیرونی کوروڑن کی صورت میں، بیرونی کوروڑن کو کم سے کم کرنے کے کیتوڑک پروٹیکشن کی تنصیب کی جائے گی یا اس کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔
- (b) پائپنگ کی اندر ورنی کوروڑن کی صورت میں، اندر ورنی کوروڑن کو کم سے کم کرنے کے لئے اقدامات کئے جائیں گے یا اسے مزید مضبوط بنایا جائے گا۔
- (c) پائپ جو فضائی اثرات کا برآہ راست سامنا کرتی ہے، کی بیرونی کوروڑن کی صورت میں، بیرونی کوروڑن کم سے کم کرنے کے لئے خفاظتی تہہ یا پینٹ لگایا جائے گا یا اس کے ذریعے مرمت کی جائے گی۔
- (d) بیرونی کوروڑن کی وجہ سے تبدیل کئے جانے والے پائپ کو، اگر وہ زمین میں جزوی یا مکمل پر دبایا جانا ہو تو اسے کوٹڈ (ملع چڑھے) پائپ سے تبدیل کیا جائے گا۔ اور اگر یہ فضا کے برآہ راست اثرات کا سامنا کرنے والا پائپ ہو تو اسے کوروڑن ریز سٹینٹ سٹیل پائپ یا ملمع شدہ یارنگ شدہ پائپ سے تبدیل کیا جائے گا۔
- (e) اگر پائپنگ سسٹم کے کسی حصے کی مرمت کی گئی ہو، اسے ری کٹڈ یشنٹ کیا گیا ہو یا اسے اندر ورنی یا بیرونی کوروڑن کے باعث اپر ٹینگ پر یشر کم کیا گیا ہو تو ایسے حصے کی کوروڑن کے ذریعے خستہ حالی کو مد نظر رکھا جائے گا اور اس حصے کے کوروڑن کے تحفظ کی ضرورت ہو گی اور کوروڑن کو کنٹرول کرنے کے لئے نشان زدہ اقدامات کئے جائیں گے۔

6.21 ریکارڈز

- (a) ریکارڈ اور نقشے جن میں کیتوڑیکلی پروٹیکنڈ پائپنگ، کیتوڑک پروٹیکشن فسیلیٹیز اور قریبی ڈھانچے جو کیتوڑک پروٹیکشن سسٹم سے متاثر ہوتے ہوں یا جن سے کیتوڑک پروٹیکشن سسٹم متاثر ہوتا ہے، دکھائے گئے ہوں، اس وقت تک رکھے اور برقرار رکھے جائیں گے جب تک پائپنگ سسٹم سروس میں رہے گا۔
- (b) ٹیسٹ، سروے اور معائنے جو اس بات کی نشاندہی کرنے کے لئے درکار ہیں کہ کوروڑن کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کافی ہیں، کے نتائج بھی پائپنگ سسٹم کی سروس کی مدت تک برقرار رکھے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معمول کے یا غیر

معمولی معائنوں جیسا کہ لائے کی اندر وینی و بیر وینی حالات جب لائے کو کوٹا جائے یا اس کی ہٹ ٹینگ کی جائے، کم از کم ۵ سال تک برقرار رکھے جائیں گے۔

لیک کی نشاندہی اور بولانا 7

7.1 پیدل گشت

لاکن جو ایسے مقامات پر بچھائی گئی ہیں جہاں غیر معمولی طبعی نقل و حرکت یا غیر معمولی بیر وینی وزن لائے کی ناکامی یا لکج کا باعث بن سکتا ہے، کی وجہ سے گشت کی جائے گی۔ گشت کے وقوف کا تعین ان حالات کی شدت کے مطابق کیا جائے گا جو لائے کی ناکامی یا لکج کا باعث بن سکتے ہیں اور تیجتاً تحفظ کے حوالے سے خطرہ بن سکتے ہیں۔

7.2 لکج کی فریکونسی

اپر ٹینگ کمپنی اپنے اپر ٹینگ اور پروسیمہ میں لیک کی نشاندہی کے لئے باقاعدگی سے سروے کی شقیں رکھے گی۔ طریقوں جیسا کہ گیس ڈی ٹیکٹر سروے، کوروڑن سروے، ویجی ٹیشن سروے، بارہول سروے یا سروس ڈی ٹیکشن سروے کے مناسب مجموعے سے کام لیا جاسکتا ہے۔ لکج سروے سے ہونے والی لکج کی نشاندہی یا بولیا عوامی اطلاع سے معلوم ہونے والی لکج کی نشاندہی کی فوری تحقیقات کی جائیں گی لیکن اس میں ۲۲ گھنٹے سے زیادہ تاخیر نہیں کی جائے گی اور اس کی مرمت کا ریکارڈ لائے کے باقی رہنے تک برقرار رکھا جائے گا۔

جہاں مرمت شدہ یا ترک کردہ پائینگ کو دوبارہ بحال کیا جائے تو اس بات کی تصدیق کرنے کے لئے کہ یہ گیس بند ہے، معائنة کیا جائے گا۔

(a) اس حصے کے تحت ہر کمپنی باقاعدہ وقوف سے لکج سروے کرے گی۔

(b) لکج کٹرول پروگرام کی قسم اور دائرة کار کا تعین لازماً مقامی حالات اور (لائے کے) اپریشن کی نوعیت کے مطابق کیا جانا چاہئے۔ لیکن یہ مندرجہ ذیل کم از کم شرائط پر پورا اترت نہ چاہئے۔

- لکج سروے، لیک معلوم کرنے والے آلات کے ساتھ کلاس 3 اور 4 کے مقام (محل و قوع) میں کیا جائے، جس میں گیس میں کرہ ہوا کی جانب، بجلی، ٹیلی فون، گٹر، اور پانی کے نظام کے میں ہوں، پہنچتہ سڑکوں اور پلڈنڈی (فٹ پاٹھوں) میں

درارڑوں، اور دوسرے مقامات پر گیس لیکس معلوم کرنے کے لئے وقوف کے ساتھ کی جائے جو ساڑھے سات ماہ سے زیادہ نہ ہو، لیکن سال میں کم از کم دو دفعہ ضروری ہے۔

- لکج سروے، کلاس 1 اور 2 کے مقام پر وقوف کے ساتھ کی جائے جو 30 ماہ سے زیادہ نہ ہو، لیکن ہر دو سال میں کم از کم ایک بار ضروری ہے۔

• مندرجہ بالا تمام شرائط کے علاوہ ہر سروس لائن کا لکج کے آثار کے لئے بصری معائضہ کیا جائے گا جیسا کہ لائن کے قریب سبزے کا خشک ہو جانا یا زمین کے اندر بچھائے گئے یا سطح زمین کے اوپر پائپ میں میٹر کے مقام پر ہوا میں یو محسوس ہونا جو میٹر ریڈر کی طرف سے ہر میٹر ریڈنگ کے موقع پر محسوس ہو۔ تمام متفاوت لیکس کی روپورٹ کمپنی کو اسی دن کی جائے گی۔

7.3 طریقے اور آلات

فیلڈ میں لکج سروے اور ٹیسٹ کے طریقوں کی بڑی تعداد موجود ہیں۔ جن میں سے کوئی ایک یا کچھ طریقوں اور معائنوں کے مجموعے کو صورتحال (تاریخی ریکارڈ، محل و قوع وغیرہ) پر انحصار کرتے ہوئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ان اقسام میں مندرجہ ذیل شامل ہیں۔

(a) سطح زمین پر گیس کی نشاندہی کا سروے
اس قسم کی سروے میں سطح یا اس کے قریب فضا کے مسلسل نمونے لینا شامل ہے جو گیس ڈی ٹیکٹر سے لئے جائیں گے۔ یہ گیس پائپ لائن نیٹ ورک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سروے ہے۔ اس قسم کے سروے میں استعمال ہونے والے آلات اٹھا کر لے جائے جاسکتے ہیں یا گاڑی پر رکھ کر لے جائے جاسکتے ہیں۔

(b) پیدل سروے
اس سروے میں کمپنی کا نامہ سنده گیس لائن پر پیدل چلتا ہے اور اپنی آنکھوں، کانوں اور سو گنھنے کی حس کا استعمال کرتے ہوئے غیر معمولی حالات اور گیس کی لکج معلوم کرتا ہے۔ سبزیوں کے علاقوں میں، وہی ٹیشن سروے گیس کی لیک کو معلوم کرنے کا ایک تیز بصری طریقہ ہے۔

(c) زیرزمین گیس کی نشاندہی کا سروے

زمین میں گیس کی لکج کے ذریعہ کی نشاندہی کے لئے زیرزمین سروے کو سطح زمین کے سروے سے ملا کر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس طریقہ کار میں سطح زمین کے نیچے سے فضائے نمونے حاصل کرنا شامل ہے جو کمبٹیبل گیس انڈیکٹر (جی سی آئی) یا کوئی دیگر آلہ جو ہوا میں 5.0 فیصد گیس کی موجودگی کی نشاندہی کے لئے پائپ لائن کے اوپر بارہولز کو گیس لیول ریڈنگ کے لئے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ بارہولز کے محل و قوع کو اس طرح سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کہ لیک کے ذریعے کی جس حد تک ممکن ہو کے درست نشاندہی ہو۔

(d) پریشرڈر اپ سروے

اس قسم کے سروے کو پائپنگ کے کسی علیحدہ حصے پر اس بات کے تعین کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہاں لکج کی وجہ سے دباؤ کم تو نہیں ہو رہا۔ مختلف اپریٹنگ موڈز کے ذریعے ٹیسٹ پریشرڈر اور وقفوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ دباؤ میں کمی کی مقدار کا انحراف اس لائن کے جنم پر ہوتا ہے جس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹیسٹ کے واسطے (میڈیم) کے درجہ حرارت کے استحکام اور آلے کی حساسیت پر ہوتا ہے۔

(e) فضائی معائشہ

اس قسم کا سروے ٹرانسیشن لائنوں کے لئے کافی مفید ہے۔ فضائی سروے کے دوران گیس لکج کے علاوہ راستے کے حق کے ساتھ منسلک دوسرے پہلووں کا بھی پتہ چلا کیا جاسکتا ہے۔ قریبی تغیراتی سرگرمیاں، سیالاب، زمین کا کٹاؤ، ابخار، نیچے بیٹھنا، تجاوزات اور جگہ کی تبدیلی جیسے مفید معلومات کا مشاہدہ کیا جانا چاہئے۔

(f) ان لائن معائشہ

اس مقصد کے لئے، پائپ لائن کی حالت معلوم کرنے کے لئے ایک پیگ (a pig) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ موجود پائپ لائن کی سامنے کا اندر زہ لگانے کے لئے ایک "سماڑ پیگ" استعمال کیا جاتا ہے۔ معائشہ کیا جانے والے پائپ میں مقناطیسی بہاو فائم کیا جاتا ہے جبکہ پیگ کو مائع دباؤ کے ذریعے ٹیسٹ کے سیکشن سے گزارا جاتا ہے۔ بہاؤ ۳۶۰ گری قطر کا احاطہ کرتا ہے اور پائپ کی دیوار میں گڑ بڑھ کی وجہ سے اس میں رکاوٹ آسکتی ہے۔ کروٹن کے گڑھے، سخت دھبے، سڑ لیس کو روٹن دراڑیں اور ویلڈ و غیرہ ان رکاوٹوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ پیگ ان رکاوٹوں کو ریکارڈ کرنے کے قابل ہے۔

(g) سوپ (صابن) ٹیسٹ

سطح زمین سے اوپر فلٹنگ، والوز اور نگلی پائپنگ میں لکچ کو صابن اور پانی کے آمیزے کی مدد سے ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے۔ لیکس کی نشاندہی بلبلے بننے سے ہوتی ہے۔ یہ ٹیسٹ لیکس کے مرمت کے سارے مقامات اور جوڑوں پر کیا جاسکتا ہے۔

(h) ویجی ٹیشن (سبزی) سروے

زمین کے اندر بچھائی گئی گیس لائن کے اوپر یا اس سے متعلق سبزے کا بصری معائنہ جس سے یہ نشاندہی ہو کہ یہاں کوئی سبزہ خشک تو نہیں ہو رہا یا ہو چکا۔

(i) الٹراؤنک لکچ سروے

زمین سے باہر (برہنہ) پائپنگ فسیلیٹریز کو ایک آلے کی مدد سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ خارج ہونے والی گیس سے پیدا ہونے والی الٹراؤنک تو انائی کی نشاندہی ہو سکے۔ اس ٹیسٹ میں استعمال ہونے والا آله متعلقہ دباو کی مناسبت کا حامل ہونا چاہئے۔ الٹراؤنک ٹیسٹ زمین سے باہر فسیلیٹریز پر کیا جاتا ہے تاہم اگر الٹراؤنک بیک گرا اونڈیلوں اس وقت پورے درجے کی میٹر ریڈنگ دیتا ہے جب گین (gain) (کو درمیانی ریٹن پر لگایا جائے تو فسیلیٹی کو سروے کے کسی اور طریقے سے ٹیسٹ کیا جانا چاہئے۔

(Ref: ASME B 31.8 :1999)

7.4 بُوشامل کرنا

عام طور پر ٹرانسمیشن لائن سسٹم میں بُوشامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تاہم حفظِ ماقومی قدم کے طور پر، محل و قوع یا گھر یو مقصود کے لئے استعمال کی جانے والی گیس میں گیس میں مناسب بُوشامل کرنے والی چیز سے بُوشامل کی جائے گی جو اس قدر مسلسل مقدار میں ہو گی کہ دھماکے کی پُلی حد (۲۰ فیصد ایل ای ایل) کے ۲۰ فیصد ارتکاز پر سوٹھنے کی حس سے اُس کی نشاندہی ہو سکے۔

ہر ایک اپریٹینگ کمپنی گیس میں بُوشامل کرنے کے لئے وہ آلات استعمال کرے گی جو استعمال کرنے جانے والے بُوشامل کرنے والے مادے کی قسم اور انحصاریں ریٹ (شامل کرنے کی شرح) کے لئے ڈیزائن کئے گئے ہوں۔ ہر اپریٹینگ کمپنی اپنی فسیلیٹریز جہاں گیس میں بُوشامل کرنا ضروری ہے کے ذریعے فراہم کی جانے والی گیس بُوشامل کرنے والے مواد کے ارتکاز کا ٹیسٹ کرے گی۔ ٹیسٹ کے مقامات بُوشامل کرنے والے آلات سے دور واقع ہوں گے تاکہ سسٹم کے تمام مقامات پر گیس کے نمائندہ اعداد و شمار حاصل کرنے جا سکیں۔

اس ارتکاز میں جہاں گیس میں بُوشامل کرنے والا مواد استعمال کیا جائے، یہ عمل لازماً مندرجہ ذیل کے مطابق ہونا چاہئے۔

بُوپیدا کرنے والا مواد لوگوں، سامان، یا پائپ کے لئے مضر نہ ہو۔

(a) جلنے والے مواد بُوشامل کرنے کے بعد سانس لیتے وقت زہریلے نہ ہوں، اور نہ ان مواد کے لئے نقصان دہ اور گلنے کا باعث بنے جوان کے لئے اشکار ہوں۔

(b) گیس میں بُوپیدا کرنے والا مادہ پانی میں وزن کے لحاظ سے 100:5.2 حصوں سے زیادہ حل پزیر نہیں ہونا چاہئے۔

(c) گیس میں بُوشامل کرنے والے آلات کو گیس میں بُوپیدا کرنے والے مواد کو ان کی سطح میں زیادہ تبدیلی لائے بغیر شامل کرنا چاہئے۔

(d) ہر کمپنی، جلنے والی گیسوں کے نمونے و قفعے و قفعے سے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے حاصل کرے گی کہ گیس میں بُوپیدا کرنے والے مواد کا اسی سیکشن کے مطابق مناسب ارتکاز موجود ہے۔

(Ref: US Department of Transportation 191-192)

8- اپریشن اور مینٹی نینس

8.1 آپریشنر، مینٹی نینس اور ہنگامی صورتحال کے لئے طریق کار کا کتابچہ ہر کمپنی ہر ایک پائپ لائن کے لئے تحریری طریقوں پر مشتمل آپریشنر، مینٹی نینس اور ہنگامی صورتحال کے لئے طریق کار کا کتابچہ تیار کرے گی اور اس پر عمل کرے گی تاکہ اس کے تحت آپریشنر اور مینٹی نینس کی سرگرمیاں اور ہنگامی صورت حال میں افعال سرانجام دیے جاسکیں۔ ٹرانسیشن لائنوں کے لئے اس کتابچے میں غیر معمولی آپریشنر سرانجام دینے کے طریقے بھی شامل ہونے چاہئیں۔ کمپنی کی طرف سے اس کتابچے پر نظر ثانی کی جانی چاہئے اور اسے ایسے وقوفوں سے اپڈیٹ کیا جانا چاہئے جو 5 ماہ سے زیادہ نہ ہوں لیکن ہر تقویٰ سال کے دوران کم از کم ایک بار ضرور ہو۔ اس کتابچے کو پائپ لائن سمیم کا اپریشن شروع ہونے سے پہلے تیار کیا جانا چاہئے۔ اس کتابچے کو ایسے مقامات پر رکھا جانا چاہئے جہاں آپریشنر اور مینٹی نینس کی سرگرمیاں سرانجام دی جاتی ہیں۔ اور

انجینئرنگ اور اپریلینگ عملہ کو اس کتابچے کی دستیابی یقینی بنائی جائی چاہئے۔ اس کتابچے میزیادہ کتابوں میں کم از کم وہ تمام موضوعات شامل ہونے چاہئیں جو اس معیار کے دائرہ کار میں آتے ہیں اور مندرجہ ذیل پر خاص طور پر زور دیا جانا چاہئے۔

- (a) کمپریسیونٹوں کی بھالی بیشول آئسولینگ یونٹوں کے لیے سامان یا پائپ کے حصے اور کام شروع کرنے سے پہلے صفائی۔
- (b) گیس کمپریسیونٹوں کو چالو کرنا، اپریٹ کرنا اور بند کرنا
- (c) ٹرانسمیشن لائنس کے لیے، کتابچہ / حفاظتی طریق کار پر مشتمل ہونا چاہیے، جب اپریلینگ ڈیزائن حدود سے بڑھ جائیں۔
- (d) غیر ارادی طور پر بند والوں کی وجہ معلوم کرنا اور اس کو ٹھیک کرنا۔
- (e) عام اپریلینگ حدود سے پرے دباؤ یا بہاو کی شرح میں کمی یا بیشی
- (f) رابطہ ختم ہونا
- (g) کسی سیفیٹی ڈیوائس کا چلانا۔
- (h) کسی جز میں نقص پیدا ہونا، حسب معمول اپریشن سے انحراف، یا ذاتی غلطی جو انسانی جان و مال کو خطرے کا باعث بنے۔
- (i) اس معیار کے اپریشن اور مینٹی نینس ضروریات کے مطابق گھلنے کو کنٹرول کرنا۔
- (j) مناسب اپریلینگ عملہ کو تعمیراتی ریکارڈ، نقصے اور چلانے کی تاریخ مہیا کرنا۔
- (k) پائپ لائنس کے کسی حصے کو اس طرح چالو کرنے اور بند کرنے کو یقینی بنانا تجویز کردہ MAOP حدود کے مطابق ہوں
- (l) بے قاعدہ اپریشن کے پیدا ہونے کے بعد، نظام میں خاص جگہوں پر، معمول کے اپریشن میں تبدیلی معلوم کرنا تاکہ محفوظ اپریشن اور مسلسل سالمیت کا تعین کیا جاسکے۔

8.2 ہنگامی منصوبے

- (a) ہر کمپنی گیس پائپ لائنس کی ہنگامی صورتحال کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے خطرات کو کم کرنے کے لئے تحریری طریقہ تشكیل دے گی۔ ان طریقوں میں کم از کم مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہوں گی۔
 - ایسے واقعات جو کمپنی کے فوری رد عمل کے متضاضی ہوں، کے نوٹس کو وصول کرنا، ان کی نشاندہی اور درجہ بندی کرنا
 - آگ بجھانے والے، پولیس اور دیگر سرکاری حکام کے ساتھ رابطوں کے ذرائع پیدا کرنا اور انہیں برقرار رکھنا
 - ہر قسم کی ہنگامی حالت بیشول مندرجہ ذیل کے لئے نوٹس پر فوری اور موثر د عمل ظاہر کرنا
 - کسی عمارت کے اندر یا نزدیک گیس کی موجودگی کی نشاندہی

- کسی پائپ لائن سے براہ راست مسلک یا اس کے قریب آگ
- کسی پائپ لائن فسیلٹی میں اسے کے قریب ہونے والا دھماکہ
- قدرتی آفت
- ہنگامی حالت اور اس کی جائے و قوع پر درکار اہلکاروں، آلات اوزاروں اور سامان کی دستیابی
- پہلے لوگوں اور اس کے بعد اموال کے تحفظ کے مقصد سے اقدامات
- کمپنی کی پائپ لائن کی کسی حصے میں (گیس کے دباؤ) کو کم کرنا یا اسے ہنگامی طور پر بند کر دینا تاکہ انسانی جان و مال کو نقصانات کم سے کم کئے جاسکیں
- جان و مال کو حقیقی یا مکانی خطرے سے محفوظ بنانا
- آگ بچانے والے، پولیس اور دیگر موزوں سرکاری حکام کو گیس پائپ لائن پر ہنگامی حاتموں کی اطلاع دینا اور ہنگامی حالت کے دوران حقیقی اور منصوبہ کے تحت بنائے گئے ردِ عمل میں اُن سے مل کر کام کرنا
- سروں میں تعطل کو محفوظ انداز میں بحال کرنا
- ہنگامی حالت کے ختم ہونے کے فوری بعد اگر لاگو ہو تو سر حرارت کو شروع کر دینا

(b) ہر کمپنی کرے گی:	
• اُن کے نگرانوں کو، جو ہنگامی حالت میں عمل کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس حصے کی نقل جدید اشاعت ہنگامی طریقوں کی، اس حصے کے پیراگراف [1] کے تحت شائع ہوں، جو کہ ان طریقوں کے ساتھ تعییل کے لیے ضروری ہے سے لیں کریں۔	
• مناسب کام والے اہلکاروں کو تربیت دی جائے، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ ہنگامی طریقوں سے آگاہ ہیں اور اس بات کی تصدیق کریں کہ تربیت موثر ہے۔	
• ملازمین کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں، اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا ایم جنسی میں ان طریقوں کو موثر طرح پیروی کی جاتی ہے۔	
(c) ہر کمپنی مناسب آگ، پولیس اور دوسرے عوامی اہلکاروں کے ساتھ رابطہ قائم اور برقرار رکھے گی۔	
• ہر حکومت اور اداروں کی ذمہ داریوں اور ذرائع کے بارے میں سیکھنا، جو گیس پائپ لائن کی ہنگامی طور پر ردِ عمل دے سکتا ہے۔	

		اہلکاروں کا گیس پائپ لائن کی ہنگامی صورت میں رد عمل کی قابلیت سے واقف ہونا۔	•	
		گیس پائپ لائن کی ہنگامی صورت کے قسموں کی نشاندہی کرے، جس کو کمپنی اہلکاروں کو آگاہ کرتی ہے	•	
		منصوبہ بنائیں کہ کیسے کمپنی اور اہلکاروں دونوں کو باہمی طور پر مدد کے لیے مصروف رکھنے اور جان اور املاک کے نقصان کو کم کرنے کے لیے منصوبہ سازی کرنا	•	
	عوای آگاہی:		: 8.3	
		ہر کمپنی کو کمپنی یا مناسب سرکاری حکام میں اطلاع دینے کے مقصد کے لیے گیس پائپ لائن کی ہنگامی طور پر تسلیم کرنے کے لیے، صارفین، عوام، مناسب سرکاری تنظیموں اور کھدائی سے متعلق سرگرمیوں میں مصروف افراد کو ایک مسلسل آگاہی پروگرام قائم کرے گی، پروگرام اور میڈیا کا استعمال جامع طور پر ان تمام علاقوں تک جس میں کمپنی گیس منتقل کرتی ہے، پہچانا ضروری ہے۔ اس پروگرام کو انگریزی / اردو اور دوسری علات قائم زبانوں میں کرنا چاہیے تاکہ عام طور پر بڑی تعداد میں لوگ سمجھیں اور انگریزی سے ناواقف آبادی کی توجہ حاصل کریں۔		
	صفائی کی لائن:		: 8.4	
(a)		جب پائپ لائن گیس کے استعمال سے ہوا سے پاک کر دیا جاتا ہے، تو قدرتی گیس کو لائن کے ایک سرے پر اعتدال سے فوری اور مسلسل بہاؤ کو متعارف کروانا چاہیے۔ ہوا اور گیس کے مضر مرکب کو بننے سے روکنے کے لیے اگر کافی مقدار میں قدرتی گیس فراہم نہ ہو سکے تو ساکن گیس کو لائن میں قدرتی گیس کے آگے ڈالنا ضروری ہے۔		
(b)		جب پائپ لائن کو ہوا کے استعمال سے گیس سے پاک کیا جا رہا ہو تو ہوا کو لائن کے ایک سرے پر اعتدال سے فوری اور مسلسل بہاؤ کے لیے گزارنا چاہیے۔ ہوا اور گیس کے مرکب مضر بننے سے بچانے کے لیے کافی مقدار میں ہوا فراہم نہ ہو سکے تو ہوا کے آگے لائن میں ساکن (بے عمل) گیس کو چھوڑ دینا چاہیے۔		
گشت:			: 8.5	
(a)		ہر کمپنی کا پٹرول [گشتی] پروگرام ہو گا۔ جو سطح کی حالت کا جائزہ لینے، اور ترسیل کی لائن کا ٹھیک طریقے سے جوڑ [لیک] کی نشاندہی، تعمیراتی سرگرمی، حفاظت اور کام کرنے پر اثر کرنے والے دوسرے عوامل کا جائزہ لے۔		
(b)		ان مقامات میں پائپ لائن جہاں جسمانی تحریک یا بیرونی سامان لادنا، لیجن (رساو) یا ناکامی کا موجب ہو تو		

	کمپنی و قنے سے گشٹ کا تعین کرے۔	
(c)	گشٹ کے طریقے، جس میں چلن، ڈرائیونگ، پرواز کے ذریعے، یادوسرے مناسب طریقے، شامل ہیں کرنے ہوں گے۔	
(d)	گشتوں کی فریکونسی لائن کے سائز، کام کرنے کے دباؤ، محل و قوع، علاقے، پہاڑ اور دیگر متعلقہ عوامل کی طرف سے طے کی جاتی ہے۔ لیکن گشٹ کا وقفہ جو جدول 1-8 میں بیان کیا گیا ہے، اس سے لمبا نہیں ہونا چاہیے۔	

جدول 1-8

لاسنوں کی ترسیل کے لیے گشٹ کے درمیان زیادہ سے زیادہ وقفہ

درجہ کام مقام	ہائی اوے اور ریل کراسنگ	تمام دوسراے مقامات
1 اور 2	سال میں دو دفعہ ساڑھے سات ماہ مگر جنتزی سال میں دو دفعہ	15 ماہ مگر سال میں ایک دفعہ
3	سال میں چار دفعہ ساڑھے چار ماہ، سال میں کم از کم دو دفعہ	ساڑھے سات ماہ، مگر سال میں کم از کم دو دفعہ
4	سال میں چار مرتبہ ساڑھے چار ماہ، مگر کم از کم سال میں چار دفعہ	ساڑھے چار ماہ، مگر کم از کم سال میں چار دفعہ

: 8.6	لکھ سروے:
	ہر کمپنی اس سیشن کے تحت مقررہ وقوف سے لکھ سروے کرے گی، لیکن نظرول کے پروگرام کی قسم اور دائرہ کار کا آپریشن اور مقامی حالات کی نوعیت کا تعین کیا جانا چاہیے، مگر سیشن 11 میں دیئے گئے ضروریات، لیک ڈیسیشن ایڈڈا اڈورائیزیشن، کوپورا کرے۔
: 8.7	موجودہ پاپ لاسنوں کی کراسنگ:
	جہاں موجودہ پاپ لاسنوں پر سے ریل کی بھڑکی یا سڑکیں گزاری جاتی ہیں، پاپ لاسنیں اس طرح کے مقامات میں قابل قبول نمونے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو بہتر بنایا جائے گا اس کی حفاظت کے لیے منفصل انحصاری نگ کا تجویز کیا جائے گا، اور تمام متوقع بوجھ کو پاپ لاسن پر مسلط کر دیا جائے، تعمیر اور اپریشن کے دوران اور

نتیجے کے طور پر پائپ لائن میں دباؤ کو بیکجا کیا جائے۔ ایسی کراسنگ ضرور معدنی گیس کی ضروریات کو پورا کرے۔

مرمت کے طریقوں کے لیے عام ضروریات: 8.8

ہر کمپنی کو عوام کی حفاظت کیلئے فوری اور عارضی اقدامات لینے چاہیے، جب کبھی، لیک، نقص یا نقصان، جو کہ گیس پائپ لائن کے نظام کی مضبوطی میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، پائی جاتی ہے اگر دریافت کرتے وقت مستقل مرمت کرنا ممکن نہ ہو تو فوری عارضی مرمت کرنا ہوگی، اس کے بعد مناسب وقت میں مستقل مرمت کی پیروی کی جائے گی۔

غلطی کی تشخیص اور خراب پائپ کی مرمت: 8.9

(a) جہاں سٹیل کے پائپ میں خرابیاں پائی جائیں، تو کام کو جاری رکھنے کے لیے، ایسے پائپوں کو موزوں بنانے کے لیے ان کا تعین کرے اور جانچ کرنے، جہاں مناسب سمجھیں، خرابیوں کی جانچ میں ایسے طریقے شامل ہونے چاہیں جو دراڑوں کو تلاش کرنے کے قابل ہوں۔

(b) جہاں قابل عمل ہو، کام کرنے والی کمپنیوں کو مواد میں، اور پرزوں کی صحیح مقدار اور موزوں مقامات کے لیے ایک جنسی میں مرمت کا استعمال کے لیے رکھنا چاہیے۔

(c) پائپ کی کھدائی، جو مشتبہ خرابیوں پر مشتمل ہو، اگر ضرورت ہو، عارضی نتائج یا مستقل مرمت اُن پائپوں کی کارکردگی بعد میں پائپوں میں دباؤ کم کرنا جتنا ضروری ہو، کام کرنے دباؤ جو مجوزہ کام کے لیے محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ جب کھدائی کی جائے تو احتیاط برقراری جائے، زیر زمین ڈھانچوں یا سہلویات سے بچانا چاہیے۔

(d) اپریشن کی مرمت کے بعد، ان معیارات کے مطابق پائپ کو صاف کرنا چاہیے اور ٹلمع کاری کرنی چاہیے۔

(e) اگر خرابیوں کے باعث قائم آپریٹنگ دباؤ پر مسلسل سروں کے لیے پائپنگ مناسب نہیں، یا تو پائپنگ چلانے جائیں گے جو انجینئرنگ اندازے کے مطابق قابل قبول ہوں یا ان کے معیار کے مطابق متاثرہ پائپ لائن کی مرمت ہوگی۔

(f) متاثرہ علاقہ کو بحال کریں گے، جتنا قابل عمل ہو، اس کے اصل حالت میں۔ سطح کی بحالی اور استحکام کے لیے جہاں ضرورت ہو، اقدامات لینے چاہیں۔

زنگ کے نقصاں: 8.10

پائپ کی بیرونی سطح پر زنگ زدہ بجھوں کو اچھی طرح کر دیں تاکہ زنگ آلود مواد کو ہٹا کر اس کی جسامت ٹھیک طرح سے ناپی جاسکے اندر وہی خور دگی کی غلطیوں کا تعین کرنے کے لیے یہ اس طرح کی نقصاں پر غور کرنے کیلئے ضروری

نہیں ہو گا، ایک گھلنے یا کٹاؤ کے طور پر مواد پیش کیا جانا ہے۔

قطع نظر زنگ زدہ جگہوں کی لمبائی کہ خصوصی اندر ورنی کو روشن (گھلنا) کے نقصان اور خاص کر بیر ورنی خوردگی کے نقصان کو ٹھیک کرنا ہو گا، اس نقصان کی گہرائی زیادہ سے زیادہ 10 فیصد ہو یا پائپ کی فرضی دیوار کی موٹائی سے کم ہو، علاقے جس میں اتفاق سے اندر ورنی اور بیر ورنی خوردگی کے نقصان کی اجازت دی جاسکتی ہے، قطع نظر اس کے، زنگ زدہ حصے کی طویل لمبائی، جو فراہم کرتی ہے۔ کچھ اندر ورنی گہرائی اور زیادہ سے زیادہ بیر ورنی گہرائی، جو کہ پائپ کی فرضی دیوار کی موٹائی سے 10 فیصد سے کم ہو۔

زنگ زدہ حصے کی گہرائی 10 فیصد سے زیادہ ہو اور اس میں پائپ کی فرضی دیوار کی موٹائی 80 فیصد بھی شامل ہے۔ اجازت دی جائے گی کہ زنگ زدہ علاقے طولانی میں فراہم کریں گے کہ یہ اسے نہ بڑھے، جیسا کہ مندرجہ ذیل مساوات میں تعین کیا گیا ہے:

$$L = 0.441 B (Dt)^{0.5}$$

زیادہ سے زیادہ زنگ آسود علاقوں کی طولانی لمبائی انچوں میں

L

پائپ کا باہر کا معمولی قطر انچوں میں

D

پائپ کی معمولی دیوار کی موٹائی انچوں میں

T

ایک تیت جو 4 کے برابر ہو کے لیے زیادہ سے زیادہ گہرائی جو 10 فیصد سے زیادہ ہو اور 17.5 فیصد معمولی دیوار کی موٹائی شامل ہے۔ خوردگی کے گڑھے کی گہرائی سے 17.5 فیصد بڑا ہے۔ معمولی دیوار کی موٹائی سے۔

= B

$$\{[c/t]/(1.1 c/t) - 0.15\}^{0.5}$$

خوردگی کے علاقوں کے لیے زیادہ سے زیادہ گہرائی جو کہ خصوصی طور پر اندر ورنی، یا خصوصی طور پر بیر ورنی خوردگی کا نقصان، یا کچھ زیادہ سے زیادہ اندر ورنی اور زیادہ سے زیادہ بیر ورنی خوردگی کے نقصان۔

= C

زنگ زدہ حصوں کی گہرائی یا لمبائی مندرجہ بالا کی حد سے بڑھ جائے تو اسے غلط تصور کیا جائے گا جن کی مرمت جدول 12.2 میں دیئے گئے ایک یا ایک سے زیادہ مرمت کے طریقوں کو استعمال کر کے، ان کی مرمت کرنا ہو گی۔ زنگ زدہ حصوں میں ایک دوسرے کے قریب ایک تسلسل میں تصور ہوں گی۔ اگر درمیانی یہ فاصلہ پائپ کے طولانی محور سے لمبانا پا جائے، چھوٹے علاقے کے طولانی لمبائی سے کم، خوردگی کے گڑھے کے مجموعے میں۔

نیشن۔ دراٹ، اور ارک برنز: 8.11

<p>نشانات، رخنے اور آرک برز خرابی تصور کیا جائے گا۔ اور جدول 12.2 کے مطابق مرمت کی جائے گی۔</p>	
<p>پچلنے کے نشان (چوٹیں): 8.12</p>	
<p>مندرجہ ذیل پچلنے کے نشانات کو خرابی تصور کیا جائے گا:</p>	
<p>○ پچلنے کے نشان جو دباؤ کو ایک مرکز پر اکٹھا کرنے پر مشتمل ہے جیسا کہ نشانات، دراڑیں، ارک جل یا دراڑ۔</p>	
<p>○ این پی ایس ۲ سائز کے لیے چوٹ جو ۰.۲۵ NPS4 انج سے گہرا ہو کیلئے چوٹ کی گہرائی OD کے ۶ فیصد</p>	
<p>پائپ کے اوپر سطح پر دراڑیں: 8.13</p>	
<p>پائپ کے اوپر سطح پر دراڑوں کو خرابی سمجھا جائے گا اور اسے جدول 8.2 کے مطابق مرمت کی جائے گی۔</p>	
<p>محیطی ویلڈ میں نامکمل ویلڈ: 8.14</p>	
<p>محیطی قطعہ میں ویلڈ کو جس میں غلطیاں ہوں، جدول 8.2 کے مطابق مرمت ہو گی۔</p>	
<p>میل سیم ویلڈ اور سر کمفرینشل ویلڈ میں کوتاہیاں: 8.15</p>	
<p>ایک پائپ جس پر ویلڈ ہوئی ہو جو کہ ناقابل قبول ہو، کو جدول 8.2 کے مطابق مرمت کریں گے۔</p>	
<p>عام مستقل مرمتی قطعہ کے طریقے: 8.16</p>	
<p>جہاں پر آگ کپڑنے والا مرکب موجود ہو، تو پائپ لائن کو مکینکل کٹر سے کاٹنا ہو گا، مناسب تعلق اور منطقی طریقوں کو متاثرہ کرنٹ کی وجہ سے آتش زنی کے ذرائع کو ختم کرنے کے کام میں لینا چاہیے، یا پھر پائپ کے حصے کو ہٹانے کے لیے، قریبی بر قریب کرنے کے لیے اسے بند کرنے پر غور ہو گا۔</p>	
<p>پسی ہوئی مرمت: 8.17</p>	
<p>دراڑوں کو پیشنا، ارک بر نشانات اور رخنے ایک قابل قبول، مرمت کا مستقل طریقہ ہے۔ مندرجہ ذیل فارمولے کے مطابق دھاتی نقصان کی لمبائی اور گہرائی کی فراہمی، ارک جلاء و کے لیے دھاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی مکمل تصدیق، امو نیم پر سلنیٹ کے محلول کے ۱۰ فیصد کے ساتھ زمین کی کھدائی یا ۵ فیصد نیتل کے محلول کی سفارش کی جاتی ہے۔ نشانات، رخنوں اور دراڑوں کے لیے، خراہیوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تصدیق کرتے ہیں۔ رنگ کے نفوذ پذیری، یا متناطیسی ذرات معاہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور باقی دیوار کی موٹائی کو ناپنے کے لیے مکینکل یا الٹر اسونک طریقہ استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ وہ حصے جن کی گر اسٹنڈنگ سے مرمت کی جاتی ہے حصے کو گر اسٹنڈنگ شروع کرنے سے پہلے مکمل طور پر صاف کیا جائے گا۔ گر اسٹنڈنگ مرمت شدہ علاقے کی سطح کی سموچ اور</p>	

پائپ کی سطح کے ارد گرد کے درمیان ہموار منتقلی کو ممکن بنائے گا۔ برائے نام کی دیوار میں سے 40 فیصد کی گہرائی پر گرائندنگ کے نتیجے میں بیرونی دھاتی نقصان کی اجازت دیتا ہے۔ بشرطیکہ زمین کی طولانی لمبائی سے نہ بڑھنے پائے، جیسا کہ مندرجہ ذیل فارمولے میں تعین کیا گیا ہے:

$$L = 0.441 B 1(Dt)^{0.5}$$

جہاں

زیادہ سے زیادہ طولانی لمبائی کے دھات کے نقصان کا علاقہ جو پسینے، مرمت کرنے اور انچوں کے نتیجے سے بتا ہے۔ $= L$

پائپ کا فرضی بیرونی قطر، انچوں میں $= D$

پائپ کی فرضی دیوار کی موٹائی، انچوں میں $= T$

ایک قیمت جو 4 کے برابر ہو، زیادہ سے زیادہ گہرائی کی حد اور 13 فیصد فرضی دیوار کی موٹائی شامل ہے۔ $= B1$

ایک قیمت جس کا تعین مندرجہ ذیل مساوات سے ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ گہرائی کے لئے جو 13 فیصد فرضی دیوار کی موٹائی سے زیادہ ہو، اور اس میں 40 فیصد فرضی دیوار کی موٹائی شامل ہے:

$$\left\{ \left[\left(c/t \right) / \left(1.1 c/t \right) - 0.11 \right]^2 - 1 \right\}^{0.5} = B1$$

زمینی جگہ کی زیادہ سے زیادہ گہرائی، انچوں میں۔ $= c$

پائپ، بیرونی دھاتی نقصان کے ساتھ جس کی لمبائی یا گہرائی کی حد جو مندرجہ بالا فارمولے میں دیا گیا ہے سے بڑھنے پائے، کام جاری رکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔

گہرائی اور لمبائی کی حد سے زیادہ پسینے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دھاتی نقصان کو پسینے کی خرابی تصور کریں گے اور ان کو جدول 12.2 کے مطابق مرمت کیا جائے گا۔

پائپ کی تبدیلی: 8.18

تمام پائپوں کی خرابی کی مرمت، پائپ کے ٹکڑوں کو سلنڈر کی صورت کاٹنا اور خرابی پر مشتمل اجزاء کو باہر کرنا۔ اور انہیں پہلے سے ٹیسٹ شدہ پائپوں سے بدلتا، جو کہ نمونے کے معیار کے مطابق ہوں، ایک جائز طریقہ ہے۔ کم سے کم تبدیل شدہ پائپ کی لمبائی مندرجہ ذیل کے مطابق ہوگی:

کم سے کم تبدیل شدہ لمبائی [انچ]

پائپ کی جسامت [این پی ایس]

پاپ کا 2 x OD	6 سے 24	
48	> 24	
		8.19: سلیوز (آستینوں) کی مرمت:
		<p>مرمت سلیوز کے استعمال کے شرائط کے لئے جدول 8.2 ملاحظہ کریں۔</p> <p>امدادی مرمتی سلیوز اور دباؤ روکنے کے مرمتی سلیوز کو مستقل مرمت کے طور پر اجازت ہوگی۔ بشرطیہ آستینوں کی مرمت کم از کم 2 انج تک طولانی میں خرابی کے سروں کے پیچھے بڑھے اور مندرجہ ذیل پر غور کیا جائے:</p> <ul style="list-style-type: none"> • پاپ میں مرمتی سلیوز کے سروں اور قریب قریب رکھے گئے مرمتی سلیوز میں بیلڈنگ سٹریز کا ارتکاز۔ • پاپ کے مواد اور آستینوں کی مرمت کے نمونے میں مطابقت • اپریشن اور لگانے کے دوران آستینوں کی مرمت کا صحیح سہارا • حال اور مستقبل میں کام کرنے کے لیے اور دباؤ کے پرکھنے کی شرائط
		8.20: سٹیل کی مضبوطی اور سٹیل دباؤ کے رکنے سے آستینوں کی مرمت:
		(Steel Reinforcement and Steel Pressure Containment Repair Sleeves)
		<p>مذکورہ بالا کے علاوہ، سٹیل مرمتی سلیوز مندرجہ ذیل ضروریات پوری کریں:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) مرمت شدہ آستینوں میں معمولی بوجھ اٹھانے کی استعداد کم از کم، اصلی لگائے پاپ کے برابر ہو۔ (b) ویلڈنگ، ویلڈنگ سیکشن میں دیئے گئے ویلڈنگ ضروریات کے مطابق کریں گے۔ (c) تباہ کن ٹیسٹ اور غیر تباہ کن معائنہ، ٹانکا لگانے میں دراثوں سے آزاد، اور ٹیسٹ ویلڈ کے مواد کو استعمال کیا جائے گا۔ (d) پاپ اور سٹیل ری انفورمنٹ آستینوں کی مرمت کے درمیان بچلی کے دوام کو یقینی بنائیں گے۔ (e) سٹیل ری انفورمنٹ سلیوز جو پاپ کے ساتھ ویلڈ نہیں ہوں اضافی ضروریات کو پورا کریں گے۔
		<ul style="list-style-type: none"> • سٹیل کے محیط کے سروں کی پیمائش لینا، سلیو کی مرمت اس طرح کی جائے کہ یہ پاپ اور سلیو کے درمیان پانی جانے سے بچایا جائے۔ • سٹیل ری انفورمنٹ سلیوز جو پاپ اور سلیو کے درمیان خلاء کو بھرنے کے لئے گراونڈنگ مواد کو استعمال میں نہیں لاتے۔ اسے پاپ کے ساتھ ٹھیک طرح نصب کر دیں گے اور نقصان زدہ حصہ کو مناسب مواد سے

بھر دیں گے تاکہ ضرور یمیکانگی سہارا مہیا کریں۔

فابرگلاس ریپیر سلیوز: 8.21

فابرگلاس ریپیر سلیوز کی منظور شدہ استعمال کے لیے صرف منظور شدہ جدول 12.2 ملاحظہ کریں۔ سلیوز کے گیس لائے پر صرف منظور شدہ فابرگلاس ریپیر سلیوز کا استعمال ہو گا۔ مندرجہ ذیل حدود کا مشاہدہ کرنا۔ صرف تجربہ کار اور مصدقہ ملازمین ہی ان سلیوز کو لگائیں۔ سلیو کو مندرجہ ذیل کی مرمت کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

- رساو: (لیک)

- خرابیاں جہاں دھاتی نقصان، فرضی دیوار کی موٹائی سے 80 فیصد تک بڑھے۔

- چکلے کا نشان (چوت)

- رنخ، نشان، ارک جل، یاد راڑیں جو کہ پیمنے سے ختم نہیں کئے گئے ہیں۔

عارضی مرمت کے طریقے: 8.22

جہاں پر فوری مستقل مرمت قابل عمل نہ ہو، تو پائپ کی مرمت کے عارضی طریقوں کو استعمال کر کے لیک یا نقص جو نشان رنخ، چکلنے کے نشان، ارک جل، خوردگی کے گڑھے یاد راڑیں کی صورت میں ہوں، مرمت کی جائیں۔ پیوند، جوہرویلڈنگ، اور لیس ویلڈنگ کی اجازت نہیں ہو گی۔ منظور شدہ مکینکل لیک کلیمپ اور بولٹ آن سپلٹ سلیو ز کو عارضی مرمت کی اجازت ہو، جہاں کہیں ضرورت ہو گی۔ عارضی مرمت کے مکمل ہونے کے بعد یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ لائن کو کم دباؤ پر چلا یا جائے، جب تک کہ مستقل مرمت مکمل نہ ہو جائے۔

جدول 8-2

قابل قبول مستقل مرمت کے طریقے

نمبر شمار	خرابی کی اقسام	گرائینڈنگ مرمت	دباو کے سلیو	مک سلیو	بافتی شیشہ سلیو	ٹائکے مرمت
1	خوردگی کے نقصان (بیرونی)	ناقابل قبول	0	0	1	ناقابل قبول
	اندرونی	ناقابل قبول	0	0	1	ناقابل قبول

نمبر شمار	خرابی کی اقسام	گر اسٹنڈنگ مرمت	دباو کے سلیو	مک سلیو	بافتی شیشہ سلیو	ٹائکے مرمت
2	نشان، رخن، آرک برن		0			
	پائپ پر جوڑ پر ویلڈنگ پکلنے پر نہیں	0	0	0	1،2	ناقابل قبول
	محیطی ویلڈنچکے نشان پر نہیں	0	0	2	1،2	ناقابل قبول
3	پکلنے کے نشان دباو کے ساتھ		0			
	مجموع دباو کے ساتھ محیطی ویلڈنہ ہو	3	0	2	ناقابل قبول	ناقابل قبول
	مجموع دباو کے ساتھ محیطی ویلڈ پر	3	0	2	ناقابل قبول	ناقابل قبول
	بغیر دباو کے مجموع پائپ پر	ناقابل قبول	0	0	ناقابل قبول	ناقابل قبول
	بغیر دباو کے مجموع جوڑ کے ٹائکے پر	ناقابل قبول	0	ناقابل قبول	ناقابل قبول	ناقابل قبول
	بغیر دباو کے مجموع محیطی ویلڈ پر	ناقابل قبول	0	ناقابل قبول	ناقابل قبول	ناقابل قبول
4	پائپ پر دراڑ					
	پکلنے کے نشان پر نہیں	0	0	2	1،2	ناقابل قبول
5	ویلڈ کی خرابی محیطی	0	0	0	ناقابل قبول	0

نمبر شمار	خرابی کی اقسام	گر اسٹنڈنگ مرمت	دباو کے سلیو	مک سلیو	بافتی شیشہ سلیو	ٹائکے مرمت
	ولیڈ پر		قبول			
	مجتمع ولیڈ	0	0	ناقابل قبول	ناقابل قبول	ناقابل قبول
6	پینے کا نقش	0	0	1	ناقابل قبول	ناقابل قبول
	لیک	0	ناقابل قبول	ناقابل قبول	ناقابل قبول	ناقابل قبول

اعداد کی وضاحت کے لیے ریڈنگ جاری رکھیں:

0۔۔۔ کوئی حد نہیں۔

1۔۔۔ یہ مرمت کا طریقہ دیوار کی برائے نام موٹائی میں، دھاتی نقصان جو 80 فیصد سے بڑھ جائے، کیلئے قابل قبول نہیں۔

2۔۔۔ دباو کو مجتمع کرنے والا [نشان، رخنہ، ارک جل یا دراڑ] سلیو کے اطلاق سے پہلے پینے سے ختم کریں گے۔

3۔۔۔ دباو کے ارتکاز (نشان، رخنہ، ارک بریادر اڑ) کو نشان (چوت) کو قبولیت کیلئے جانچنے سے پہلے پینے سے ہٹایا جائے گا۔

[نوٹ]۔۔۔ پائپ کو سینڈر کی لمبائی میں کاٹیں، جو کسی بھی قسم کی خرابی پر مشتمل ہو اور اس کاٹ ہوئے پائپ کو پہلے سے پر کھے پائپ سے بدلا جا ہے۔ جو مرمت کے طریقے کے لیے دستیاب ہے۔

[اخوز: 99-266Z]

8.23 والوکی دیکھ بھال

ہر تر سیلی لائن کے والوکی جس کی ایر جنسی کے دوران ضرورت ہو، کامیابی ضرور ہونا چاہیے۔ اور تھوڑا چلانا چاہیے۔ مگر ان کا واقعہ 15 ماہ سے زیادہ نہ بڑھے۔ لیکن جنتی سال میں کم از کم ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے۔

8.24 والٹ کی دیکھ بھال

(a) ہر ایک والٹ جس میں، پائپ لائن والو، دباو کو گلولینڈنگ کرنے یا دباو کو حد میں رکھنے کا سامان، اور اندر ورنی ججم 200 کیوبک فٹ (6 کیوبک میٹر) کے ساتھ معاہنہ کیا جائے گا۔ معاہنہ کا واقعہ 15 ماہ سے زیادہ نہ ہو۔ مگر ہر سال کم از کم

ایک دفعہ ہو۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ بہتر حالت میں ہے اور صحیح طور پر ہوادار ہو۔

- (b) اگر والٹ میں گیس پائی جائے تو والٹ کے سامان کا معائنہ لیک کے لیے ضروری کرنا چاہیے۔ اور کسی بھی لیک کی صورت میں ان کی مرمت کرنی چاہیے۔
- (c) ہوادار کا بھی سامان کا معائنہ کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنے کیلئے کہ یہ ٹھیک طرح کام کر رہے ہیں۔
- (d) ہر والٹ کے ڈھنکن کا اس مقصد کے لئے معائنہ کرنا چاہیے کہ یہ عوام کی حفاظت کو نقصان تو نہیں پہنچاتے۔

8.25 حادثاتی آتشزدگی سے بچاؤ:

جہاں کسی حصے یا ڈھانچے میں گیس کی موجودگی آگ یاد ہم کے کاظمیہ پیدا کرے، تو ہر کمپنی کو حادثاتی آتشزدگی کے خطرات کو کم کرنے کے لیے اقدامات بہشول مندرجہ ذیل اقدامات کرنے ہوں گے:

- (a) جب خطرناک گیس کا نکاس کھلی ہوا میں ہو، تو آتش گیر ذرائع کو ضرور ان علاقوں سے ہٹانا چاہیے اور آگ بجھانے والے آلے ضرور فراہم کرنے چاہیں۔
- (b) پائپ پر گیس یا بجلی کی ٹانکے یا کاٹنے کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یا پائپ کے اجزاء پر، جو کہ ہوا اور گیس کے آتش گیر مرکب پر مشتمل ہیں، جن علاقوں میں کام ہو رہا ہو۔
- (c) جہاں مناسب ہو، وہاں انتباہ کے نشان چسپاں کرنے چاہیں۔

8.26 سہولیات کو ترک یا غیر فعال کرنا:

(a) اس حصے کی ضروریات کے مطابق، ہر کمپنی کو پائپ لائن غیر فعال یا ترک کر دینا چاہیے۔

(b) ہر ترک کئے گئے پائپ لائن سے گیس کے تمام ذرائع کو اس سے منقطع کر دینا چاہیے۔

(c) سوائے کام کی لائن، ہر اک غیر فعال پائپ لائن جسے برقرار نہ رکھا جاسکے، اسے تمام گیس کے ذرائع کو منقطع کرنا چاہیے۔

(d) جب سروس گاہک کیلئے بند کر دی جائے تو مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک ضرور مرتب کرنا چاہیے۔

وہ والوجو صارف کو گیس کی فراہمی روکنے کے لیے بند کیا گیا ہے، اس کو لاکنگ ڈیوائس یا دوسرا ذرائع فراہم کئے جائیں تاکہ کمپنی کی طرف سے مجاز لوگوں کے علاوہ اور لوگ والوں کو کھول نہ سکیں۔

میٹر میں یا پھر سروس لائن میں مکینکل آلہ یا فنگ جو گیس کے بہاؤ کو روکتا ہے۔ ضرور نصب کرنا چاہیے۔ صارف کی پائپ کو گیس سپلائی سے منقطع کر دینا چاہیے اور اس کے کھلے سروں کو بند کر دینا چاہیے۔

- (e) اگر ہوا کو صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، تو کمپنی یقین دلانے کے آتش گیر مرکب صفائی کے بعد موجود نہیں ہے۔
- (f) ہر اک ترک کئے گئے والٹ کو موزوں مضبوط مواد سے بھر دینا چاہیے۔

8.27 ریکارڈ کھنا:

ہر کمپنی کو مندرجہ ذیل ریکارڈ گیس لائنز کے لیے رکھنے چاہیں:

- (a) تاریخ، مقام اور ہر ایک مرمت کی وضاحت اس وقت تک رہنی چاہیے، جب تک پائپ کام کرتا ہے۔
- (b) ہر گشت، سروے، معائنے کا ریکارڈ، کم از کم 5 سال تک رہے۔ یا پھر اس وقت تک جب اگلا گشت سروے، معائنے یا ٹیسٹ مکمل ہو، جو بھی لمبا ہو۔

[ماخذ از: یو ایس تریسل کے شعبہ 191-192]

8.28 صارف کے میٹر اور ریگولیٹر سٹیشن کی تنصیب

[تریسل لائنز سے صارف کو براہ راست گیس کی فراہمی]

8.29 صارف کے لئے میٹر اور ریگولیٹر سٹیشن لگانے کا مقام

- (a) صنعتی پیمانے پر سروس لائنز کی فراہمی یا تنصیب، جہاں پر گیس و سعی پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ ایک معیار کے دباؤ سے زیادہ۔ خاص طور پر بنایا گیا۔ ریگولینگ، اور میٹر کے سٹیشن جو کہ زیادہ دباؤ کے گیس کی پیمائش کے لیے ہیں۔ جسے محفوظ اور قابل رسائی مقام پر لگانا چاہیے۔

- (b) صارف کے میٹر اور ریگولیٹر کو عمارت کے اندر یا باہر لگانا چاہیے، یہ مقام کی حالت پر منحصر ہے۔
- (c) جب عمارت کے باہر میٹر اور سروس ریگولیٹر ایسی جگہوں پر لگائے جائیں جہاں حادثاتی نقصان سے بچنے کا معقول حفاظت نہ ہو، تو اس کے لیے حفاظت فراہم کی جائے۔

- (d) تمام ریگولیٹر اور امدادی سوراخ، جہاں ضرورت ہو باہر ہوا میں بارش اور حرثات سے بچانے کے لئے فٹنگ تک محدود کرنا چاہیے۔ کھلے سروں کی نشاندہی کرنی ہو گی، جہاں اگر ریگولیٹر کی ناکامی گیس کے اخراج کی صورت میں ہو، گیس آزادی سے فضائیں شامل ہو جاتی ہے اور عمارت کے کھلے حصوں یا آتشزدگی کے ذرائع سے دور چلی جاتی ہے۔

- (e) ٹرانسمیشن لائنز سے صنعتی اور کمرشل صارفین کے ریگولینگ تریسل کی تنصیبات کو زیر زمین نہیں لگانا چاہیے کیونکہ یہ پانی بارش یا سیلا ب کی صورت میں زیر آب آسکتے ہیں۔

8.30 صارف کے میٹر اور ریگولیٹر کی تنصیب کو نقصان سے بچانا:

<p>دباو کو کنٹرول اور پیمائش کے سامان کو وہاں نہیں لگانا چاہیے جہاں پر خوردگی (کوروڑن) یادو سرے وجہات کی وجہ سے جلد خرابی پیدا ہو۔</p>	(a)
<p>ایک موزوں حفاظتی آله جیسے کہ بیک پریشر ریگولیٹر، یا چیک والو بہاو کے سٹیشن کے ڈاؤن سٹریم میں لگانا ہو گا جیسے کہ مندرجہ ذیل حالات میں ضرورت ہو۔</p>	(b)
<ul style="list-style-type: none"> • اگر سامان کو استعمال کرنے کی وجہ یہ ہو، کہ یہ میٹر میں خلاع پیدا کرے، تو سٹیشن کے ڈاؤن سٹریم میں بیک پریشر ریگولیٹر کو نصب کرنا چاہیے۔ 	
<ul style="list-style-type: none"> • چیک والو یا اس کے تبادل کو لگانا ہو گا۔ اگر: 	
<ul style="list-style-type: none"> • استعمال ہونے والا سامان بیک پریشر دلا سکتا ہے۔ 	
<ul style="list-style-type: none"> • گیس کو استعمال کرنے والا سامان آسیجن اور کپریٹر ہوا کے ذرائع کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ 	
<ul style="list-style-type: none"> • مائع پڑوں گیس یادو سرے اضافی گیس کو (بالکل استعمال کے لئے تیار) کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اسے میٹر سٹیشن میں واپس بہاسکتے ہیں۔ ایک تین رو رو الا اور اسی وقت، اگر ضرورت ہو، تو ریگولیٹر سپلائی کو بند کرنے کے عمل کو چیک والو سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ 	

8.31 صارف کے میٹر اور ریگولیٹر کو زیادہ دباو سے بچانا۔

تمام میٹروں اور ریگولیٹروں کو ایسے طریقے سے نصب کرنا چاہئے جس سے جوڑنے والے پائپوں اور میٹر کو نقصان نہ پہنچے۔ آسانی سے خراب ہونے والے مادے سے بننے ہوئے جوڑوں کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ معیاری وزن کے بند نیپل کا استعمال ممنوع ہے۔

دستخط

بریگیڈیر (ریٹائرڈ) طارق محمود

سینکڑی

آل اینڈ گیس ریگولیٹری آٹھارٹی

ایل-7646

حکومت پاکستان کا گزٹ

غیر معمولی
مقدارہ کی طرف سے شائع شدہ

اسلام آباد، بده، فروری 6، 2008

حصہ دوم
قانونی سرکاری اعلامیہ
حکومتِ پاکستان
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری آخوارٹی
اعلامیہ

اسلام آباد، 4 فروری، 2008
ایس آر او نمبر۔ 8/116 (1) (2008)/XVII آرڈیننس 2002 کا آرڈیننس کے سیشن 42 کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری آخوارٹی قدرتی گیس تریل (ٹیکنیکل سٹینڈرڈز) ریگولیٹرن 2004 میں مندرجہ ذیل تراجمم کرتی ہے۔

مندرجہ بالہ ضوابط میں، ضابطہ نمبر 4.2 میں الفاظ "سٹیل پائپ مندرجہ ذیل قواعد کے مطابق تیار کئے گئے ہیں، استعمال ہوں گے" کو مندرجہ ذیل الفاظ سے تبدیل کئے جائیں گے، مثال کے طور پر؛

"بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اجازت نامہ اور مندرجہ ذیل معیارات کے مطابق تیار کردہ سٹیل پائپ، استعمال ہوں گے"۔

بریگیڈر (ریٹائرڈ) طارق محمود

سیکریٹری

[2116(2008)/Ex./Gaz.]